plenaver VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[redacted]		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				ALCOOL/GASOLINA	TOYOTA	TOYOTA ETIOS HB X 13L AT

Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2017	2018	0	CINZA	[redacted]		89472

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

✓	RESTRIÇÕES ESTADUAL
✓	MULTAS E DEBITOS
✓	LEILÃO
✓	SINISTRO
✓	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
−	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
−	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
⚠	ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS**

OBSERVAÇÃO:

Número completo do motor coletado no bloco do veículo parcialmente cadastrado na base Bi[redacted] Veículo possui avaria no painel traseiro externo.

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA		
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	⚠ ATENÇÃO	605 Apresenta avaria e/ou reparo na região traseira da carroçaria.
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Lau[redacted]

APROVADO

DIANTEIRA



TRASEIRA



DOC. DO VEÍCULO




HODÔMETRO KM



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



LACRE DA PLACA



CAIXA DE ESTEPE



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]


Número do Laudo [redacted]

APROVADO

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO COM AVARIA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laud[redacted]

APROVADO

ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI




LATERAL DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



plenaver
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO MOTOR



MOTOR



[redacted]