LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR

[redacted]
Data realização: **10/10/2026**
Data Impressão: **10/10/2026**

DADOS DO SOLICITANTE

[redacted]

DADOS DO PROPRIETÁRIO

[redacted] Telefone E-mail

DADOS DO VEÍCULO - CARACTERISTICAS

[redacted]

Fabricante	Modelo	Ano Fabricação	Ano Modelo	Cor	Combustivel
I	**VW TIGUAN R LINE**	**2026**	**2026**	**BRANCA**	**GASOLINA**

Tipo de Veiculo	QtdePassageiros	Potencia	Cilindrada	Tipo de Carroceria	QtdeEixos	KM
PASSEIO	[redacted]			**NÃO INFORMADO**	[redacted]	**2746**

DADOS DO VEÍCULO - IDENTIFICAÇÃO

DADOS COLETADOS PELO VISTORIADOR

Chassi [redacted] Nr Motor [redacted] Nr Cambio

DADOS APRESENTADOS NA BASE NACIONAL/AGREGADO

Chassi [redacted] Nr Motor [redacted] Nr Cambio

DADOS APRESENTADOS BASE ESTADUAL

Chassi [redacted] Nr Motor Nr Cambio

PARECER TÉCNICO

APROVADO

OBSERVAÇÕES

ITENS DE IDENTIFICAÇÃO

NUMERAÇÃO DO CHASSI

1 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI DENTRO DO PADRÃO USUAL DO FABRICANTE

NUMERAÇÃO DO MOTOR

1 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR DENTRO DO PADRÃO USUAL DO FABRICANTE

ANÁLISE DAS PLACAS

1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PADRÃO MERCOSUL EM CONFORMIDADE (OK)

UNIDADE CREDENCIADA

[redacted]

VISTORIADOR RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente

[redacted]

[redacted]

VESTIGIUS
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR

Nº da Analise: [redacted]
Data realização: **10/10/2026**
Data Impressão: **10/10/2026**

ITENS DE IDENTIFICAÇÃO

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

1 - CRV/CRLV EM CONFORMIDADE (OK)

ETIQUETAS

1 - ETIQUETA COLUNA - ORIGINAL
2 - ETIQUETA MOTOR - ORIGINAL

ANÁLISE DOS VIDROS - ORIGINALIDADE

PARABRISA/DATA	PORTA DIANTEIRA ESQUERDA/DATA	PORTA TRASEIRA ESQUERDA/DATA
ORIGINAL /	**ORIGINAL /**	**ORIGINAL /**
LATERAL ESQUERDO/DATA	TRASEIRO/DATA	LATERAL DIREITO/DATA
ORIGINAL /	**ORIGINAL /**	**ORIGINAL /**
PORTA TRASEIRA DIREITA/DATA	PORTA DIANTEIRA DIREITA/DATA	
ORIGINAL /	**ORIGINAL /**	

ANÁLISE DAS CONSULTAS/PESQUISAS

1 - CONSTA RESTRIÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu contratante na qualidade de cliente e/ou proprietário do veículo analisado em conformidade a este laudo de vistoria veicular, DECLARO, ter lido e compreendido todas as informações impressas e expostas no laudo de vistoria, dou ciência que recebi as informações necessárias, explicadas no ato final do laudo de vistoria pelo próprio vistoriador (a). O LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR, foi realizado a pedido do cliente e/ou proprietário do veículo no presente momento, este possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística ou mesmo vistorias do veículo para fins de aceitação em seguros, alienação em financiamentos, consórcios ou qualquer outro tipo de negócio comercial /financeiro, tendo em vista que, cada instituição possui seus próprios critérios para aceitação dos veículos. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização da vistoria no veículo identificado acima, iniciando primeiramente com a verificação de dados dos documentos ora apresentados e observações identificadas com as coletas de dados, descritas no documento, as quais foram cruzadas com as informações adquiridas nas consultas junto à empresas terceirizadas, as quais se utilizam de bases de dados públicos e privados, em razão disto, não nos responsabilizamos por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, ou ainda a falta de informação, falha ou erro operacional, ao abastecer a base, de um órgão de trânsito para outro, especialmente àquelas que impliquem o chassi, motor ou câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetam a segurança do veículo (suas partes estruturais), ou ainda débitos, restrições e bloqueios administrativos/judiciais, sendo necessário a sua constatação junto aos órgão oficial do estado onde o veículo esteja registrado/licenciado "Detran". Somos responsáveis, pelas informações que coletamos e apontamos no referido Laudo de Avaliação Cautelar, bem como pelas fotos, indicativos de danos estruturais e de pintura "se contratado pelo cliente", que são devidamente comprovados por testes realizados no ato da verificação. Não somos responsáveis, por verificar vestígios de instalação de GNV, sinais de alagamento, bem como, itens de partes mecânicas, elétricas, transmissão, suspensão e freios do veículo, sendo que inclusive para o tipo de veículo motocicleta, não faz parte do escopo desta vistoria a verificação de danos no chassi/quadro, pois existe obstrução pelo tanque de combustível e carenagens que inviabilizam tal inspeção a vistas desarmadas, bem como pelas informações apresentadas na pesquisa do veículo, tendo em vista que são informativas ao proprietário do veículo, portanto qualquer restrição interna de uma cia seguradora a qual não venha descrito na pesquisa realizada no exato momento da vistoria, nossa empresa não tem responsabilidade, caberá ao proprietário do veículo ou cliente consultar posteriormente o órgão competente, alertamos ainda, que antes de concluir a negociação do veículo, declara estar ciente que esta pesquisa tem caráter sigiloso e informativo que não é valido como certidão e as informações acima descrita são de uso exclusivo ao destinatário e sua utilização por outra pessoa ou para finalidade diversa da contratada pode caracterizar ilícito civil. Como "não temos" acesso à informação de bancos de dados de restrições internas de empresas Seguradoras, Financeiras, Leiloeiros, consórcios e Bancos, restrições estas que não sendo informada em pesquisa venham a acarretar prejuízos ao adquirente do veículo em análise, não podemos ser responsabilizados. O Fato de um veículo ser de leilão não significa que o veículo não possa ser comercializado, nosso trabalho é identificar se o referido veículo sofreu abalos em sua estrutura que possam prejudicar o veículo e ocorra na perda de segurança do mesmo. Veículos de procedência comercial de eventos corporativos, ou mesmo que foram comercializados diretamente por seguradoras a terceiros, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas e que não estão informados em nenhuma base de pesquisa no ato de sua verificação/vistoria, não fazem parte do escopo desta pesquisa de dados, sendo de única e exclusiva responsabilidade do CLIENTE de ser adquirido do histórico junto ao proprietário do veículo. Problemas mecânicos, problemas em pinturas, avarias em latas e lanternas, reparos em sua lataria, bem como retoques de pinturas, reparos com massa plástica, não são de nossa responsabilidade.

UNIDADE CREDENCIADA

[redacted]

VISTORIADOR RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente

[redacted]

[redacted]

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR

Nº da Analis[redacted]
Data realização: **10/10/2026**
Data Impressão: **10/10/2026**

CHECKLIST DE ITENS

ITENS DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIOS

BUZINA	FUNCIONA	CINTO DE SEGURANÇA	POSSUI
CHAVE DE RODA	POSSUI	TRIÂNGULO	POSSUI
ESPELHO RETROVISOR DIREITO	POSSUI	ESPELHO RETROVISOR ESQUERDO	POSSUI
ESPELHO RETROVISOR CENTRAL/INTERNO	POSSUI	FAROIS PRINCIPAIS DIANTEIROS	FUNCIONA
FREIO DE ESTACIONAMENTO	FUNCIONA	LUZ DE FREIO	FUNCIONA
LUZ DE POSIÇÃO	FUNCIONA	LUZ DE ILUMINAÇÃO DA PLACA TRASEIRA	FUNCIONA
LUZ DE MARCHA RÉ	FUNCIONA	LUZ DE SETAS DIANTEIRAS	FUNCIONA
LUZ DE SETAS TRASEIRAS	FUNCIONA	LIMPADOR DE PARABRISA	FUNCIONA
MACACO	POSSUI	PARA-SOL	POSSUI
VELOCIMETRO / TACOGRAFO	FUNCIONA	VIDRO PARABRISA	POSSUI
VIDRO TRASEIRO	POSSUI	VIDROS LATERAIS DIREITO	POSSUI
VIDROS LARETAIS ESQUERDO	POSSUI		

VESTIGIUS
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

UNIDADE CREDENCIADA

[redacted]

VISTORIADOR RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente

[redacted]

[redacted]


VESTIGIUS
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR


Nº da Analise: [redacted]
Data realização: **10/10/2026**
Data Impressão: **10/10/2026**

ANÁLISE DA ESTRUTURA


ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA



ORIGINAL	1 - PAINEL FRONTAL
ORIGINAL	2 - LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	3 - CAIXA DE AR ESQUERDA
ORIGINAL	4 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	5 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA
ORIGINAL	6 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	7 - LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



ORIGINAL	1 - PAINEL TRASEIRO
ORIGINAL	2 - LONGARINA TRASEIRA DIREITA
ORIGINAL	3 - CAIXA DE AR DIREITA
ORIGINAL	4 - COLUNA TRASEIRA DIREITA
ORIGINAL	5 - COLUNA CENTRAL DIREITA
ORIGINAL	6 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA
ORIGINAL	7 - LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ORIGINAL	1 - TORRE DE AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA
ORIGINAL	2 - TORRE DE AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	3 - ASSOALHO DO MONOBLOCO DIREITO
ORIGINAL	4 - ASSOALHO DO MONOBLOCO ESQUERDO
ORIGINAL	5 - TORRE DE AMORTECEDOR TRASEIRA DIREITA
ORIGINAL	6 - TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	7 - ASSOALHO DO PORTA MALAS

OBSERVAÇÕES

ITENS ANALISE ESTRUTURA OBSERVAÇÃO

UNIDADE CREDENCIADA

[redacted]

VISTORIADOR RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente

[redacted]


[redacted]

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR

Nº da Analise [redacted]
Data realização: **10/10/2026**
Data Impressão: **10/10/2026**

ANÁLISE DA PINTURA


ORIGINALIDADE DA PINTURA



Esp. (µ)	
NÃO APLICAVEL	1 - PARA-CHOQUE DIANTEIRO
PPF	2 - CAPÔ DIANTEIRO
PPF	3 - PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO
PPF	4 - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
PPF	5 - PORTA TRASEIRA ESQUERDA
PPF	6 - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
PPF	7 - CAIXA DE AR ESQUERDA



Esp. (µ)	
NÃO APLICAVEL	1 - PARA-CHOQUE TRASEIRO
PPF	2 - CAPÔ TRASEIRO
PPF	3 - LATERAL TRASEIRA DIREITA
PPF	4 - PORTA TRASEIRA DIREITA
PPF	5 - PORTA DIANTEIRA DIREITA
PPF	6 - PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO
PPF	7 - CAIXA DE AR DIREITA



Esp. (µ)	
PPF	1 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA
PPF	2 - COLUNA CENTRAL DIREITA
PPF	3 - COLUNA TRASEIRA DIREITA
PPF	4 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA
PPF	5 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA
PPF	6 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA
PPF	7 - TETO

OBSERVAÇÕES

"Veículo com aplicação de PPF (Paint Protection Film) no carro todo. Apesar da presença do filme, foi realizada análise de espessura de pintura (micragem), a qual apresentou valores uniformes em todos os pontos aferidos, não indicando indícios aparentes de repintura. Ressalta-se que, devido à presença do PPF, não é possível garantir com precisão absoluta a originalidade da pintura, uma vez que a análise ideal deve ser realizada diretamente sobre a superfície sem película. Desta forma, não nos responsabilizamos pela conclusão quanto à integridade da pintura, sendo que, com base apenas na micragem obtida, é possível que a pintura esteja em conformidade."

UNIDADE CREDENCIADA

[redacted]

VISTORIADOR RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente

[redacted]

[redacted]

VESTIGIUS
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR

[redacted]
Data realização: **10/10/2026**
Data Impressão: **10/10/2026**

FOTOS


[redacted]
FRENTE


FRENTE DIREITA 45


[redacted]
FRENTE ESQUERDA 45


[redacted]
TRASEIRA DIREITA 45


[redacted]
TRASEIRA ESQUERDA 45


[redacted]
NR. CHASSI

UNIDADE CREDENCIADA

[redacted]

VISTORIADOR RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente

[redacted]

[redacted]

VESTIGIUS
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR

Nº da Analise [redacted]
Data realização: **10/10/2026**
Data Impressão: **10/10/2026**


FOTOS


[redacted]

NR. MOTOR



QUILOMETRAGEM



[redacted]

PLACA TRASEIRA


[redacted]

ETA MOTOR


[redacted]

COMPARTIMENTO MOTOR



ADICIONAL 01

UNIDADE CREDENCIADA	VISTORIADOR RESPONSÁVEL
[redacted]	Assinado Digitalmente [redacted]

[redacted]


LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR

[redacted]
Data realização: **10/10/2026**
Data Impressão: **10/10/2026**


FOTOS



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



GRAV. VIDRO PORTA TRASEIRA DIR.



CAIXA DE ESTEPE

UNIDADE CREDENCIADA

[redacted]

VISTORIADOR RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente

[redacted]

[redacted]

⚠ 5 Impedimento(s)
- 2 Restrições na Base Estadual
- 3 Restrições na Base Nacional

✓ Nenhum alerta

✓ Dados do veículo - OK

CONSULTA COMPLETA

carfacts
Sua compra no azul.

Data Consulta: 10/10/2026 [redacted] Impressão: 10/10/2026 11:53

[redacted]

Marca/Modelo
I/VW TIGUAN R LINE

Tipo
UTILITARIO

Procedência
[redacted]

Municipio/UF
PIRACICABA/SP

Espécie
MISTO

N° Motor

Categoria
PARTICULAR

Ano Fabricação
2026

Combustivel
GASOLINA

Cor
BRANCA

Ano Modelo
2026

Cap de Carga
[redacted]

Cap. de Passageiro
[redacted]

Cilindrada
[redacted]

Carroceria

Situação Chassi
NORMAL

Situação do Veículo
CIRCULACAO

NR Cambio

BASE ESTADUAL

[redacted]

Status Multas
NADA CONSTA

Status IPVA
NADA CONSTA

Débitos Licenciamento
NADA CONSTA

Débitos Multas
NADA CONSTA

Débitos IPVA
NADA CONSTA

Total Débitos
NADA CONSTA

DÉBITOS

Restrição 1
ALIENACAO FIDUCIARIA

Restrição 2
CONSTA ALIENACAO FIDUCIARIA

Restrição 3
NADA CONSTA

Restrição 4
NADA CONSTA

Restrição Judicial(RENAJUD):
NADA CONSTA

Restrição Administrativa:
NADA CONSTA

RESTRIÇÕES

VISTORIAS AUTOMOTIVAS

CONSULTA COMPLETA

carfacts
Sua compra no azul.

Data Consulta: 10/10/2026 [redacted] Impressão: 10/10/2026 11:53

BASE NACIONAL

Placa [redacted]	**Chassi**	**Marca/Modelo** VW/TIGUAN R LINE
Tipo UTILITARIO	**Procedência** ESTRANGEIRO	**Municipio/UF** PIRACICABA/SP
Espécie MISTO	**Nº Motor** [redacted]	**Categoria** PARTICULAR
Ano Fabricação 2026	**Combustivel** GASOLINA	**Cor** BRANCA
Ano Modelo 2026	**Cap de Carga** [redacted] cia	**Cap. de Passageiro** [redacted]
Cilindrada [redacted]	**Nº Cambio**	**Nº Carroceria**
Nª Eixo Traseiro	**Cap. Tração** [redacted]	**Qtde. Eixos** [redacted] Bruto
Situação Chassi NORMAL	**Montagem**	**Situação** CIRCULACAO
Ocorrência NADA CONSTA		

RESTRIÇÕES

Restrição Judicial NADA CONSTA	**Restrição 1** ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restrição 2** CNPJ DA INSTITUICAO FINANCEIRA
Restrição 3 PRINCIPAL CONDUTOR	**Restrição 4** NADA CONSTA	

VESTIGIUS
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

CONSULTA COMPLETA

carfacts
Sua compra no azul.

Data Consulta: 10/10/2026 [redacted] Impressão: 10/10/2026 11:53



HISTÓRICO ROUBO/FURTO

Não consta histórico de roubo e furto

Data Consulta: 10/10/2026 [redacted] Impressão: 10/10/2026 11:53



INDICIO DE SINISTRO

Não consta indicio de sinistro

Data Consulta: 10/10/2026 [redacted] Impressão: 10/10/2026 11:53



HISTORICO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL/TOTAL

ATENÇÃO: Não foi encontrado histórico de indenização integral/total nas bases consultadas. Recomendamos verificar a aceitação do veículo junto as Seguradoras, tendo em vista que podem existir apontamentos internos não divulgados ao mercado

Data Consulta: 10/10/2026 [redacted] Impressão: 10/10/2026 11:53



HISTÓRICO DE OFERTA EM LEILÃO

Não foram encontradas informações de oferta de venda

Data Consulta: 10/10/2026 [redacted] Impressão: 10/10/2026 11:53



HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA

Não foram encontradas informações de oferta de venda

VESTIGIUS
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

CONSULTA COMPLETA

carfacts
Sua compra no azul.

Data Consulta: 10/10/2026 [redacted] Impressão: 10/10/2026 11:53

Data Consulta: 10/10/2026 [redacted] Impressão: 10/10/2026 11:53

DECODIFICADOR

Categoria	Chassi	Chassi Tratado
	[redacted]	
Marca/Modelo	**Ano Modelo**	**Local Fabricação**
VOLKSWAGEN/TIGUAN R LINE	2026	
Motor	**Origem**	**Pais**
2.0	IMPORTADO	MEXICO
Região	**Tipo Carroceria**	**Versão**
COSTA RICA / MEXICO / TRINIDAD		R LINE

Data Consulta: 10/10/2026 [redacted] mpressão: 10/10/2026 11:53

PRECIFICADOR

Precificador FIPE

	Modelo	Combustivel	Valor
[redacted]	TIGUAN R-LINE 2.0 350 TSI 4MOTION AUT.	GASOLINA	288.574,00

VESTIGIUS
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

CONSULTA COMPLETA

carfacts Sua compra no azul.

Data Consulta: 10/10/2026 [redacted] Impressão: 10/10/2026 11:53

DÉBITOS RENAINF MULTAS EM ABERTO

Status da consulta: **NENHUM REGISTRO ENCONTRADO DE RENAINF PARA ESTE DOCUMENTO** [redacted]

Data da Consulta: **10/10/2026 10:51** Qtde Multas em Aberto: **0** Total de Multas: **R$ 0,00**

Data Consulta: 10/10/2026 [redacted] ssão: 10/10/2026 11:53

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS BASE 1

UF	Município	Exercício	Nome completo	CPF/CNPJ	Ocorrência
SP		2026	[redacted]		01/01/2026

Informações de proprietários, são as que existem cadastradas na base de dados. Para obter o histórico completo necessário procurar o DETRAN.

Data Consulta: 10/10/2026 [redacted] pressão: 10/10/2026 11:53

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS BASE 2

UF	Município	Exercício	Nome completo	CPF/CNPJ	Ocorrência
SP	PIRACICABA		[redacted]		25/05/2026
SP	PIRACICABA				26/05/2026

Informações de proprietários, são as que existem cadastradas na base de dados. Para obter o histórico completo necessário procurar o DETRAN.

Importante: Nos termos de contrato vigente, a CARFACTS, não altera, adultera ou manipula informação obtida nos diversos bancos de dados com que mantém acesso legítimo, automático e sistemático com os respectivos titulares. Assim, a CARFACTS não é responsável pela veracidade, exatidão, falta, insuficiência e/ou distorção das informações obtidas em relação ao veículo consultado, em razão de erros na sua origem e/ou fonte, posto que tais informações são reproduções exatas e fiéis das informações constantes nos bancos de dados. A CARFACTS, igualmente, não se responsabiliza pela realização ou não do negócio jurídico entre o usuário e seu cliente com base nas informações acessadas, uma vez que a decisão negativa ou positiva sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo usuário e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CARFACTS não participa. Importante: Débitos existentes em divida ativa ou ainda que não constem divulgado pelo DETRAN em seu portal, não fazem parte do escopo desta pesquisa, devendo ser acessado mediante consulta junto a rede bancária autorizada pelo processamento dos recebimentos.

VISTORIAS AUTOMOTIVAS