CWB PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS


• Nº [redacted]

CWB PREMIUM · CONFORME · CERTIFIED · CERTIFICADO

CERTIFICADO DE VISTORIA CAUTELAR

VEHICLE INSPECTION CERTIFICATE

[redacted]



VISTA DIANTEIRA — FRONT VIEW · 01



VISTA TRASEIRA — REAR VIEW · 02

• LAUDO Nº [redacted] | 26/10/2026 • [redacted] | ITENS VERIFICADOS

VEÍCULO INSPECIONADO

HONDA CIVIC EXL CVT 2020/2020

• PRETA | 147.648 KM

CLIENTE / ORIGEM

ACX MOTORS

ACX MOTORS

CHASSI

[redacted]

PERITO RESPONSÁVEL	DATA DA VISTORIA	STATUS FINAL	VALIDAÇÃO
[redacted] VISTORIADOR	**26 DE OUTUBRO DE 2026** 11:31 • SP/MONTE MOR	• CONFORME CLASSIFICAÇÃO NBR 14074	[redacted]

[redacted]

VALIDAÇÃO DIGITAL

Escaneie para validar autenticidade do laudo em nossa base oficial. Documento com assinatura ICP-Brasil.

AUTENTICADO • BLOCKCHAIN

CWB PREMIUM
DIRETORIA TÉCNICA
CNPJ: 54.211.681/0001-66

CWB PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

PARECER FINAL

Conforme

Valide este laudo

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 26/10/2026 12:10:23 - Data realização: 26/10/2026 11:31:17

Nº Laudo [redacted]

Vistoriador: [redacted]

DADOS DO CLIENTE

Cliente:
ACX MOTORS

Email:
CONTATO@ACXMOTORS.COM.BR

CPF/CNPJ:
21.540.276/0001-32

TELEFONE:
(41) 3018-6464

DADOS DO VEICULO

PLACA: [redacted]	**MARCA/MODELO::** HONDA / CIVIC EXL CVT	**ANO/MODELO:** 2020 / 2020
RENAVAM: [redacted]	**COR:** PRETA	**HODÔMETRO:** 147648
CHASSI BIN: [redacted]	**MOTOR BIN:**	**N CÂMBIO BIN:** OBSTRUIDO
CHASSI VEÍCULO: [redacted]	**MOTOR VEÍCULO:**	**N CÂMBIO VEÍCULO:** OBSTRUIDO

SITUAÇÃO GERAL

68 Ítens verificados

67 CONFORME	**0** NÃO CONFORME	**0** CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)	**1** CONFORME (COM RESTRIÇÃO)

IDENTIFICAÇÃO

- CRLV
- PLACA
- MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS

ESTRUTURA

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO

HISTÓRICO

- RESTRICAO
- LEILAO
- RECALL
- FURTO
- IPVA
- ACIDENTES
- OUTROS

OBSERVAÇÕES:

VEÍCULO COM CAPÔ COM REPAROS.

CWB PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

Valide este laudo

[redacted]

PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

Nº Laudo [redacted]

Resumo geral e parecer final

Vistoriador: [redacted]

Data impressão: 26/10/2026 12:10:23 - Data realização: 26/10/2026 11:31:17

ITENS AVALIADOS

LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÃO | CONFORME COM RESTRIÇÃO | NÃO CONFORME

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

- 100 - Dentro dos Padrões do Fabricante

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

- 200 - Gravação Dentro dos Padrões do Fabricante

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

- 307 - Obstruída / Sem Acesso (item Excluído de Parecer)

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

- 415 - Sem Visualização / Não Obrigatoria

5 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

- 421 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

- 431 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

- 501 - Compatível Com o Ano do Veículo

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

- 610 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

- 620 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

- 630 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

- 640 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

- 650 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

- 660 - Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

- 710 - Placa e Tarjeta Em Conformidade

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

- 720 - Placa e Tarjeta Em Conformidade

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

- 901 - Verificamos todo o Historico do Veículo Dentro das Melhores e mais Confiaveis BASES OFICIAIS , onde NÃO FORAM Encontrados Registros Negativos Para o Mesmo Até a Data da Emissão deste Laudo

CWB PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

PARECER FINAL

Conforme

Valide este laudo

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar


Resumo geral e parecer final

Data impressão: 26/10/2026 12:10:23 - Data realização: 26/10/2026 11:31:17

Nº Laudo [redacted]

Vistoriador: [redacted]

ANÁLISE DE PINTURA



LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÃO | CONFORME COM RESTRIÇÃO | NÃO CONFORME

CAPO DIANTEIRO Recuperado	**PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO** Pintura original	**PORTA DIANTEIRA DIREITA** Pintura original
TETO Pintura original	**PORTA TRASEIRA DIREITA** Pintura original	**LATERAL TRASEIRA DIREITA** Pintura original
TAMPA DO PORTA MALAS Pintura original	**LATERAL TRASEIRA ESQUERDA** Pintura original	**PORTA TRASEIRA ESQUERDA** Pintura original
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA Pintura original	**PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO** Pintura original	**PARA-CHOQUE DIANTEIRO** Recuperado
PARA-CHOQUE TRASEIRO Pintura original		

CWB PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

PARECER FINAL

Conforme

Valide este laudo

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar


Nº Laudo [redacted]

Resumo geral e parecer final

Vistoriador: [redacted]

Data impressão: 26/10/2026 12:10:23 - Data realização: 26/10/2026 11:31:17

ANÁLISE ESTRUTURAL



LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÃO | CONFORME COM RESTRIÇÃO | NÃO CONFORME

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA	**LONGARINA DIANTEIRA DIREITA**	**PAINEL DIANTEIRO INFERIOR**
Peça Original	Peça Original	Peça Original
PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR	**SUPORTE CAIXA DE AR DIREITA**	**COLUNA "A" DIREITA**
Peça Original	Peça Original	Peça Original
COLUNA "B" DIREITA	**COLUNA "C" DIREITA**	**LONGARINA TRASEIRA DIREITA**
Peça Original	Peça Original	Peça Original
PAINEL TRASEIRO	**LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA**	**COLUNA "C" ESQUERDA**
Peça Original	Peça Original	Peça Original
COLUNA "B" ESQUERDA	**COLUNA "A" ESQUERDA**	**SUPORTE CAIXA DE AR DIREITA**
Peça Original	Peça Original	Peça Original
SUPORTE CAIXA DE AR ESQUERDA	**CAIXA RODA DIANTEIRA DIREITA**	**CAIXA RODA DIANTEIRA ESQUERDA**
Peça Original	Peça Original	Peça Original
CAIXA RODA TRASEIRA DIREITA	**CAIXA RODA TRASEIRA ESQUERDA**	
Peça Original	Peça Original	

J CARVALHO AVAL E VIST EM VEIC LTDA
CORONEL FRANCISCO HERACLITO DOS SANTOS,1079 - Curitiba/PR

CWB PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

CWB PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

PARECER FINAL

Conforme

Valide este laudo

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 26/10/2026 12:10:23 - Data realização: 26/10/2026 11:31:17

Nº Laudo [redacted]

Vistoriador: [redacted]


PLACA



LACRE / QR CODE




TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA



DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA



J CARVALHO AVAL E VIST EM VEIC LTDA
CORONEL FRANCISCO HERACLITO DOS SANTOS,1079 - Curitiba/PR

PARECER FINAL

Conforme

Valide este laudo

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

Nº Laudo: [redacted]

Resumo geral e parecer final

Vistoriador: [redacted]

Data impressão: 26/10/2026 12:10:23 - Data realização: 26/10/2026 11:31:17


ETIQUETA VIS – MOTOR



ETIQUETA VIS – BATENTE DA PORTA



NÚMERO DO VIDRO



NÚMERO DO CHASSI



NÚMERO DO MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO

CWB PREMIUM PERÍCIAS E VISTORIAS

Valide este laudo

PARECER FINAL

Conforme

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

Nº Laudo: [redacted]

Resumo geral e parecer final

Vistoriador: [redacted]

Data impressão: 26/10/2026 12:10:23 - Data realização: 26/10/2026 11:31:17

HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA 01




LONGARINA 02



LONGARINA 03



LONGARINA 04



J CARVALHO AVAL E VIST EM VEIC LTDA
CORONEL FRANCISCO HERACLITO DOS SANTOS,1079 - Curitiba/PR

Valide este laudo

[redacted]

PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

Nº Laudo [redacted]

Resumo geral e parecer final

Vistoriador: [redacted]

Data impressão: 26/10/2026 12:10:23 - Data realização: 26/10/2026 11:31:17

CAIXA DE ESTEPE



VIDRO 1




VIDRO 2



VIDRO 3



VIDRO 4



VIDRO 5

J CARVALHO AVAL E VIST EM VEIC LTDA
CORONEL FRANCISCO HERACLITO DOS SANTOS,1079 - Curitiba/PR

Valide este laudo

[redacted]

PARECER FINAL

Conforme

Laudo de Vistoria Cautelar

Nº Laudo [redacted]

Resumo geral e parecer final

Vistoriador: [redacted]

Data impressão: 26/10/2026 12:10:23 - Data realização: 26/10/2026 11:31:17

COLUNA 1

COLUNA 2

COLUNA 3

COLUNA 4

COLUNA 5

COLUNA 6

PARECER FINAL

Conforme

Valide este laudo

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

Resumo geral e parecer final

Data impressão: 26/10/2026 12:10:23 - Data realização: 26/10/2026 11:31:17

Nº Laudo [redacted]

Vistoriador [redacted]

EXTRAS: 1



EXTRAS: 1



EXTRAS: 1



EXTRAS: 2



EXTRAS: 3



EXTRAS: 4



PARECER FINAL

Conforme

Valide este laudo

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

Nº Laudo: [redacted]

Resumo geral e parecer final


Vistoriador: [redacted]

Data impressão: 26/10/2026 12:10:23 - Data realização: 26/10/2026 11:31:17

EXTRAS: 5



EXTRAS: ETIQUETA CINTO



EXTRAS: PAINEL



J CARVALHO AVAL E VIST EM VEIC LTDA
CORONEL FRANCISCO HERACLITO DOS SANTOS,1079 - Curitiba/PR

Laudo de Vistoria Cautelar

Nº Laudo [redacted]

Resumo geral e parecer final

Vistoriador: [redacted]

Data impressão: 26/10/2026 12:10:23 - Data realização: 26/10/2026 11:31:17

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

AVISO IMPORTANTE

ITENS QUE NÃO SÃO VERIFICADOS NA PERÍCIA CAUTELAR: FUNCIONAMENTO, EXISTÊNCIA OU ORIGINALIDADE DE AIRBAG, SISTEMA DE FREIOS ABS, COMPUTADOR DE BORDO, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS QUE NÃO FAÇAM PARTE DOS ITENS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 14/98 DO CONTRAN. NÃO SÃO VERIFICADOS O FUNCIONAMENTO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO, SALVO A CONFERÊNCIA DAS MODIFICAÇÕES PERMITIDAS NESTE ITEM, QUE OBRIGATORIAMENTE PRECISAM ESTAR REGULARIZADAS NO CRLV/CRV, CONFORME ESTABELECE A RESOLUÇÃO 298/08 DO CONTRAN E, TAMBÉM, PEÇAS MECÂNICAS OU ITENS DE ACABAMENTO INTERNO DO VEÍCULO, COMPROVAÇÃO DE ORIGINALIDADE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO. (NA PERÍCIA CAUTELAR A QUILOMETRAGEM É REGISTRADA, APENAS, ATRAVÉS DE FOTO NO LAUDO).

NOSSO LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR TEM A FINALIDADE DE MOSTRAR SE HÁ ALGO FORA DOS PADRÕES USADOS PELAS MONTADORAS , NÃO SUBSTITUINDO O LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL.

REGISTRO DE ACIDENTE DE TRANSITO NÃO FORNECIDO PELOS ORGÃOS OFICIAIS DEVIDO A LEI LGPD.

IMPORTANTE

ESTE LAUDO NÃO SE BASEIA NA ANÁLISE PARA APROVAÇÃO OU RECUSA EM CIA DE SEGUROS ,E NEM REPAROS DE PINTURA , LAUDO EXCLUSIVO PARA ANALISE DA ESTRUTURA E IDENTIFICAÇÃO DO MESMO.

[redacted]