Laudo Cautelar

Auto Vistoria São José

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

[redacted]

Dados

Realizado Em: 30/10/2026 16:45 **O.S:** [redacted] **CNPJ:** 09650033000232

Vistoriador [redacted] **Analista:** Nenhum Analista

Dados do solicitante

Nome: HM PREMIUM **CPF/CNPJ:** 07161046000131

Dados do proprietário


Nome do proprietário: **CPF/CNPJ:**

Dados do veículo


Placa: [redacted]	**Marca:** BMW	**Modelo:** X1 S20I X LINE	**Tipo:** UTILITARIO
Fabricação/Modelo: 2025 / 2025	**Quilometragem:** Não informado	**Cidade:** BIGUACU	**UF Atual:** SC
CRLV: Não informado	**Nº do lacre:** Não informado	**Tipo de lacre:** Não informado	**Renavam:** Não informado

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN) [redacted]	**Chassi (Atual):** [redacted]
Motor (BIN) [redacted]	**Motor (Atual):** [redacted]
Combustível (BIN): GASOLINA	**Combustível (Atual):** GASOLINA
Cor (BIN): PRATA	**Cor (Atual):** PRATA
Cambio (BIN): Não Informado	**Cambio (Atual):** Não informado

DESTAQUE ★



FRENTE



TRASEIRA




PLACA TRASEIRA

Auto Vistoria São José
CNPJ: 09650033000232
Telefone: 4830349299
E-mail: fernando_dif@hotmail.com
Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700

[redacted]

Fotos do veiculo

AUTOMOVEL



LACRE



TRASEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA



HODÔMETRO



DIANTEIRA ESQUERDA




PANORÂMICA



DIANTEIRA DIREITA




EIQUETA 1



CHASSI

Vistoria veicular


Auto Vistoria São José
CNPJ: 09650033000232
Telefone: 4830349299
E-mail: fernando_dif@hotmail.com
Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700




ETIQUETA 2




COFRE




Nº DO MOTOR




PARABRISA




VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO (VIGIA)




VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO

Auto Vistoria São José
CNPJ: 09650033000232
Telefone: 4830349299
E-mail: fernando_dif@hotmail.com
Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700



CRLV



EXTRAS

Checklist

ASSOALHO:

- CENTRAL: **OK ORIGINAL**
- TRASEIRO: **OK ORIGINAL**

COLUNA:

- CENTRAL: **OK ORIGINAL**
- DIANTEIRA: **OK ORIGINAL**
- TRASEIRA: **OK ORIGINAL**

CHASSI:

- NUMERAÇÃO: **DENTRO DOS PADRÕES**

CARROCERIA:

- CAIXA DE RODA: **OK ORIGINAL**
- FOLHA LATERAL: **OK ORIGINAL**

ETIQUETAS:

- COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- BATENTE DA PORTA: **OK ORIGINAL**

LONGARINA:

- DIANTEIRA: **OK ORIGINAL**
- TRASEIRA: **OK ORIGINAL**

MOTOR:

- NUMERAÇÃO: **DENTRO DOS PADRÕES**

PAINEL:

- CORTA FOGO: **OK ORIGINAL**
- DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- TRASEIRO: **OK ORIGINAL**

HODOMETRÔ:

- : **OPERANTE**

PLACA:

- : **DENTRO DOS PADRÕES**

TETO:

- : **OK ORIGINAL**

TORRE DO AMORTECEDOR:

- : **OK ORIGINAL**


VIDROS:

- PARABRISA: **OK ORIGINAL**
- DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- TRASEIRO/VIGIA: **OK ORIGINAL**


Auto Vistoria São José
CNPJ: 09650033000232
Telefone: 4830349299
E-mail: fernando_dif@hotmail.com
Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700




Croqui



45° dianteira direita (Externo)



Lateral esquerda (Externo)




45° traseira esquerda (Externo)

OBSERVAÇÕES ADICIONADAS (EXTERNO)


33 Capô – *reparo de funilaria e pintura*

AUTO VISTORIA
Vistoria veicular


Auto Vistoria São José
CNPJ: 09650033000232
Telefone: 4830349299
E-mail: fernando_dif@hotmail.com
Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700



45° dianteira direita (Interno)



Lateral esquerda (Interno)



45° traseira esquerda (Interno)

VISTORIA
Vistoria veicular

[redacted]

AUTO VISTORIA
Vistoria veicular

AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Auto Vistoria São José
CNPJ: 09650033000232
Telefone: 4830349299
E-mail: fernando_dif@hotmail.com
Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700

[redacted]

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Auto Vistoria São José
CNPJ: 09650033000232
Telefone: 4830349299
E-mail: fernando_dif@hotmail.com
Rod Br 101 Km 207, Nº 0.0 - Kobrasol, Sao Jose, CEP: 88102700



AUTO VISTORIA
Vistoria veicular

Company Confer
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA PLUS

[redacted]

CONSULTA Nº: [redacted]
CONFIDENCIAL PARA: Auto Vistoria Ltda
REALIZADA EM: 30/10/2026 às 16:34

[redacted]

X1 S20I X LINE

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [redacted]	**Marca/Modelo:** BMW / X1 S20I X LINE	
Chassi: [redacted]	**Motor:** [redacted]	**Combustível:** Gasolina
Cor: Prata	**Tipo de veículo:** Utilitario	**Município/UF:** BIGUACU / SC
Ano fabricação: 2025	**Ano modelo:** 2025	**UF de Origem:** SC
UF Faturado: SC	**Caixa de câmbio:**	**Situação:** S
Espécie: Misto	**Lotação:** 5	**Potência:** 204
Carroceria: 999	**Cilindradas:** 1998	**Procedência:** Nacional
Situação Chassi: Normal	**Capacidade carga:** 48	**Eixo traseiro:** 0
Terceiro eixo: 0	**Documento importadora:** 0	**Identidade importadora:** 0
Número DI: 0	**Fabricante:**	**Segmento:** Auto
Grupo modelo veículo: X1	**Capacidade máxima tração:** 39 0	**Peso bruto:** 208
		Última atualização: 2025-03-07

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [redacted]	**Situação:** CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: BMW / X1 S20I X LINE	**Tipo de veículo:** UTILITARIO
Montagem: Não Informado	**Ano fabricação/Ano modelo:** 2025 / 2025
Procedência: NACIONAL	**Município/UF:** BIGUACU / SC
Chassi: [redacted] Normal	**Motor:** [redacted]
Renavam: [redacted]	**Combustível:** GASOLINA
Cor: PRATA	**Capacidade de passageiros:** Não Informado
Espécie: MISTO	**Cilindradas:** 1998
Peso bruto(PBT): 2.08	**Peso bruto(CMT):** 3.9
Potência: 204	**Eixo:** 0
Eixo Traseiro Dif: Não Informado	**N° carroceria:** Não Informado
Eixo auxiliar: Não Informado	**Número do Câmbio:** Não Informado
Número da Carroceria: Não Informado	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Base estadual (Cortesia)

SISTEMA INDISPONÍVEL TEMPORARIAMENTE

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: https://www.detran.sc.gov.br/veiculos/consultas/

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

SEGURALTA

Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

Clique aqui para cotar

[redacted]

(11) 91666-8244

Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por **SSL**

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 09.650.033/0002-32** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 09.650.033/0002-32 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 09.650.033/0002-32 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.