ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	**CPF/CNPJ**	**TELEFONE**	**E-MAIL**
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	**Placa**	**Nº Chassi**	**Tipo Veículo**	**Combustível**	**Fabricante**	**Modelo**
[redacted]				GASOLINA	AUDI	I/AUDI Q7 3.0TFSI
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2021	2021	0	FANTASIA	[redacted]		49246
Nº do Chassi do veículo		**Nº do Chassi no Cadastro**		**Nº do Motor no Veículo**		**Nº do Motor no Cadastro**
[redacted]						

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	514 Vidro não original
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	524 Vidro não original
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	534 Vidro não original
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	554 Vidro não original
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	574 Vidro não original
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	584 Vidro não original
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

VEICULO BLINDADO

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de

criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Visto[redacted]

APROVADO

PANORÂMICA



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



DIANTEIRA DIREITA 90º



TRASEIRA DIREITA 90º



CAIXA DE AR LADO DIREITO



LATERAL DIREITA



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

LATERAL ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



TRASEIRA ESQUERDA 90º



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CHANCELA DA BLINDAGEM NOS VIDROS



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vist[redacted]

APROVADO

HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA 283 MICRAS



LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA 247 MICRAS



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistor[redacted]

APROVADO

PARALAMAS DIANTEIRO ESQUERDO 255 MICRAS



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA 246 MICRAS



PORTA TRASEIRA ESQUERDA 257 MICRAS



PARALAMAS TRASEIRO ESQUERDO 254 MICRAS



TAMPA TRASEIRA 248 MICRAS



PORTA MALAS



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

PAINEL TRASEIRO INTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



CARROCERIA



ETIQUETA DO CINTO



TETO 243 MICRAS



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria : [redacted]

APROVADO

LATERAL TRASEIRA DIREITA 258 MICRAS



LATERAL TRASEIRA DIREITA 244 MICRAS



PORTA TRASEIRA DIREITA 260 MICRAS



PORTA DIANTEIRA DIREITA 241 MICRAS



COLUNA DIANTEIRA DIREITA 234 MICRAS



LATERAL DIANTEIRA DIREITA 240 MICRAS



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria = [redacted]

APROVADO

LATERAL DIANTEIRA DIREITA 240 MICRAS



PARALAMAS DIANTEIRO DIREITO 226 MICRAS



CAPO 230 MICRAS



ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

TORRE AMORTECEDOR DIREITO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




PAINEL SUPERIOR



SUPERIOR DIANTEIRO DIREITO



SUPERIOR DIANTEIRO ESQUERDO



ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

CHASSI




MOTOR



NÚMERO DO CÂMBIO



DOC. DO VEÍCULO



[redacted]


ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]


ASTRO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]