visão total
vistoria veicular

Número do Laud[redacted]

APROVADO

[redacted]

LAUDO CAUTELAR: [redacted]

DADOS GERAIS:

DATA:	19/06/2026	**STATUS:**	APROVADO
CLIENTE:	[redacted]		
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	HYUNDAI	**MODELO/VERSÃO:**	HB20 10M EVOLUTI
ANO FAB./MODELO:	2022/2022	**COR:**	PRATA
PLACA:	[redacted]	**CIDADE:**	SUZANO-SP
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	[redacted]	**Nº DO MOTOR NO VEÍC.:**	[redacted]
Nº DO CHASSI NA BIN:	[redacted]	**Nº DO MOTOR NA BIN:**	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		**Nº DO MOTOR NO CRLV:**	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	[redacted]	**COMBUSTÍVEL:**	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		**KM:**	100267

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

101 PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADES

200 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

201 - TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE

300 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

308 - NUMERAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

400 - CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:

405 - NUMERAÇÃO É A MESMA QUE CONSTA CADASTRADA NO BIN

500. 1 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

501 - ORIGINAL

500. 2 - DO BATENTE DA PORTA:

510 - ORIGINAL

600. 1 - VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)

605 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 2 - VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

613 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 3 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

621 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 5 - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

637 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 7 - VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

653 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

600. 8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

661 - ORIGINAL/DENTRO DO PADRÃO

700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

703 - APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO DIANTEIRA DA CARROÇARIA.

711 - ANÁLISE DE PINTURA NÃO CONTRATADA

800 - REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

806 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

SUPORTE FRONTAL (UNIAO DA TRAVESSA DE RADIADOR) E TRAVESSA DE RADIADOR COM PEQUENA AVARIA.

[redacted]

LAUDO CAUTELAR [redacted]

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuíndo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes. NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISÃO TOTAL VISTORIA VEICULAR, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

[redacted]

LAUDO CAUTELAR: [redacted]

DIANTEIRA 45°




TRASEIRA 45°



CHASSI



MOTOR



HODÔMETRO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COMPARTIMENTO DO MOTOR



AVARIA



AVARIA



AVARIA



FRENTE DO VEÍCULO



TRASEIRA DO VEÍCULO



[redacted]

LAUDO CAUTELAR: [redacted]

ETIQUETA (VIS)



ETIQUETA (VIS)



LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



PLACA



LACRE/QRCODE



[redacted]

LAUDO CAUTELAR [redacted]

CAIXA ESTEPE



CAMBIO



TORRE DE AMORTECEDOR



TORRE DE AMORTECEDOR



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



[redacted]

visãototal
vistoria veicular

[redacted]

AUTO SCORE

CÓDIGO: [redacted]
DATA: 19/06/2026 16:37
IMPRESSÃO 19/06/2026 17:12

[redacted]

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: [redacted]



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	**2022**	ANO MODELO:	**2022**
MARCA / MODELO:	**HYUNDAI/HB20 10M EVOLUTI**	COR:	**PRATA**
COMBUSTÍVEL:	**ALCOOL/GASOLINA**	ESPÉCIE:	**PASSAGEIRO**
TIPO VEÍCULO:	**AUTOMOVEL**	CATEGORIA:	**PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	[redacted]	PROCEDÊNCIA:	**NACIONAL**
CILINDRADAS:		POTÊNCIA:	[redacted]
CAPAC. DE CARGA:		CMT/PBT:	
QTD. DE EIXOS:			

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	**20/03/2026**	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICIPIO PLACA:	**SUZANO-SP**	RENAVAM:	[redacted]
CHASSI:	[redacted]	SITUAÇÃO VEICULO:	**EM CIRCULACAO**
TIPO CHASSI:	**NORMAL**		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	[redacted]	Nº MOTOR:	[redacted]

AGREGADOS (FÁBR

CAIXA DE CÂMBIO:	[redacted]	Nº MOTOR:	[redacted]
CARROCERIA:			

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	**NADA CONSTA**	JUDICIAL:	**NADA CONSTA**
BLOQUEIO	**NADA CONSTA**	FINANCEIRA:	**ALIENACAO FIDUCIARIA**
ADMINISTRATIVA:	**NADA CONSTA**	RENAJUD:	**NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA:	**NADA CONSTA**		

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	**ALIENACAO FIDUCIARIA**	RESTRIÇÃO 2:	**NADA CONSTA**

RESTRIÇÃO 3:	**NADA CONSTA**	RESTRIÇÃO 4:	**NADA CONSTA**

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	**0,00**	MUNICIPAIS:	**0,00**
DER:	**0,00**	POL. ROD. FEDERAL:	**0,00**
DERSA:	**0,00**	RENAINF:	**0,00**
CETESB:	**0,00**	IPVA:	**0,00**
DPVAT:	**0,00**	MULTAS:	**0,00**
LICENCIAMENTO:	**0,00**		

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: [redacted]
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA:	[redacted]	CGC FINANCEIRA:	
Nº CONTRATO:		VIGÊNCIA CONTR.:	
ARRENDATÁRIO:	[redacted]	INFORMANTE FINAN:	**NÃO DISPONÍVEL**
NOME AGENTE		DT INCLUSÃO FN.:	**NÃO DISPONÍVEL**

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA: [redacted]

MARCA/MODELO:	**HYUNDAI/HB20 10M/EVOLUTI**	ANO FAB/MODELO:	**2022/2022**
COR:	**Prata**	COMBUSTÍVEL:	**Alcool / Gasolina**
TIPO DE VEÍCULO:	**Automovel**	ESPÉCIE:	**Passageiro**
MUNICÍPIO / UF:	**SAO PAULO / SP**	UF ORIGEM:	**SP**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	[redacted]	POTÊNCIA:	[redacted]
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	
CILINDRADAS:		TIPO CARROCERIA:	**NAO APLICAVEL**
SITUAÇÃO CHASSI:		SITUAÇÃO VEÍCULO:	[redacted]
NUMERO EIXOS:		PESO BRUTO TOTAL:	
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	**NÃO**	ROUBO E FURTO:	**NÃO**
RENAINF (MULTAS):	**NÃO**	INDICADOR ALARME:	**NÃO**
RECALL:	**NÃO**	INDICADOR LEILÃO:	**NÃO**
RENAJUD:	**NÃO**		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	**ALIENACAO FIDUCIARIA**	RESTRIÇÃO 2:	**SEM RESTRICAO**

RESTRIÇÃO 3: **SEM RESTRICAO** RESTRIÇÃO 4: **SEM RESTRICAO**

RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante [redacted] desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.
As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.