Laudo Cautelar

Checar Vistorias Automotivas Eirelli EPP

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado [redacted]

Dados

Realizado Em: 06/10/2026 11:13 **O.S:** [redacted] **CNPJ:** 23973034000168

Vistoriador: [redacted]

Dados do solicitante

Nome: MERCEDES PACAEMBU **CPF/CNPJ:** 09186460000120

Dados do proprietário

Nome do proprietário: **CPF/CNPJ:**

Dados do veículo

Placa: [redacted] **Marca:** I **Modelo:** M.BENZ GLB220 4M AM... **Tipo:** AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2025 / 2025 **Quilometragem:** 30070 **Cidade:** CARIACICA **UF Atual:** ES

CRLV: Não informado **Nº do lacre:** QRCODE **Tipo de lacre:** Não informado **Renavam:** [redacted]

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): [redacted]	**Chassi (Atual):** [redacted]
Motor (BIN): [redacted]	**Motor (Atual):** [redacted]
Combustível (BIN): GASOLINA/ELETRICO	**Combustível (Atual):** GASOLINA/ELETRICO
Cor (BIN): PRETA	**Cor (Atual):** PRETA
Cambio (BIN): [redacted]	**Cambio (Atual):** Não informado

DESTAQUES ★



FRENTE.



TRASEIRA.



PLACA.

Checar Vistorias Automotivas Eirelli EPP
CNPJ: 23973034000168
Telefone: 1143295222
E-mail: checar@checar.net.br
Av. Doutor Abraao Ribeiro, Nº 43.0 - Bom Retiro, São Paulo, CEP: 01133020

[redacted]

Fotos do veiculo

FOTOS COMPLEMENTARES



CHASSI



"N° do MOTOR"



HODÔMETRO



CRLV



LACRE/QRCODE



GRAVAÇÃO DE VIDRO



DATA DE CINTO



ETA MOTOR



ETA BATENTE PORTA

Checar Vistorias Automotivas Eirelli EPP
CNPJ: 23973034000168
Telefone: 1143295222
E-mail: checar@checar.net.br
Av. Doutor Abraao Ribeiro, Nº 43.0 - Bom Retiro, São Paulo, CEP: 01133020



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQ



CAIXA DE AR DIR



TETO



PAINEL DIANTEIRO



ASSOALHO O PORTA MALAS

Checklist

GRAVAÇÃO DE CHASSI NOS VIDROS:

CONSTA GRAVAÇÃO DE CHASSI EM TODOS OS VIDROS OK: **GRAVAÇÕES DE CHASSI EM TODOS OS VIDROS**

ETIQUETA ETA:

ETIQUETA DO MOTOR: **OK ORIGINAL**

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA: **OK ORIGINAL**

LACRE / QRCODE:

ORIGINAL: **OK ORIGINAL**

Checar Vistorias Automotivas Eirelli EPP
CNPJ: 23973034000168
Telefone: 1143295222
E-mail: checar@checar.net.br
Av. Doutor Abraao Ribeiro, Nº 43.0 - Bom Retiro, São Paulo, CEP: 01133020

ESTRUTURA:

- PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- PAINEL TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- FOLHA DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- FOLHA DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ASSOALHO DO PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**

CHASSI:

- DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE: **OK ORIGINAL**

MOTOR:

- DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE: **OK ORIGINAL**

Checar Vistorias Automotivas Eirelli EPP
CNPJ: 23973034000168
Telefone: 1143295222
E-mail: checar@checar.net.br
Av. Doutor Abraao Ribeiro, Nº 43.0 - Bom Retiro, São Paulo, CEP: 01133020



Croqui



45° dianteira direita (Externo)



Lateral esquerda (Externo)



45° traseira esquerda (Externo)



45° dianteira direita (Interno)



Lateral esquerda (Interno)



45° traseira esquerda (Interno)

Observações Adicionadas

Nenhuma observação encontrada.

Checar Vistorias Automotivas Eirelli EPP
CNPJ: 23973034000168
Telefone: 1143295222
E-mail: checar@checar.net.br
Av. Doutor Abraao Ribeiro, Nº 43.0 - Bom Retiro, São Paulo, CEP: 01133020



[redacted]

AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Checar Vistorias Automotivas Eirelli EPP
CNPJ: 23973034000168
Telefone: 1143295222
E-mail: checar@checar.net.br
Av. Doutor Abraao Ribeiro, Nº 43.0 - Bom Retiro, São Paulo, CEP: 01133020

[redacted]