visãototal
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO
Vistoria Cautelar

DADOS GERAIS:

DATA:	23/05/2026 12:12:41	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	[redacted]	Nº DA VISTORIA:	[redacted]
UNIDADE:		VISTORIADOR:	

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA	MODELO/VERSÃO:	TOYOTA CCROSS XRE 20
ANO FAB./MODELO:	2025/2026	COR:	BRANCA
PLACA:	[redacted]	CIDADE:	PRESIDENTE PRUDENTE
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	AF82458
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	[redacted]
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	22629

100 - Condição da placa:
101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:
201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:
308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

400 - Condição do número do câmbio:
409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:
501-Original

2 - Do batente da porta:
510-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):
605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:
613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:
621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):
637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:
653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:
661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:
701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:
806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se de vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade FERREIRA E SIQUEIRA VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL PRESIDENTE PRUDENTE, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PRESIDENTE PRUDENTE - ESTRUTURAL declaro ter recebido o seguinte da: **FERREIRA E SIQUEIRA VISTORIA VEICULAR LTDA** e CNPJ: **45.704.245/0001-38** e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que qualquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]


APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [redacted]


DIANTEIRA




TRASEIRA




CHASSI



MOTOR




LACRE



HODÔMETRO




ETIQUETA_VIS_COLUNA



ETIQUETA_VIS_MOTOR



VIDRO



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PRESIDENTE PRUDENTE - ESTRUTURAL declaro ter recebido o seguinte da: FERREIRA E SIQUEIRA VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 45.704.245/0001-38 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.


visãototal
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]


APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]


DIANTEIRA



TRASEIRA




PLACA



COMPARTIMENTO MOTOR



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA




LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



TORRE AMORTECEDOR LADO ESQUERDO



[redacted]

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PRESIDENTE PRUDENTE - ESTRUTURAL declaro ter recebido o seguinte da: FERREIRA E SIQUEIRA VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 45.704.245/0001-38 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

visãototal
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

TORRE AMORTECEDOR LADO DIREITO



[redacted]

Auxiliar Conferente

Eu, PARTICULAR PRESIDENTE PRUDENTE - ESTRUTURAL, declaro ter recebido o seguinte da: FERREIRA E SIQUEIRA VISTORIA VEICULAR LTDA e CNPJ: 45.704.245/0001-36 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

BRASIL, 2218 - CEP:19.013-001 - PRESIDENTE PRUDENTE


visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria: [redacted]

APROVADO

[redacted]

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]


[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]