visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

DADOS GERAIS:

DATA:	29/10/2026 17:41:49	**STATUS:**	APROVADO
CLIENTE:	[redacted]		
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	LAND ROVER	**MODELO/VERSÃO:**	I/LR EVOQUE P250FF SE RD
ANO FAB./MODELO:	2020/2020	**COR:**	PRETA
PLACA:	[redacted]	**CIDADE:**	CAMPINAS
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	[redacted]	**Nº DO MOTOR NO VEÍC.:**	[redacted]
Nº DO CHASSI NA BIN:		**Nº DO MOTOR NA BIN:**	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		**Nº DO MOTOR NO CRLV:**	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	[redacted]	**COMBUSTÍVEL:**	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		**KM:**	41173

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

518-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

608-Vidro não original

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

616-Vidro não original

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

624-Vidro não original

4 - Vidro da lateral traseira esquerda:

632-Vidro não original

5 - Vidro traseiro (vigia):

640-Vidro não original

6 - Vidro da lateral traseira direita:

648-Vidro não original

7 - Vidro da porta traseira direita:

656-Vidro não original

8 - Vidro da porta dianteira direita:

664-Vidro não original

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

900 - CHECKLIST LAUDO ACVT ® - ANÁLISE COMPLETA VISÃO TOTAL

1031 - ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PRESENTES NO VEICULO

ACEND. DE CIGARRO

AIR BAG LATERAL

AIR BAG MOTORISTA

AIR BAG PASSAGEIRO

ANTENA

AR QUENTE

BUZINA

CHAVE DE RODA

CHAVE TRAVA ESTEPE

CONTROLE DE ESTABILIDADE

DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA

ESTEPE

FAROL DE MILHA

FAROL DE NEBLINA

FREIO ABS

LIMP / LAV, VIDRO TRASEIRO

MACACO
MULTIMÍDIA
TAPETES
TETO SOLAR / PANORÂMICO
TRIÂNGULO
VIDRO ELÉTRICO

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

laudo aprovado

veiculo blindado

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuíndo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade A1 VISAO TOTALOSASCO LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL OSASCO III, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL OSASCO III apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL OSASCO III, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

[redacted]

[redacted]

visãototal
vistoria veicular


Número da Vistori[redacted]

APROVADO


[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [redacted]


TRASEIRA




DIANTEIRA 45º LADO DIREITO




DIANTEIRA 45º LADO ESQUERDO



DIANTEIRA



TRASEIRA 45º LADO DIREITO



TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO



CHASSI



MOTOR



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



[redacted]

visãototal
vistoria veicular

Número da Vistori[redacted]

APROVADO

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]


TORRE AMORTECEDOR DIREITO




COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




ETIQUETA DO MOTOR



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [redacted]

COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



[redacted]

visãototal
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO


[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



CAPÔ PINTURA ORIGINAL



[redacted]

visãototal
vistoria veicular

Número da Vi[redacted]

APROVADO

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO PINTURA ORIGINAL



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA PINTURA ORIGINAL



PORTA TRASEIRA ESQUERDA PINTURA ORIGINAL



FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA PINTURA ORIGINAL



FOLHA LATERAL TRASEIRA DIREITA PINTURA ORIGINAL



PORTA TRASEIRA DIREITA PINTURA ORIGINAL



PORTA DIANTEIRA DIREITA PINTURA ORIGINAL



PARALAMA DIANTEIRO DIREITO PINTURA ORIGINAL



ARCO DO TETO LADO DIREITO PINTURA ORIGINAL



[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA [redacted]

ARCO DO TETO LADO ESQUERDO PINTURA ORIGINAL



TETO PANORÂMICO



[redacted]

[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

[redacted]

visão total
vistoria veicular

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

[redacted]