[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

	Placa: [redacted]	Cor: **BRANCA**	Ano de fabricação: **2015**	Data da vistoria: **28/10/2026**	
		UF: **MG**	Capacidade:	Ano do modelo: **2016**	Fabricante: **I**
Modelo: **PORSCHE CAYENNE GTS**	Combustível: **GASOLINA**	Km: **89349**	Renavam: [redacted]	Câmbio:	Motor: [redacted]
Chassi: [redacted]	Vistoriador:			Unidade: **BELO HORIZONTE**	

Dados do solicitante:
SPETTACOLO MOTORS LTDA - 55.089.145/0001-00

Dados do proprietário:
SPETTACOLO MOTORS LTDA - 55.089.145/0001-00

Conclusão gráfica



Consultas (6 itens verificados)

- Cred Agregados
- Cred Hist Rf
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Cred Ind. Sinistro



Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.
- Porta Dianteira Direita



Estrutura (25 itens verificados)

- Torre Do Amortecedor Direita
- Torre Do Amortecedor Direita
- Torre Do Amortecedor Esquerda
- Torre Do Amortecedor Esquerda
- Longarina Direita
- Caixa De Roda Dianteira Direita
- Longarina Esquerda



Frente




Traseira

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: Sem Vestigios de Repintura | Vestigios de Repintura | Leia os Campos de Observação | Vestigios de Massa | Material Plastico/ PPF Excluido de Parecer


Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise
1 - Capô			2 - Lateral Traseira Direita		
3 - Porta Traseira Direita			4 - Teto		
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo			6 - Caixa De Ar Esquerdo		
7 - Porta Dianteira Direita			8 - Caixa De Ar Direito		
9 - Porta Dianteira Esquerda			10 - Porta Traseira Esquerda		
11 - Lateral Traseira Esquerda			12 - Paralama Dianteiro Direito		
13 - Tampa Do Porta Malas			14 - Coluna Dianteira Direita		
15 - Coluna Dianteira Esquerda			16 - Coluna Traseira Direita		
17 - Coluna Traseira Esquerda			18 - Coluna Central Direita		
19 - Coluna Central Esquerda					

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em mícrons (µ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura

Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Torre de amortecedor diant. Direito	CONFORME	2 - Torre de amortecedor tras. Direito	CONFORME
3 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	CONFORME	4 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	CONFORME
5 - Longarina dianteira direita	CONFORME	6 - Caixa de Roda Dianteira Direita	CONFORME
7 - Longarina dianteira esquerda	CONFORME	8 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	CONFORME
9 - Coluna Dianteira Esquerda	CONFORME	10 - Coluna Traseira Direita	CONFORME
11 - Coluna Traseira Esquerda	CONFORME	12 - Caixa de Ar Direito	CONFORME
13 - Painel traseiro	CONFORME	14 - Longarina traseira esquerda	CONFORME
15 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	CONFORME	16 - Longarina traseira direita	CONFORME
17 - Coluna Dianteira Direita	CONFORME	18 - Coluna central direita	CONFORME
19 - Coluna central esquerda	CONFORME	20 - Caixa de Ar Esquerdo	CONFORME
21 - Caixa de estepe	CONFORME	22 - Assoalho Direito	CONFORME
23 - Assoalho Esquerdo	CONFORME	24 - Painel frontal superior	CONFORME
25 - Caixa de Roda Traseira Direita	CONFORME		

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do chassi (Veículo) [redacted]

● **Chassi** - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do motor (Veículo) [redacted]

● **Motor** - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN), sem vestígios de adulteração.



[redacted]

Condição e Numeração do Câmbio

N° do câmbio (Base Nacional BIN)
[redacted]

N° do câmbio (Veículo)
Não informado

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

HODÔMETRO

HODÔMETRO

DATA DA VISTORIA: 17/04/2024 // KM:69177 //
HISTÓRICO DE KM DETRAN/MG: DATA DA VISTORIA: 18/06/2026 - KM: 86663.
Veículo possuí histórico de quilometragem em nossas bases

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Vidro Identificado sem vestígios de polimento

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

DO BATENTE DA PORTA
Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio
Item excluído de parecer

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO
NÃO CONSTA HISTÓRICO DE OFERTA DE VENDA EM LEILÃO, ROUBO/FURTO, SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

CONSULTA

CONSULTA
Consultas publicas em foto na vistoria

CONCLUSÃO

Conclusão Final
CONFORME

GERAL

GERAL
Não nos responsabilizamos por modificações e/ou funcionamento de odômetro, motor, câmbio, airbag´s, componentes elétricos e suspensão. Componentes plásticos ou ferrosos recobertos por "PPF" e/ou plotados não são emitidos pareceres referente a avaria ou análise de pintura, pareceres de pintura se restringem a sem vestígios de repintura, vestígios repintura, vestígios de massa e leia os campos de observação não emitimos pareceres referente a arranhados, mossas, amassados. Componentes estruturais analisados na vistoria consistem em partes fixadas através de soldas ou fundição no monobloco dos veículos assim constituídos e monobloco/longarinas assim como longarinas transversais geralmente encontradas em veículos utilitários, não é avaliado desalinhamento/avaria de carroceria ocasionada por torção. A vistoria cautelar não tem valor pericial ou laudo.

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

PLACA

Placa

Lacre/QR Code sem vestígios de violação/irregularidades.

Observações

Informações públicas obtidas do veículo: Este Veículo não tem Autuação e não tem Multas.
IPVA Pago: 2026.
Taxa Licenciamento Paga: 2026.
Situação Licenciamento: VEICULO LICENCIADO PARA O ANO 2026.
Restrições - ALIENACAO FIDUCIARIA AGENTE: [redacted]

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Fotos



CRV/CRLV/CRLV-E



Hodômetro



PAINEL E MOTOR DO VEÍCULO EM FUNCIONAMENTO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



ETIQUETA ETA MOTOR



ETIQUETA ETA COLUNA DE PORTA


Fotos



IDENTIFICAÇÃO CINTO DE SEGURANÇA MOTORISTA



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA COM CAIXA DE RODA



ASSOALHO LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA GUARNIÇÃO REMOVIDA

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Fotos



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA COM CAIXA DE RODA



LATERAL DIRETA GUARNIÇÃO REMOVIDA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ASSOALHO LADO DIREITO



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Fotos




PONTA DE LONGARINA TRASEIRA DIREITA




Placa



PAINEL TRASEIRO



LACRE DE PLACA/ QR CODE



ESCANEAMENTO QR CODE PLACA MERCOSUL



AIRBAGS DE TETO LADO DIREITO

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Fotos



AIRBAGS DE TETO LADO ESQUERDO



DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA



DETRAN 01

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Fotos




SENATRAN 01



SENATRAN 02



POLICIA RODOVIARIA FEDERAL



CONSULTA PROCEDÊNCIA




IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA TRASEIRO

Fotos



IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA DIANTEIRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PORTA MALAS GUARNIÇÃO REMOVIDA



FIXAÇÃO FOLHA DE TETO

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Fotos



ANALISE PINTURA CAPO



ANALISE PINTURA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA TAMPA TRASEIRA

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Fotos



ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PARALAMA DIANTEIRO DIREITO



ANALISE PINTURA TETO



FIXAÇÃO PAINEL TRASEIRO

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Fotos



FIXAÇÃO TAMPA TRASEIRA



ETIQUETA VIN REGIÃO TRASEIRA

[redacted]



FIXADOR DIREITO DO PAINEL FRONTAL



FIXADOR ESQUERDO DO PAINEL FRONTAL



LENTE FAROL ESQUERDO

[redacted]

CONSULTADO EM: 28/10/2026 ÀS 15:11 **RESULTADO DA CONSULTA:** ESPECIAL

RESULTADO ENCONTRADO PARA: [redacted]
MARCA/MODELO: I/PORSCHE CAYENNE GTS
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2015/2016
ORIGEM DE EMPLACAMENTO: SÃO PAULO

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

1 PONTO DE ALERTA

[redacted]

RESUMO DAS CONSULTAS

CRED AGREGADOS	CRED HIST RF	CRED GRAVAME 2	LEILÃO BASE COMERCIAL	LEILÃO PLUS	CRED IND. SINISTRO
✓	✓	⚠	✓	✓	✓

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [redacted]	**COR:** BRANCA	**TIPO:** CAMIONETA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	**PROCEDÊNCIA:** IMPORTADO	**POTÊNCIA:** 440CV

CRED AGREGADOS

PLACA: [redacted]	**CHASSI:** [redacted]
ORIGEM EMPLACAMENTO: SÃO PAULO	**MUNICIPIO/UF:** BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE: PORSCHE	**MARCA/MODELO:** I/PORSCHE CAYENNE GTS
ANO DE FABRICAÇÃO: 2015	**ANO DO MODELO:** 2016
TIPO: CAMIONETA	**ESPÉCIE:** MISTO
CILINDRADAS: 3600	**POTÊNCIA:** 440
Nº DE EIXOS: 0	**EIXO TRASEIRO DIF:**
CAPACIDADE DE CARGA: 45	**SEGMENTO:** AUTO
SUB SEGMENTO: AU - SUVS	**PASSAGEIROS:** 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	**COR:** BRANCA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	**N° DO MOTOR (FABRÍL)** [redacted]
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	**CAIXA DE CAMBIO:** [redacted]
MONTAGEM: 1	**CARROCERIA/TIPO:** 999
PESO BRUTO: 289	**TERCEIRO EIXO:**
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 639	**RENAVAM:** [redacted]

DADOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DO CATÁLOGO

Informações da versão identificada no catálogo; não alteram os dados desta consulta.

VERSÃO DO MODELO: PORSCHE CAYENNE GTS 3.6 V6 TURBO	**COMBUSTÍVEL DA VERSÃO:** GASOLINA
CONSUMO URBANO (GASOLINA): 5,6 KM/L	**CONSUMO RODOVIÁRIO (GASOLINA):** 8,1 KM/L
TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 85 L	**AUTONOMIA URBANA:** 476 KM
AUTONOMIA RODOVIÁRIA: 688,5 KM	

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

PLACA:	**MUNÍCIPIO:** 0 - NAO ENCONTRADO
RENAVAM:	**UF DA PLACA:** MG
CHASSI: [redacted]	**ANO DE FABRICAÇÃO:** 0
ANO MODELO: 0	**CÓDIGO DO AGENTE:** 1263
DOCUMENTO DO AGENTE: [redacted]	**NOME DO AGENTE:** [redacted]
TIPO DA RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA	**N° DO CONTRATO:** [redacted]
DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/06/2026	**DOCUMENTO FINANCIADO:** 1
NOME DO FINANCIADO:	**N° DA RESTRIÇÃO:** [redacted]
DATA DE INCLUSÃO:	**DATA DA EMISSÃO:**
UF DO GRAVAME:	

ATENÇÃO NA COMPRA

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA

SEM RISCO

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
28/10/2026	89349	VISTORIA CAUTELAR
17/04/2024	69177	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 2

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que

solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.