[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Placa: [redacted]
Cor: **CINZA**
Ano de fabricação: **2019**
Data da vistoria: **30/10/2026**
UF: **MG**
Capacidade:
Ano do modelo: **2020**
Fabricante: **I**
Modelo: **BMW X3 M COMPETITION**
Combustível: **GASOLINA**
Km: **39873**
Renavam: [redacted]
Câmbio:
Motor: [redacted]
Chassi: [redacted]
Vistoriador:
Unidade: **BELO HORIZONTE**

Dados do solicitante:
SPETTACOLO MOTORS LTDA - 55.089.145/0001-00

Dados do proprietário:
SPETTACOLO MOTORS LTDA - 55.089.145/0001-00

Conclusão gráfica

Consultas (9 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Cred Agregados
- Cred Hist Rf
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial

Pintura (16 itens verificados)

- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Caixa De Ar Esq.
- Porta Dianteira Direita
- Caixa De Ar Direita
- Porta Dianteira Esquerda

Estrutura (25 itens verificados)

- Torre Do Amortecedor Direita
- Torre Do Amortecedor Direita
- Torre Do Amortecedor Esquerda
- Torre Do Amortecedor Esquerda
- Longarina Direita
- Caixa De Roda Dianteira Direita
- Longarina Esquerda



Frente


Traseira

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: Sem Vestigios de Repintura | Vestigios de Repintura | Leia os Campos de Observação | Vestigios de Massa | Material Plastico/ PPF Excluido de Parecer


Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise
1 - Lateral Traseira Direita			**2 -** Porta Traseira Direita		
3 - Teto			**4 -** Caixa De Ar Esquerdo		
5 - Porta Dianteira Direita			**6 -** Caixa De Ar Direito		
7 - Porta Dianteira Esquerda			**8 -** Porta Traseira Esquerda		
9 - Lateral Traseira Esquerda			**10 -** Tampa Do Porta Malas		
11 - Coluna Dianteira Direita			**12 -** Coluna Dianteira Esquerda		
13 - Coluna Traseira Direita			**14 -** Coluna Traseira Esquerda		
15 - Coluna Central Direita			**16 -** Coluna Central Esquerda		

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em mícrons (µ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura

Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Torre de amortecedor diant. Direito	CONFORME	2 - Torre de amortecedor tras. Direito	CONFORME
3 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	CONFORME	4 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	CONFORME
5 - Longarina dianteira direita	CONFORME	6 - Caixa de Roda Dianteira Direita	CONFORME
7 - Longarina dianteira esquerda	CONFORME	8 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	CONFORME
9 - Coluna Dianteira Esquerda	CONFORME	10 - Coluna Traseira Direita	CONFORME
11 - Coluna Traseira Esquerda	CONFORME	12 - Caixa de Ar Direito	CONFORME
13 - Painel traseiro	CONFORME	14 - Longarina traseira esquerda	CONFORME
15 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	CONFORME	16 - Longarina traseira direita	CONFORME
17 - Coluna Dianteira Direita	CONFORME	18 - Coluna central direita	CONFORME
19 - Coluna central esquerda	CONFORME	20 - Caixa de Ar Esquerdo	CONFORME
21 - Caixa de estepe	CONFORME	22 - Assoalho Direito	CONFORME
23 - Assoalho Esquerdo	CONFORME	24 - Painel frontal superior	CONFORME
25 - Caixa de Roda Traseira Direita	CONFORME		

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do chassi (Veículo) [redacted]

● **Chassi** - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do motor (Veículo) [redacted]

● **Motor** - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN), sem vestígios de adulteração.



[redacted]

Condição e Numeração do Câmbio

N° do câmbio (Base Nacional BIN)
Não informado

N° do câmbio (Veículo)
Não informado

● **Câmbio** - Item excluído de parecer

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

HODÔMETRO

HODÔMETRO

Veículo possuí histórico de quilometragem em nossas bases
DATA DA VISTORIA: 03/10/2022 - KM: 21765

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

Análise de originalidade de pintura

PORTA MALAS

REPINTURA LOCALIZADA REGIÃO SUPERIOR DA PEÇA.

PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO

POSSUI APLICAÇÃO DE PELÍCULA PPF, NÃO SENDO POSSÍVEL AVALIAR PINTURA.

CAPÔ

POSSUI APLICAÇÃO DE PELÍCULA PPF, NÃO SENDO POSSÍVEL AVALIAR PINTURA.

PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO

POSSUI APLICAÇÃO DE PELÍCULA PPF, NÃO SENDO POSSÍVEL AVALIAR PINTURA.

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE OFERTA DE VENDA EM LEILÃO, ROUBO/FURTO, SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

CONSULTA

CONSULTA

Consultas publicas em foto na vistoria

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME

GERAL

GERAL

Não nos responsabilizamos por modificações e/ou funcionamento de odômetro, motor, câmbio, airbag´s, componentes elétricos e suspensão. Componentes plásticos ou ferrosos recobertos por "PPF" e/ou plotados não são emitidos pareceres referente a avaria ou análise de pintura, pareceres de pintura se restringem a sem vestígios de repintura, vestígios repintura, vestígios de massa e leia os campos de observação não emitimos pareceres referente a arranhados, mossas, amassados. Componentes estruturais analisados na vistoria consistem em partes fixadas através de soldas ou fundição no monobloco dos veículos assim constituídos e monobloco/longarinas assim como longarinas transversais geralmente encontradas em veículos utilitários, não é avaliado desalinhamento/avaria de carroceria ocasionada por torção. A vistoria cautelar não tem valor pericial ou laudo.

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

PLACA

Placa

Lacre/QR Code sem vestígios de violação/irregularidades.

Observações

Informações públicas obtidas do veículo: Este veículo possui 4 autuações e não tem multas.
IPVA 2026: Nenhum débito encontrado.
Último Exercício Licenciado: 2026
Impedimentos: Nenhum impedimento registrado até esta data.

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Fotos



CRV/CRLV/CRLV-E



Hodômetro



PAINEL E MOTOR DO VEÍCULO EM FUNCIONAMENTO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO




ETIQUETA ETA MOTOR



ETIQUETA ETA COLUNA DE PORTA

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Fotos



IDENTIFICAÇÃO CINTO DE SEGURANÇA MOTORISTA



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA COM CAIXA DE RODA



ASSOALHO LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA GUARNIÇÃO REMOVIDA

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR


Fotos



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA COM CAIXA DE RODA




LATERAL DIRETA GUARNIÇÃO REMOVIDA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ASSOALHO LADO DIREITO



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

[redacted]

Fotos



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA DIREITA



Placa



PAINEL TRASEIRO



LACRE DE PLACA/ QR CODE



ESCANEAMENTO QR CODE PLACA MERCOSUL



AIRBAGS DE TETO LADO DIREITO

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Fotos



AIRBAGS DE TETO LADO ESQUERDO



DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA




TRASEIRA DIREITA

DETRAN 01

Fotos



DETRAN 02




SENATRAN 01



SENATRAN 02



POLICIA RODOVIARIA FEDERAL




CONSULTA PROCEDÊNCIA



IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO


Fotos




IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA TRASEIRO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA DIANTEIRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FIXAÇÃO FOLHA DE TETO


Fotos



ANALISE PINTURA CAPO



ANALISE PINTURA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA




ANALISE PINTURA TAMPA TRASEIRA


[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR


Fotos



ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PARALAMA DIANTEIRO DIREITO



ANALISE PINTURA TETO



PAINEL TRASEIRO

[redacted]

Fotos



DATA DE PEÇA (FAROL ESQUERDO)



DATA DE PEÇA (FAROL DIREITO)



ETIQUETA VIN



PLAQUETA DE FABRICAÇÃO

[redacted]

CONSULTADO EM: 30/10/2026 ÀS 10:11 **RESULTADO DA CONSULTA:** ESPECIAL

RESULTADO ENCONTRADO PARA: [redacted]
MARCA/MODELO: I/BMW X3 M COMPETITION
0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2019/2020
ORIGEM DE EMPLACAMENTO: PARANÁ
0 PONTOS DE ALERTA

[redacted]

RESUMO DAS CONSULTAS

OUTROS ESTADOS	CRED BDV II (BIN)	CRED AGREGADOS	CRED HIST RF	SISCSV	CRED GRAVAME 2	LEILÃO BASE COMERCIAL	LEILÃO PLUS
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CRED IND. SINISTRO	SISCSV - SINISTRO
✓	

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [redacted] **COR:** CINZA **TIPO:** UTILITARIO

COMBUSTÍVEL: GASOLINA **PROCEDÊNCIA:** IMPORTADO **POTÊNCIA:** 510CV

OUTROS ESTADOS

PLACA: [redacted] **MUNÍCIPIO:** VILA VELHA

CHASSI [redacted] **UF:** ES

PROCEDÊNCIA: IMPORTADA **SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 13/08/2026 **COR:** CINZA

MARCA: I/BMW X3 M COMPETITION **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2019

ANO DO MODELO: 2020 **COMBUSTÍVEL:** GASOLINA

TIPO: UTILITARIO **CATEGORIA:** PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: [redacted]

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: **RESTRIÇÃO 2:**

RESTRIÇÃO 3: **RESTRIÇÃO 4:**

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO. **DÉBITOS DE MULTAS:** NAO EXISTE DEBITO.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00 **VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO:** 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00 **VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT:** 0,00

SEM RISCO

CRED BDV II (BIN)

PLACA: [redacted]	**PROCEDÊNCIA:** ESTRANGEIRA
CHASSI: [redacted]	**N° DO MOTOR:** [redacted]
RENAVAM: [redacted]	**COR:** CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2019	**ANO DO MODELO:** 2020
MUNICÍPIO/UF: VILA VELHA/ES	**QTD. DE PASSAGEIROS:** 5
CAPACIDADE DE CARGA: 53	**ESPÉCIE:** MISTO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	**CÂMBIO:**
N° DE EIXOS: 2	**TERCEIRO EIXO:**
EIXO TRASEIRO DIF:	**CILINDRADAS:** 2993
CHASSI REMARCADO: NORMAL	**SEGMENTO:** NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	**TIPO DO VEÍCULO:** UTILITARIO
CMT: 204	**COMBUSTÍVEL:** GASOLINA
MARCA/MODELO: DESCONHECIDO/I/BMW X3 M COMPETITION	**PBT:** 250
POTÊNCIA: 510	**SITUAÇÃO:** CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 2:** NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 4:** NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



SEM RISCO

CRED AGREGADOS

PLACA [redacted]	**CHASSI:** [redacted]
ORIGEM EMPLACAMENTO: PARANÁ	**MUNICIPIO/UF:** NOVA LIMA/MG
FABRICANTE: DESCONHECIDO	**MARCA/MODELO:** I/BMW X3 M COMPETITION
ANO DE FABRICAÇÃO: 2019	**ANO DO MODELO:** 2020
TIPO: UTILITARIO	**ESPÉCIE:** MISTO
CILINDRADAS: 2993	**POTÊNCIA:** 510
Nº DE EIXOS: 2	**EIXO TRASEIRO DIF:**
CAPACIDADE DE CARGA: 53	**SEGMENTO:** NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	**PASSAGEIROS:** 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	**COR:** CINZA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	**N° DO MOTOR (FABRÍL):** [redacted]
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	**CAIXA DE CAMBIO:**
MONTAGEM: 1	**CARROCERIA/TIPO:** 999
PESO BRUTO: 250	**TERCEIRO EIXO:**
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 204	**RENAVAM:** [redacted]

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [redacted]	**CHASSI:** [redacted]
ANO FABRICAÇÃO: 2019	**ANO MODELO:** 2020
CMC: 0.53	**CMT:** 2.04
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	**TIPO CARROCERIA:** NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	**CHASSI SÉRIE:**
CILINDRADAS: 2993	**COMBUSTÍVEL CÓDIGO:** 02
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	**COR CÓDIGO:** 05
COR: CINZA	**ESPÉCIE:** MISTO
INDICADOR ALARME: NÃO	**INDICADOR ROUBO/FURTO:** NÃO
LOTAÇÃO: 5	**MARCA/MODELO CÓDIGO:** [redacted]
MARCA/MODELO: I/BMW X3 M COMPETITION	**MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO:** 5703
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: VILA VELHA	**QTD. EIXOS:** 2
PBT: 2.5	**POTÊNCIA:** 510
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO [redacted]	**SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 25	**TIPO VEÍCULO:** UTILITARIO
UF JURISDIÇÃO:	**INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA:** NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	**INDICADOR MULTA RENAINF:** NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	**INDICADOR RECALL 1:** NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	**INDICADOR RECALL 3:** NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	**RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	**INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD:** NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	**RESTRIÇÃO RFB:**
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	**INDICADOR OSTENTA PIV:** NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	**TIPO ARRENDATÁRIO:**
N° CARROCERIA:	**REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:**
REMARCAÇÃO CHASSI:	**DATA EMISSÃO CRV:** 13/08/2026
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	**ORGÃO RFB CÓDIGO:**
ORGÃO RFB:	**N° EIXO AUXILIAR:**
N° EIXO TRASEIRO:	**NATUREZA FATURADO:**
UF FATURADO:	**NATUREZA IMPORTADOR:**
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	**PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:**

PAÍS TRANSFERÊNCIA:	**DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:**
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	**TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO:** 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	**NOME ARRENDATÁRIO:**
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	**N° CÂMBIO:**
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	**N° ID FATURAMENTO:**
N° ID IMPORTADOR:	**N° MOTOR:**
POSSUIDOR NOME: [redacted]	**POSSUIDOR DOCUMENTO:** [redacted]
POSSUIDOR ORIGEM: 4	**N° DOC PROPRIETÁRIO:**
NOME PROPRIETÁRIO: [redacted]	**REGISTRO ADUANEIRO:**
RENAVAM [redacted]	**USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR:** NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	**USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR:** NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	

SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO

SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA

SEM RISCO

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
30/10/2026	39873	VISTORIA CAUTELAR
03/10/2022	21765	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 2

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.