[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Placa: [redacted]
Cor: **CINZA**
Ano de fabricação: **2020**
Data da vistoria: **28/09/2026**
UF: **MG**
Capacidade:
Ano do modelo: **2021**
Fabricante: **I AUDI**
Modelo: **AUDI RSQ3 25TFSI**
Combustível: **GASOLINA**
Km: **27485**
Renavam: [redacted]
Câmbio:
Motor: [redacted]
Chassi: [redacted]
Vistoriador:
Unidade: **BELO HORIZONTE**

Dados do solicitante:
SPETTACOLO MOTORS LTDA - 55.089.145/0001-00

Dados do proprietário:
SPETTACOLO MOTORS LTDA - 55.089.145/0001-00

Conclusão gráfica

Consultas (9 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Cred Agregados
- Cred Hist Rf
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial

Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.
- Porta Dianteira Direita

Estrutura (25 itens verificados)

- Torre Do Amortecedor Direita
- Torre Do Amortecedor Direita
- Torre Do Amortecedor Esquerda
- Torre Do Amortecedor Esquerda
- Longarina Direita
- Caixa De Roda Dianteira Direita
- Longarina Esquerda


Frente


Traseira

[redacted]

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: Sem Vestigios de Repintura | Vestigios de Repintura | Leia os Campos de Observação | Vestigios de Massa | Material Plastico/ PPF Excluido de Parecer

Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise
1 - Capô			2 - Lateral Traseira Direita		
3 - Porta Traseira Direita			4 - Teto		
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo			6 - Caixa De Ar Esquerdo		
7 - Porta Dianteira Direita			8 - Caixa De Ar Direito		
9 - Porta Dianteira Esquerda			10 - Porta Traseira Esquerda		
11 - Lateral Traseira Esquerda			12 - Paralama Dianteiro Direito		
13 - Tampa Do Porta Malas			14 - Coluna Dianteira Direita		
15 - Coluna Dianteira Esquerda			16 - Coluna Traseira Direita		
17 - Coluna Traseira Esquerda			18 - Coluna Central Direita		
19 - Coluna Central Esquerda					

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em mícrons (µ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

[redacted]

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura

Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Torre de amortecedor diant. Direito	CONFORME	2 - Torre de amortecedor tras. Direito	CONFORME
3 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	CONFORME	4 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	CONFORME
5 - Longarina dianteira direita	CONFORME	6 - Caixa de Roda Dianteira Direita	CONFORME
7 - Longarina dianteira esquerda	CONFORME	8 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	CONFORME
9 - Coluna Dianteira Esquerda	CONFORME	10 - Coluna Traseira Direita	CONFORME
11 - Coluna Traseira Esquerda	CONFORME	12 - Caixa de Ar Direito	CONFORME
13 - Painel traseiro	CONFORME	14 - Longarina traseira esquerda	CONFORME
15 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	CONFORME	16 - Longarina traseira direita	CONFORME
17 - Coluna Dianteira Direita	CONFORME	18 - Coluna central direita	CONFORME
19 - Coluna central esquerda	CONFORME	20 - Caixa de Ar Esquerdo	CONFORME
21 - Caixa de estepe	CONFORME	22 - Assoalho Direito	CONFORME
23 - Assoalho Esquerdo	CONFORME	24 - Painel frontal superior	CONFORME
25 - Caixa de Roda Traseira Direita	CONFORME		

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted] N° do chassi (Veículo) [redacted]

● **Chassi**- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted] N° do motor (Veículo) [redacted]

● **Motor**- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN), sem vestígios de adulteração.



HODÔMETRO

HODÔMETRO

Veículo possuí histórico de quilometragem em nossas bases
HISTÓRICO DE KM DETRAN/MG: Data da Vistoria: 19/08/2026 // km: 27087.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

Item excluído de parecer

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE OFERTA DE VENDA EM LEILÃO, ROUBO/FURTO, SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

CONSULTA

CONSULTA

Consultas publicas em foto na vistoria

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME

GERAL

GERAL

Não nos responsabilizamos por modificações e/ou funcionamento de odômetro, motor, câmbio, airbag´s, componentes elétricos e suspensão. Componentes plásticos ou ferrosos recobertos por "PPF" e/ou plotados não são emitidos pareceres referente a avaria ou análise de pintura, pareceres de pintura se restringem a sem vestígios de repintura, vestígios repintura, vestígios de massa e leia os campos de observação não emitimos pareceres referente a arranhados, mossas, amassados. Componentes estruturais analisados na vistoria consistem em partes fixadas através de soldas ou fundição no monobloco dos veículos assim constituídos e monobloco/longarinas assim como longarinas transversais geralmente encontradas em veículos utilitários, não é avaliado desalinhamento/avaria de carroceria ocasionada por torção. A vistoria cautelar não tem valor pericial ou laudo.

[redacted]

PLACA

Placa

Lacre/QR Code sem vestígios de violação/irregularidades.

Observações

Informações públicas obtidas do veículo: Este Veículo não tem Autuação e não tem Multas.

IPVA Pago: 0000.
Taxa Licenciamento Paga: 2026.
Situação Licenciamento: VEICULO LICENCIADO PARA O ANO 2026.
Restrições - SEM RESTRICAO.



Fotos



CRV/CRLV/CRLV-E



Hodômetro



PAINEL E MOTOR DO VEÍCULO EM FUNCIONAMENTO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



ETIQUETA ETA MOTOR



ETIQUETA ETA COLUNA DE PORTA

Fotos



IDENTIFICAÇÃO CINTO DE SEGURANÇA MOTORISTA



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA COM CAIXA DE RODA



ASSOALHO LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA GUARNIÇÃO REMOVIDA

Fotos



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA COM CAIXA DE RODA



LATERAL DIRETA GUARNIÇÃO REMOVIDA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



ASSOALHO LADO DIREITO



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

Fotos



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA DIREITA



Placa



PAINEL TRASEIRO



LACRE DE PLACA/ QR CODE



ESCANEAMENTO QR CODE PLACA MERCOSUL



AIRBAGS DE TETO LADO DIREITO

Fotos



AIRBAGS DE TETO LADO ESQUERDO



DIANTEIRA ESQUERDA



DIANTEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA



TRASEIRA DIREITA



DETRAN 01

Fotos



SENATRAN 01



SENATRAN 02



POLICIA RODOVIARIA FEDERAL



CONSULTA PROCEDÊNCIA



IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA TRASEIRO

Fotos



IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA DIANTEIRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



FIXAÇÃO FOLHA DE TETO



ANALISE PINTURA CAPO

Fotos



ANALISE PINTURA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA TAMPA TRASEIRA



ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA DIREITA

[redacted]

Fotos



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PARALAMA DIANTEIRO DIREITO



ANALISE PINTURA TETO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



FIXAÇÃO PAINEL TRASEIRO

Fotos



FIXAÇÃO TAMPA TRASEIRA



ETIQUETA VIN/PLAQUETA DE FABRICAÇÃO



DATA DE PEÇA (FAROL ESQUERDO)



DATA DE PEÇA (FAROL DIREITO)



FIXAÇÃO DO CAPÔ



CONSULTADO EM: 28/09/2026 ÀS 17:45 **RESULTADO DA CONSULTA:** ESPECIAL

RESULTADO ENCONTRADO PARA: [redacted]
MARCA/MODELO: I/AUDI RSQ3 2.TFSI
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2020/2021
ORIGEM DE EMPLACAMENTO: GOIÁS

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

0 PONTOS DE ALERTA

[redacted]

RESUMO DAS CONSULTAS

OUTROS ESTADOS	CRED BDV II (BIN)	CRED AGREGADOS	CRED HIST RF	SISCSV	CRED GRAVAME 2	LEILÃO BASE COMERCIAL	LEILÃO PLUS
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CRED IND. SINISTRO	SISCSV - SINISTRO
✓	

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [redacted] **COR:** CINZA **TIPO:** UTILITARIO

COMBUSTÍVEL: GASOLINA **PROCEDÊNCIA:** IMPORTADO **POTÊNCIA:** 400CV

OUTROS ESTADOS

PLACA: [redacted] **MUNÍCIPIO:** BELO HORIZONTE - MG

CHASSI [redacted] **UF:** MG

PROCEDÊNCIA: **SITUAÇÃO:** CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: **COR:** CINZA

MARCA: I AUDI / AUDI RSQ3 25TFSI **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2020

ANO DO MODELO: 2021 **COMBUSTÍVEL:** GASOLINA

TIPO: **CATEGORIA:**

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: [redacted]

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA **RESTRIÇÃO 2:** NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA **RESTRIÇÃO 4:** NADA CONSTA

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO IPVA. **DÉBITOS DE MULTAS:** NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00 **VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO:** 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00 **VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT:** 0,00

SEM RISCO

CRED BDV II (BIN)

PLACA: [redacted]	**PROCEDÊNCIA:** ESTRANGEIRA
CHASSI [redacted]	**N° DO MOTOR:** [redacted]
RENAVAM: [redacted]	**COR:** CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2020	**ANO DO MODELO:** 2021
MUNICÍPIO/UF: BELO HORIZONTE/MG	**QTD. DE PASSAGEIROS:** 5
CAPACIDADE DE CARGA: 46	**ESPÉCIE:** MISTO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	**CÂMBIO:**
N° DE EIXOS: 2	**TERCEIRO EIXO:**
EIXO TRASEIRO DIF:	**CILINDRADAS:** 2480
CHASSI REMARCADO: NORMAL	**SEGMENTO:** NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	**TIPO DO VEÍCULO:** UTILITARIO
CMT: 225	**COMBUSTÍVEL:** GASOLINA
MARCA/MODELO: DESCONHECIDO/I/AUDI RSQ3 2.5TFSI	**PBT:** 225
POTÊNCIA: 400	**SITUAÇÃO:** CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 2:** NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 4:** NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



SEM RISCO

CRED AGREGADOS

PLACA: [redacted]	**CHASSI:** [redacted]
ORIGEM EMPLACAMENTO: GOIÁS	**MUNICIPIO/UF:** JUIZ DE FORA/MG
FABRICANTE: DESCONHECIDO	**MARCA/MODELO:** I/AUDI RSQ3 2.TFSI
ANO DE FABRICAÇÃO: 2020	**ANO DO MODELO:** 2021
TIPO: UTILITARIO	**ESPÉCIE:** MISTO
CILINDRADAS: 2480	**POTÊNCIA:** 400
Nº DE EIXOS: 2	**EIXO TRASEIRO DIF:**
CAPACIDADE DE CARGA: 46	**SEGMENTO:** NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	**PASSAGEIROS:** 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	**COR:** CINZA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	**N° DO MOTOR (FABRÍL):** [redacted]
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	**CAIXA DE CAMBIO:**
MONTAGEM: 1	**CARROCERIA/TIPO:** 999
PESO BRUTO: 225	**TERCEIRO EIXO:**
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 225	**RENAVAM:**

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: [redacted]	**CHASSI:** [redacted]
ANO FABRICAÇÃO: 2020	**ANO MODELO:** 2021
CMC: 0.46	**CMT:** 2.25
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	**TIPO CARROCERIA:** NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	**CHASSI SÉRIE:**
CILINDRADAS: 2480	**COMBUSTÍVEL CÓDIGO:** 02
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	**COR CÓDIGO:** 05
COR: CINZA	**ESPÉCIE:** MISTO
INDICADOR ALARME: NÃO	**INDICADOR ROUBO/FURTO:** NÃO
LOTAÇÃO: 5	**MARCA/MODELO CÓDIGO:** [redacted]
MARCA/MODELO: I/AUDI RSQ3 2.5TFSI	**MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO:** 4123
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: BELO HORIZONTE	**QTD. EIXOS:** 2
PBT: 2.25	**POTÊNCIA:** 400
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: [redacted]	**SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 25	**TIPO VEÍCULO:** UTILITARIO
UF JURISDIÇÃO:	**INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA:** NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	**INDICADOR MULTA RENAINF:** NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	**INDICADOR RECALL 1:** NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	**INDICADOR RECALL 3:** NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	**RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	**INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD:** NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	**RESTRIÇÃO RFB:**
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	**INDICADOR OSTENTA PIV:** NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	**TIPO ARRENDATÁRIO:**
N° CARROCERIA:	**REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:**
REMARCAÇÃO CHASSI:	**DATA EMISSÃO CRV:** 19/08/2026
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	**ORGÃO RFB CÓDIGO:**
ORGÃO RFB:	**N° EIXO AUXILIAR:**
N° EIXO TRASEIRO:	**NATUREZA FATURADO:**
UF FATURADO:	**NATUREZA IMPORTADOR:**
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	**PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:**

PAÍS TRANSFERÊNCIA:	**DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:**
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	**TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO:** 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	**NOME ARRENDATÁRIO:**
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	**N° CÂMBIO:**
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	**N° ID FATURAMENTO:**
N° ID IMPORTADOR:	**N° MOTOR:**
POSSUIDOR NOME: [redacted]	**POSSUIDOR DOCUMENTO:** [redacted]
POSSUIDOR ORIGEM: 4	**N° DOC PROPRIETÁRIO:**
NOME PROPRIETÁRIO: [redacted]	**REGISTRO ADUANEIRO:**
RENAVAM: [redacted]	**USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR:** NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	**USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR:** NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	

SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO

SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA

SEM RISCO

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
28/09/2026	27485	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros

quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.