[redacted]

AUTO PROVE VISTORIAS
CLIENTE: [redacted]
CÓDIGO: [redacted]
DATA: 14/10/2026
PERITO: [redacted]

PARECER FINAL DA VISTORIA
CONFORME
Estrutura preservada.

Ultra Visão
Ultra Visão Franchising
Perícias e Vistorias

[redacted]



INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR: [redacted]
KM: 60759

MARCA / MODELO: CAOACHERY / TIGGO7 PRO HA
COR: AZUL
COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO

ANO FABRICAÇÃO: 2024
ANO MODELO: 2025
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULAÇÃO

INFORMAÇÕES BASEADAS NA CONSULTA AO VEÍCULO

- LEILÃO ✓
- SINISTRO ✓
- ROUBO E FURTO ✓
- RENAJUD ✓
- ALERTA DE INDÍCIO ✓
- ESTRUTURA ✓

SITUAÇÃO GERAL

✓ CONFORME	⚠ CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)	✗ NÃO CONFORME
37 ITENS	0 ITENS	1 ITENS

38 ITENS

- ✓ CONFORME: 37
- ⚠ OBSERVAÇÃO: 0
- ✗ NÃO CONFORME: 1

TOTAL: 38 ITENS

ITENS ANALISADOS

14 IDENTIFICAÇÃO
- ✓ CAMBIO GRAVACAO
- ✓ MOTOR GRAVACAO
- ✓ COMPARTIMENTO MOTOR
- ✓ PAINEL HODOMETRO
- ✓ VIDRO FRONTAL
- ✓ VIDRO DIANTEIRO
- ✓ VIDRO TRASEIRO
- ✓ VIDRO TRASEIRO
- ✓ VIDRO TRASEIRO DIREITO
- ✓ VIDRO DIANTEIRO DIREITO
- ✓ FOTO PLACA
- ✓ ETIQUETA VIS MOTOR
- ✓ CHASSI GRAVACAO
- ✓ ETIQUETA VIS PORTA

8 ESTRUTURA
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA
- ✓ TORRE AMORTECEDOR
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA
- ✓ TORRE AMORTECEDOR
- ✓ PAINEL FRONTAL
- ✓ LONGARINA TRASEIRA
- ✓ PAINEL TRASEIRO
- ✓ LONGARINA TRASEIRA

16 PINTURA E LATARIA
- ✓ COR VEICULO
- ✓ CAPO DIANTEIRO
- ✗ PARALAMA DIANTEIRO
- ✓ PORTA DIANTEIRA
- ✓ PORTA TRASEIRA
- ✓ LATERAL TRASEIRA
- ✓ TAMPA TRASEIRA
- ✓ TETO
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA
- ✓ PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO
- ✓ FRENTE ESQUERDA
- ✓ TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ TRASEIRA DIREITA
- ✓ FRENTE DIREITA

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR

Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo: [redacted]

FOTOS PRINCIPAIS



MOTOR GRAVACAO
⚠ COM OBSERVAÇÃO
DIFÍCIL ACESSO.



CHASSI GRAVACAO
✓ ORIGINAL



FRENTE ESQUERDA
✓ DENTRO DOS PADRÕES



FRENTE DIREITA
✓ DENTRO DOS PADRÕES



TRASEIRA ESQUERDA
✓ DENTRO DOS PADRÕES



TRASEIRA DIREITA
✓ DENTRO DOS PADRÕES

IDENTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E VIDROS

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR

Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR


Número do Laudo: [redacted]




FOTO PLACA
✓ DENTRO DOS PADRÕES



PAINEL HODOMETRO
✓ DENTRO DOS PADRÕES




ETIQUETA VIS MOTOR
✓ ORIGINAL




ETIQUETA VIS PORTA
✓ ORIGINAL



COMPARTIMENTO MOTOR
✓ ORIGINAL



CAMBIO GRAVACAO
✓ ORIGINAL




VIDRO FRONTAL
✓ ORIGINAL




VIDRO TRASEIRO
✓ ORIGINAL



VIDRO DIANTEIRO DIREITO
✓ ORIGINAL



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO
✓ ORIGINAL



VIDRO TRASEIRO DIREITO
✓ ORIGINAL



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
✓ ORIGINAL


AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR

Ultra Visão
Franchising
Pericias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo [redacted]

FOTOS - ESTRUTURAL



PAINEL FRONTAL
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



PAINEL TRASEIRO
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



TORRE AMORTECEDOR DIREITA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR

Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo [redacted]

MODULO - ESTRUTURA

✓ ESTRUTURA	NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA

PAINEL DIANTEIRO	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
LONGARINA DIREITA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK ✓
LONGARINA ESQUERDA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK ✓
PAINEL CORTA-FOGO	OK ✓

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO

COLUNA DIANTEIRA	OK ✓
COLUNA CENTRAL	OK ✓
COLUNA TRASEIRA	OK ✓
CAIXA DE AR	OK ✓

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
CAIXA DO ESTEPE	OK ✓
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK ✓
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK ✓

ESTRUTURA DO LADO DIREITO

COLUNA DIANTEIRA	OK ✓
COLUNA CENTRAL	OK ✓
COLUNA TRASEIRA	OK ✓
CAIXA DE AR	OK ✓

ASSOALHO

ASSOALHO LADO ESQUERDO	OK ✓
ASSOALHO LADO DIREITO	OK ✓

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR


Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo: [redacted]

VISTORIA CAUTELAR: [redacted]

ANÁLISE ESTRUTURAL



[redacted]

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR

Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo: [redacted]

FOTOS - PINTURA E LATARIA



CAPO DIANTEIRO
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO
✓ REPINTURA E/OU MASSA



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



TAMPA TRASEIRA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



TETO
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



LATERAL TRASEIRA DIREITA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PARALAMA DIANTEIRO DIREITO
✓ PADRÃO DO FABRICANTE

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR

Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo [redacted]

VISTORIA CAUTELAR: [redacted]

ANÁLISE DE PINTURA



OBSERVAÇÕES DA PINTURA

Capô Dianteiro PADRÃO DO FABRICANTE	**Para-lama Dianteiro Direito** PADRÃO DO FABRICANTE	**Para-lama Dianteiro Esquerdo** REPINTURA E/OU MASSA
Porta Dianteira Direita PADRÃO DO FABRICANTE	**Porta Dianteira Esquerda** PADRÃO DO FABRICANTE	**Porta Traseira Direita** PADRÃO DO FABRICANTE
Porta Traseira Esquerda PADRÃO DO FABRICANTE	**Lateral Traseira Direita** PADRÃO DO FABRICANTE	**Lateral Traseira Esquerda** PADRÃO DO FABRICANTE
Teto PADRÃO DO FABRICANTE	**Tampa Traseira** PADRÃO DO FABRICANTE	

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR

Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo [redacted]

QUADRO RESUMO DE APONTAMENTOS E OBSERVAÇÕES

ITEM / COMPONENTE	STATUS / CLASSIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO / MOTIVO
MOTOR GRAVACAO	ORIGINAL	DIFÍCIL ACESSO.

PARECER TÉCNICO

Estrutura preservada.

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR

Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo: [redacted]

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes.

NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística.

Cabe destacar que a unidade não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria.

O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação.

As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta.

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos.

Não obstante, o critério de avaliação bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Importante notar que NÃO são examinados itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios.

A análise de pintura é realizada através de medidores digitais que informam a espessura da camada de tinta, apenas em caráter informativo de retoques ou reparos expressivos em sua lataria, que não afetam a estrutura do veículo, NÃO apontamos pequenos riscos nem desgastes na pintura.

NÃO nos responsabilizamos por defeitos ou fraudes em equipamentos de Air-Bag.

A verificação da numeração da caixa de câmbio somente é realizada se tal item está aparente, sem a necessidade de desmontar partes do veículo que tornem a gravação obstruída.

A vistoria cautelar não afere a idoneidade da quilometragem constante no hodômetro do veículo, sendo apenas registrado em caráter informativo a quilometragem aparente em seu painel de instrumentos.

Alguns itens obrigatórios e acessórios como pneus, setas, cintos e outros acessórios, são apenas informados quanto à sua existência e funcionamento mínimo, não sendo atestada calibração ou cumprimento de normas técnicas específicas.

A análise proposta é particular, restrita exclusivamente aos itens analisados e não à vistoria regulamentada pelo CONTRAN ou à perícia realizada pelo Instituto de Criminalística.

[redacted]

Bin **

CHERY

NACIONAL

PLACA [redacted]

RENAVAM

CHASSI [redacted]

ESTADO
SP

Placa	[redacted]	**Procedência**	NACIONAL
Chassi		**Numero do Motor**	[redacted]
Renavam		**Montagem**	Não Informado
Cor	AZUL	**Ano Modelo**	2025
Ano Fabricação	2024	**Marca/Modelo**	CAOACHERY/TIGGO7 PRO HA
Municipio	MOGI DAS CRUZES	**UF**	SP
Capacidade de passageiros	5	**Combustível**	GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO
Potência	160	**Especie**	MISTO
Carroceria	NãO APLICAVEL	**Nº Câmbio**	Não Informado
Capacidade de Carga	Não informado	**Cilindradas**	1498
Remarcação do Chassi	Não	**Tipo**	UTILITARIO
Situação	✔ EM CIRCULACAO	**Data última Atualização**	19/08/2026
Emplacamento Eletrônico	Não Informado		

Informações Relevantes

Queixa de Roubo e/ou Furto	✔ VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO

Situação	✔ EM CIRCULACAO	**Recall**	NÃO
Ind. Restrições	Não informado	**Restrição Renajud**	NÃO
Restrição RFB	NÃO	**Restrição01**	NADA CONSTA
Restrição02	NADA CONSTA	**Restrição03**	NADA CONSTA
Restrição04	NADA CONSTA	**Data Limite Restrição Tributária**	Não informado
Placa Mercosul	Não Informado		

Histórico Roubo e Furto *

Placa	[redacted]	**Procedência**	Não informado
Chassi	Não informado	**Cor**	Não informado
Ano Fabricação	Não informado	**Ano Modelo**	Não informado
Marca/Modelo	Não informado	**Município**	Não informado

✔ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

Base Estadual **

Placa	[redacted]	**Procedencia**	NACIONAL
Chassi		**Motor**	[redacted]
Renavam		**Data de emissão do CRV**	2026-08-19

Indica débitos IPVA licenciamento	Não informado	**Indica débitos em multas**	Não informado
Cor	AZUL	**ANO FAB/MOD**	2024/2025
Município/UF	MOGI DAS CRUZES/SP	**Marca**	CAOACHERY/TIGGO7 PRO HA
Combustível	GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO	**Potência**	160
Capacidade de carga	Não informado	**Espécie**	MISTO
Carroceria	Não informado	**Tipo de carroceria**	NãO APLICAVEL
Câmbio	Não Informado	**Eixos**	2
Cilindradas	1498	**Situação chassi**	✔ NãO INFORMADO
PBT	1.91	**Categoria**	PARTICULAR
Tipo do veículo	UTILITARIO	**CMT**	1.91
Situação	✔ EM CIRCULACAO	**Roubo/furto**	⚠ Não Possui

Informações Relevantes

Comunicação de Venda	Não Possui	**DPVAT**	Não informado
IPVA	Não informado	**DERSA**	Não informado
DER	Não informado	**DETRAN**	Não informado
CETESB	Não informado	**Municipais**	Não informado
Polícia Rodoviária Federal	Não informado	**Débito Licenciamento**	Não informado
Data Licenciamento	Não informado	**Exercício Licenciamento**	Não informado
Débito Multas	0,00	**Restrições Administrativas**	Não informado
Restrições BloqueioGuincho	Não informado	**Restrições Furto**	Não Possui
Restrições InspAmbiental	Não informado	**Restrições Judicial**	Não informado
Restrições Renajud	Não Possui	**Restrições Tributária**	Não informado
Restrições Financeiras	Não informado	**Restrição 1**	SEM RESTRICAO
Restrição 2	SEM RESTRICAO	**Restrição 3**	SEM RESTRICAO
Restrição 4	SEM RESTRICAO		

Informações de Proprietário

Anterior	Não informado	**Atual**	[redacted]

Decodificador de Chassi

✔ CHASSI NÃO POSSUÍ IRREGULARIDADES

Chassi	[redacted]	**ANO MOD**	2025
Combustível	Gasolina	**Marca**	CAOACHERY
Modelo	TIGGO7 PRO HA	**Veículo**	Não informado
Versão	PRO HA	**Motor**	1.5
COD. Categoria	3	**Categoria**	UTILITARIO
Local fabricação	Não informado	**Origem**	NACIONAL
País	BRASIL	**Região**	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

Precificador I - FIPE

Código	Combustível	Marca	Modelo	Valor R$
093009-1	Gasolina	Caoa Chery/Chery	Tiggo 7 PRO 1.5 Turbo (Híbrido)	R$ 156.210,00

Código	Combustível	Marca	Modelo	Valor R$
093016-4	Gasolina	Caoa Chery/Chery	Tiggo 7 Pro Max Drive 1.5 TB (Hibrido)	R$ 150.858,00

Histórico de Laudos

VEÍCULO NÃO POSSUÍ LAUDO EM NOSSA PLATAFORMA

SENATRAN Detalhado Informações - Online

Placa	[redacted]	**Renavam**	[redacted]
Tipo do proprietario	1 - FISICA	**Documento Proprietario**	
Proprietario	[redacted]	**Chassi**	
Tipo	25 - UTILITARIO	**Espécie**	MISTO
Numero Carroceria	Não informado	**Tipo da Carroceria**	999 - NãO APLICAVEL
Categoria	PARTICULAR	**Combustível**	19 - GASOLINA/ALCOOL/ELETRICO
Marca / Modelo	200571 - CAOACHERY/TIGGO7 PRO HA	**Cambio**	Não Informado
Motor	[redacted]	**Ano de Fabricacao**	2024
Ano de Modelo	2025	**Cor**	02 - AZUL
Lotação	5	**Potencia**	160
Cilindradas	1498	**Tipo de arrendatário**	Não informado
Nome do Arrendatario	Não informado	**Documento do arrendatario**	Não informado
Procedência	NACIONAL	**Nº Serie Chassi**	Não informado
CMC	0.04	**CMT**	1.91
PBT	1.91	**Placa novo modelo**	Não
Situação	✔ EM CIRCULACAO	**Remarcação Chassi**	✔ NãO INFORMADO
Eixo Auxiliar	Não informado	**Eixo Traseiro**	Não informado
Município de Emplacamento	6713 - MOGI DAS CRUZES	**Quantidade de eixos**	2
UF de jurisdição	SP	**Data de emissão CRV**	19/08/2026
Data Ultima Atualizacao	Não informado	**Natureza Faturado**	Não informado
UF Faturado	Não informado	**Natureza do importador**	Não informado
Documento do importandor	Não informado	**País tranferência**	Não informado
Documento do proprietário indicado	Não informado	**Declaração de importação**	Não informado
Identificação do faturamento	Não informado	**Identificação do importador**	Não informado
Possuidor	[redacted]	**Documento do proprietario indicado**	Não informado
Registro Aduaneiro	Não informado	**Permite Baixar CRV Digital?**	Não

SENATRAN Detalhado Restrições - Online

Possui Leilão	Não	**Possui Multa Renainf**	Não
Possui Pendência de emissão	Não	**Possui restrição RENAJUD**	Não
Possui Restrição RFB	Não informado	**Órgão RFB**	Não informado
Restricao 1	- SEM RESTRICAO	**Restricao 2**	- SEM RESTRICAO

Restricao 3	- SEM RESTRICAO	**Restricao 4**	- SEM RESTRICAO
Alarme	Não		

Certificados de seguro de veículo emitidos

Nenhum registro encontrado.

Detalhes de Roubo/Furto

ℹ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS DE ROUBO / FURTO

Detalhes de Multa Renainf

ℹ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS DE MULTA RENAINF

Comunicado de Venda - Online

ℹ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Recall

✔ O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

SSP - Cortesia

Dados do Veículo

Multas

Nenhum registro encontrado.

IPVA

Nenhum registro encontrado.

Licenciamento

Nenhum registro encontrado.

Restrições

IPVA - Secretaria de Fazenda

Placa	[redacted]	**Renavam**	[redacted]
Espécie	MISTO	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	CAOACHERY/TIGGO7 PRO HA	**Tipo**	UTILITARIO
Faixa IPVA	[redacted]	**Passageiros**	5
Ano de fabricação	2024	**Carroceria**	NAO APLIC

Município	MOJI DAS CRUZES	**Último licenciamento**	2026
Combustível	GAS/AL/ELE	**Data da Venda**	-
Data da Comunicação	-		

DPVATs

Nenhum registro encontrado.

IPVA

Base calculo	R$ 0,00	**Aliquota**	R$ 331,20
Apurado	R$ 0,00	**Credito Nota Fiscal Paulista**	R$ 0,00
Devido	R$ 0,00	**Pagamento efetuado**	R$ 0,00
Descontos	R$ 0,00	**Saldo devido**	R$ 0,00
Acrescimos	R$ 0,00	**Competência**	-
Valor	R$ 0,00		

Pagamentos de Débitos

Modalidade Disponível	Vencimento	(Pague com código Renavam ou por meio do QR Code Pix)	Valor
1ª Parcela			R$ 0,00
2ª Parcela			R$ 0,00
3ª Parcela			R$ 0,00
4ª Parcela			R$ 0,00
5ª Parcela			R$ 0,00

Pagamentos Efetuados 2026

Nenhum registro encontrado.

IPVA não inscritos

Nenhum registro encontrado.

Licenciamentos

Nenhum registro encontrado.

Multas

Nenhum registro encontrado.

Dividas Ativas

✔ DOCUMENTO NÃO POSSUÍ DÍVIDA ATIVA

Base Histórica de Indício de Sinistro

ℹ NÃO POSSUI SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NA BASE HISTÓRICA DESTE SISTEMA

Sinistro - Base On-line

FORNECEDOR INDISPONÍVEL

Ofertas de Leilão

✔ NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA OCORRÊNCIA DE LEILÃO NA BASE 1

ℹ QUANTIDADE DE PESQUISAS NOS ÚLTIMOS MESES: **1**

14/10/2026

Ofertas de Leilão *

✔ NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA OCORRÊNCIA DE LEILÃO NA BASE 2

As informações de leilões são captadas por empresas privadas e não de órgãos públicos como Detran e Denatran. Essas empresas não obtém 100% de informações de leilões. Sendo assim não há destas empresas garantia pelas informações de captação de leilão.

Leilão Corporativo - Remarketing Automotivo / Venda Direta (Cortesia)

✔ NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA OCORRÊNCIA DE REMARKETING AUTOMOTIVO

[OP] Análise Técnica de Informações

✔ VEÍCULO NÃO POSSUÍ INDÍCIO DE SINISTRO

Estas informações são confidencias e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ/CPF: **68.547.984/0001-69**, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da contratada limita-se a transmitir fielmente as informações oriundas das bases de Negativação, Protesto Cartoriais e sobre veículos automotores registrados em base de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ/CPF: **68.547.984/0001-69**. Em caso de dúvida ou divergência, consulta diretamente o órgão competente. O CNPJ/CPF: **68.547.984/0001-69,** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras. Devido as informações **DPVAT** (Histórico de Proprietários), que ficou indisponível desde 12/07/2018 no mercado de informações veiculares e o Sinistro de Indenização Integral fornecido pela **FENASEG/CNSEG** desde 18/07/2018, não há como a empresa vistoriadora e fornecedor da consulta, se responsabilizar por informações de Sinistro de Indenização Integral.