[redacted]

AUTO PROVE VISTORIAS
CLIENTE: [redacted]
CÓDIGO:
DATA: 05/10/2026
PERITO: [redacted]

PARECER FINAL DA VISTORIA
CONFORME
Estrutura preservada.

Ultra Visão Franchising
Perícias e Vistorias

[redacted]



INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Nº CHASSI: [redacted]	**MARCA / MODELO:** VW / AMAROK V6 HIGH	**ANO FABRICAÇÃO:** 2022
Nº MOTOR: [redacted]	**COR:** BRANCA	**ANO MODELO:** 2022
KM: 103450	**COMBUSTÍVEL:** DIESEL	**SITUAÇÃO CHASSI:** CIRCULAÇÃO

INFORMAÇÕES BASEADAS NA CONSULTA AO VEÍCULO

LEILÃO	SINISTRO	ROUBO E FURTO	RENAJUD	ALERTA DE INDÍCIO	ESTRUTURA
✓	✓	✓	✓	✓	✓

SITUAÇÃO GERAL

✓ CONFORME	⚠ CONFORME (COM OBSERVAÇÃO)	✕ NÃO CONFORME
36 ITENS	1 ITENS	1 ITENS

38 ITENS

- ✓ CONFORME: 36
- ⚠ OBSERVAÇÃO: 1
- ✕ NÃO CONFORME: 1

TOTAL: 38 ITENS

ITENS ANALISADOS

14 IDENTIFICAÇÃO

- ✓ FOTO PLACA
- ✕ VIDRO FRONTAL
- ✓ VIDRO DIANTEIRO
- ✓ VIDRO TRASEIRO
- ✓ VIDRO TRASEIRO
- ✓ VIDRO TRASEIRO DIREITO
- ✓ VIDRO DIANTEIRO DIREITO
- ✓ PAINEL HODOMETRO
- ✓ CAMBIO GRAVACAO
- ⚠ MOTOR GRAVACAO
- ✓ COMPARTIMENTO MOTOR
- ✓ ETIQUETA VIS MOTOR
- ✓ ETIQUETA VIS PORTA
- ✓ CHASSI GRAVACAO

8 ESTRUTURA

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA
- ✓ TORRE AMORTECEDOR
- ✓ LONGARINA TRASEIRA
- ✓ PAINEL TRASEIRO
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA
- ✓ PAINEL FRONTAL
- ✓ TORRE AMORTECEDOR
- ✓ LONGARINA TRASEIRA

16 PINTURA E LATARIA

- ✓ TRASEIRA ESQUERDA
- ✓ TRASEIRA DIREITA
- ✓ FRENTE DIREITA
- ✓ FRENTE ESQUERDA
- ✓ COR VEICULO
- ✓ CAPO DIANTEIRO
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO
- ✓ PORTA DIANTEIRA
- ✓ PORTA TRASEIRA
- ✓ LATERAL TRASEIRA
- ✓ TAMPA TRASEIRA
- ✓ TETO
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA
- ✓ PORTA TRASEIRA DIREITA
- ✓ PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR


ULTRA PRIME

Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo: [redacted]

FOTOS PRINCIPAIS



MOTOR GRAVACAO

⚠ REMARCADO

Veículo examinado encontra-se com uma gravação sobre ofício no motor , já regularizado junto ao CRLV apresentado .



CHASSI GRAVACAO

✓ ORIGINAL



FRENTE ESQUERDA

✓ DENTRO DOS PADRÕES



FRENTE DIREITA

✓ DENTRO DOS PADRÕES



TRASEIRA ESQUERDA

✓ DENTRO DOS PADRÕES



TRASEIRA DIREITA

✓ DENTRO DOS PADRÕES

IDENTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E VIDROS

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR

ULTRA PRIME

Ultra Visão
Franchising
Pericias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo [redacted]





FOTO PLACA
✓ DENTRO DOS PADRÕES



PAINEL HODOMETRO
✓ DENTRO DOS PADRÕES




ETIQUETA VIS MOTOR
✓ ORIGINAL




ETIQUETA VIS PORTA
✓ ORIGINAL



COMPARTIMENTO MOTOR
✓ ORIGINAL



CAMBIO GRAVACAO
✓ ORIGINAL




VIDRO FRONTAL
× VIDRO NÃO ORIGINAL COM GRAVAÇÃO




VIDRO TRASEIRO
✓ ORIGINAL




VIDRO DIANTEIRO DIREITO
✓ ORIGINAL



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO
✓ ORIGINAL



VIDRO TRASEIRO DIREITO
✓ ORIGINAL



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
✓ ORIGINAL

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR

Ultra Visão
Franchising
Pericias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo: [redacted]

FOTOS - ESTRUTURAL



PAINEL FRONTAL
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



PAINEL TRASEIRO
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA



TORRE AMORTECEDOR DIREITA
✓ DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR

ULTRA PRIME

Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo: [redacted]

MODULO - ESTRUTURA

✓ ESTRUTURA	NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA

PAINEL DIANTEIRO	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
LONGARINA DIREITA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK ✓
LONGARINA ESQUERDA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK ✓
PAINEL CORTA-FOGO	OK ✓

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO

COLUNA DIANTEIRA	OK ✓
COLUNA CENTRAL	OK ✓
COLUNA TRASEIRA	OK ✓
CAIXA DE AR	OK ✓

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
CAIXA DO ESTEPE	OK ✓
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK ✓
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	DENTRO DOS PADRÕES DE FÁBRICA ✓
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK ✓

ESTRUTURA DO LADO DIREITO

COLUNA DIANTEIRA	OK ✓
COLUNA CENTRAL	OK ✓
COLUNA TRASEIRA	OK ✓
CAIXA DE AR	OK ✓

ASSOALHO

ASSOALHO LADO ESQUERDO	OK ✓
ASSOALHO LADO DIREITO	OK ✓

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR


ULTRA PRIME

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo [redacted]

VISTORIA CAUTELAR: [redacted]

ANÁLISE ESTRUTURAL



[redacted]

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR

Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo: [redacted]

FOTOS - PINTURA E LATARIA



CAPO DIANTEIRO
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PORTA TRASEIRA ESQUERDA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



LATERAL TRASEIRA ESQUERDA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



TAMPA TRASEIRA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



TETO
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



LATERAL TRASEIRA DIREITA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PORTA TRASEIRA DIREITA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PORTA DIANTEIRA DIREITA
✓ PADRÃO DO FABRICANTE



PARALAMA DIANTEIRO DIREITO
✓ PADRÃO DO FABRICANTE

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR

Ultra Visão
Franchising
Pericias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo [redacted]

VISTORIA CAUTELAR: [redacted]

ANÁLISE DE PINTURA



OBSERVAÇÕES DA PINTURA

Capô Dianteiro PADRÃO DO FABRICANTE	**Para-lama Dianteiro Direito** PADRÃO DO FABRICANTE	**Para-lama Dianteiro Esquerdo** PADRÃO DO FABRICANTE
Porta Dianteira Direita PADRÃO DO FABRICANTE	**Porta Dianteira Esquerda** PADRÃO DO FABRICANTE	**Porta Traseira Direita** PADRÃO DO FABRICANTE
Porta Traseira Esquerda PADRÃO DO FABRICANTE	**Lateral Traseira Direita** PADRÃO DO FABRICANTE	**Lateral Traseira Esquerda** PADRÃO DO FABRICANTE
Teto PADRÃO DO FABRICANTE	**Tampa Traseira** PADRÃO DO FABRICANTE	

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR

Ultra Visão
Franchising
Pericias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo [redacted]

QUADRO RESUMO DE APONTAMENTOS E OBSERVAÇÕES

ITEM / COMPONENTE	STATUS / CLASSIFICAÇÃO	OBSERVAÇÃO / MOTIVO
VIDRO FRONTAL	VIDRO NÃO ORIGINAL COM GRAVAÇÃO	Apontamento registrado na inspeção visual.
MOTOR GRAVACAO	REMARCADO	Veículo examinado encontra-se com uma gravação sobre ofício no motor , já regularizado junto ao CRLV apresentado .

PARECER TÉCNICO

Estrutura preservada.

AUTO PROVE VISTORIAS
24.868.718/0001-62 - RUA SETE DE ABRIL 541 CENTRO COSMOPOLIS SP - CEP 13.150.610 - TEL 19 3872-1891
COSMOPOLIS@ULTRAVISAO.COM.BR

Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

LAUDO CAUTELAR

Número do Laudo: [redacted]

Este laudo trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes.

NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística.

Cabe destacar que a unidade não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização deste laudo, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria.

O resultado do laudo técnico segue critérios de avaliação estabelecidos, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação.

As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta.

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos.

Não obstante, o critério de avaliação bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Importante notar que NÃO são examinados itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão e freios.

A análise de pintura é realizada através de medidores digitais que informam a espessura da camada de tinta, apenas em caráter informativo de retoques ou reparos expressivos em sua lataria, que não afetam a estrutura do veículo, NÃO apontamos pequenos riscos nem desgastes na pintura.

NÃO nos responsabilizamos por defeitos ou fraudes em equipamentos de Air-Bag.

A verificação da numeração da caixa de câmbio somente é realizada se tal item está aparente, sem a necessidade de desmontar partes do veículo que tornem a gravação obstruída.

A vistoria cautelar não afere a idoneidade da quilometragem constante no hodômetro do veículo, sendo apenas registrado em caráter informativo a quilometragem aparente em seu painel de instrumentos.

Alguns itens obrigatórios e acessórios como pneus, setas, cintos e outros acessórios, são apenas informados quanto à sua existência e funcionamento mínimo, não sendo atestada calibração ou cumprimento de normas técnicas específicas.

A análise proposta é particular, restrita exclusivamente aos itens analisados e não à vistoria regulamentada pelo CONTRAN ou à perícia realizada pelo Instituto de Criminalística.

[redacted]

Bin **



Placa	[redacted]	**Procedência**	ESTRANGEIRO
Chassi		**Numero do Motor**	[redacted]
Renavam		**Montagem**	Não Informado
Cor	BRANCA	**Ano Modelo**	2022
Ano Fabricação	2022	**Marca/Modelo**	I/VW AMAROK V6 HIGH
Municipio	SERRA NEGRA	**UF**	SP
Capacidade de passageiros	5	**Combustível**	DIESEL
Potência	258	**Especie**	ESPECIAL
Carroceria	ABERTA/CABINE DUPLA	**Nº Câmbio**	Não Informado
Capacidade de Carga	Não informado	**Cilindradas**	2967
Remarcação do Chassi	Não	**Tipo**	CAMINHONETE
Situação	✔ EM CIRCULACAO	**Data última Atualização**	29/07/2026
Emplacamento Eletrônico	Não Informado		

👁 Informações Relevantes

Queixa de Roubo e/ou Furto	✔ VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO

Situação	✔ EM CIRCULACAO	**Recall**	NÃO
Ind. Restrições	Não informado	**Restrição Renajud**	NÃO
Restrição RFB	NÃO	**Restrição01**	CNPJ_DA INSTITUICAO_FINANCEIRA
Restrição02	RENAINF	**Restrição03**	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS
Restrição04	NADA CONSTA	**Data Limite Restrição Tributária**	Não informado
Placa Mercosul	Não Informado		

🏳 Histórico Roubo e Furto *

Placa	[redacted]	**Procedência**	Não informado
Chassi	Não informado	**Cor**	Não informado
Ano Fabricação	Não informado	**Ano Modelo**	Não informado
Marca/Modelo	Não informado	**Município**	Não informado

✔ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO

🏳 Base Estadual **

Placa	[redacted]	**Procedencia**	ESTRANGEIRO
Chassi		**Motor**	[redacted]
Renavam		**Data de emissão do CRV**	2026-07-29

Indica débitos IPVA licenciamento	Não informado	**Indica débitos em multas**	Não informado
Cor	BRANCA	**ANO FAB/MOD**	2022/2022
Município/UF	SERRA NEGRA/SP	**Marca**	I/VW AMAROK V6 HIGH
Combustível	DIESEL	**Potência**	258
Capacidade de carga	Não informado	**Espécie**	ESPECIAL
Carroceria	Não informado	**Tipo de carroceria**	ABERTA/CABINE DUPLA
Câmbio	Não Informado	**Eixos**	2
Cilindradas	2967	**Situação chassi**	✔ NãO INFORMADO
PBT	3.29	**Categoria**	PARTICULAR
Tipo do veículo	CAMINHONETE	**CMT**	6
Situação	✔ EM CIRCULACAO	**Roubo/furto**	⚠ Não Possui

Informações Relevantes

Comunicação de Venda	Não Possui	**DPVAT**	Não informado
IPVA	Não informado	**DERSA**	Não informado
DER	Não informado	**DETRAN**	Não informado
CETESB	Não informado	**Municipais**	Não informado
Polícia Rodoviária Federal	Não informado	**Débito Licenciamento**	Não informado
Data Licenciamento	Não informado	**Exercício Licenciamento**	Não informado
Débito Multas	130,16	**Restrições Administrativas**	Não informado
Restrições BloqueioGuincho	Não informado	**Restrições Furto**	Não Possui
Restrições InspAmbiental	Não informado	**Restrições Judicial**	Não informado
Restrições Renajud	Não Possui	**Restrições Tributária**	Não informado
Restrições Financeiras	Não informado	**Restrição 1**	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 2	SEM RESTRICAO	**Restrição 3**	SEM RESTRICAO
Restrição 4	SEM RESTRICAO		

Informações de Proprietário

Anterior	Não informado	**Atual**	[redacted]

Decodificador de Chassi

✔ CHASSI NÃO POSSUÍ IRREGULARIDADES

Chassi	[redacted]	**ANO MOD**	2022
Combustível	Diesel	**Marca**	VOLKSWAGEN
Modelo	VW AMAROK V6 HIGH	**Veículo**	Não informado
Versão	Não informado	**Motor**	Não informado
COD. Categoria	3	**Categoria**	UTILITARIO
Local fabricação	Não informado	**Origem**	IMPORTADO
País	ALEMANHA	**Região**	ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA

Precificador I - FIPE

Código	Combustível	Marca	Modelo	Valor R$
005340-6	Diesel	VW - VolksWagen	AMAROK High.CD 2.0 16V TDI 4x4 Dies. Aut	R$ 150.283,00
005483-6	Diesel	VW - VolksWagen	AMAROK Highline CD 3.0 4x4 TB Dies. Aut.	R$ 166.083,00

Código	Combustível	Marca	Modelo	Valor R$
005506-9	Diesel	VW - VolksWagen	AMAR0K Extreme CD 3.0 4x4 TB Dies. Aut.	R$ 181.831,00

Histórico de Laudos

VEÍCULO NÃO POSSUÍ LAUDO EM NOSSA PLATAF0RMA

SENATRAN Detalhado Informações - Online

Placa	[redacted]	**Renavam**	[redacted]
Tipo do proprietario	1 - FISICA	**Documento Proprietario**	
Proprietario	[redacted]	**Chassi**	
Tipo	23 - CAMINHONETE	**Espécie**	ESPECIAL
Numero Carroceria	Não informado	**Tipo da Carroceria**	134 - ABERTA/CABINE DUPLA
Categoria	PARTICULAR	**Combustível**	03 - DIESEL
Marca / Modelo	200379 - I/VW AMAROK V6 HIGH	**Cambio**	Não Informado
Motor	[redacted]	**Ano de Fabricacao**	2022
Ano de Modelo	2022	**Cor**	04 - BRANCA
Lotação	5	**Potencia**	258
Cilindradas	2967	**Tipo de arrendatário**	Não informado
Nome do Arrendatario	Não informado	**Documento do arrendatario**	Não informado
Procedência	ESTRANGEIRO	**Nº Serie Chassi**	Não informado
CMC	1.06	**CMT**	6
PBT	3.29	**Placa novo modelo**	Não
Situação	✔ EM CIRCULACAO	**Remarcação Chassi**	✔ NãO INFORMADO
Eixo Auxiliar	Não informado	**Eixo Traseiro**	Não informado
Município de Emplacamento	7133 - SERRA NEGRA	**Quantidade de eixos**	2
UF de jurisdição	SP	**Data de emissão CRV**	29/07/2026
Data Ultima Atualizacao	Não informado	**Natureza Faturado**	Não informado
UF Faturado	Não informado	**Natureza do importador**	Não informado
Documento do importandor	Não informado	**País tranferência**	Não informado
Documento do proprietário indicado	Não informado	**Declaração de importação**	Não informado
Identificação do faturamento	Não informado	**Identificação do importador**	Não informado
Possuidor	[redacted]	**Documento do proprietario indicado**	Não informado
Registro Aduaneiro	Não informado	**Permite Baixar CRV Digital?**	Não

SENATRAN Detalhado Restrições - Online

Possui Leilão	Não	**Possui Multa Renainf**	Sim
Possui Pendência de emissão	Não	**Possui restrição RENAJUD**	Não
Possui Restrição RFB	Não informado	**Órgão RFB**	Não informado
Restricao 1	53 - ALIENACAO FIDUCIARIA	**Restricao 2**	- SEM RESTRICAO

Restricao 3	- SEM RESTRICAO	**Restricao 4**	- SEM RESTRICAO
Alarme	Não		

Certificados de seguro de veículo emitidos

Nenhum registro encontrado.

Detalhes de Roubo/Furto

ℹ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS DE ROUBO / FURTO

Detalhes de Multa Renainf

Placa	Documento do Proprietario	AIT	Codigo Renainf	Orgão Autuador	Codigo da Infracao	Infração	Local da Ocorrência	Data / Hora	Valor da Multa	Data de Vencimento
[redacted]				262910 - PREF. DE SP CAMPINAS	7455	0 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%	AV. JOSE AMGARTEN (VIRACOPOS/C	13/05/2026 12:02:00	R$ 130,16	17/08/2026

Comunicado de Venda - Online

ℹ NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Recall

✔ O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

Esta consulta é válida somente para Recalls de veículos divulgados pelas montadoras a partir de 17/03/2011

SSP - Cortesia

Dados do Veículo

Placa	[redacted]	**Marca / Modelo**	I/VW AMAROK V6 HIGH
Cor	BRANCA	**Renavam**	[redacted]
Ano Fabricação	2022	**Chassi**	
Ano Modelo	2022	**Tipo**	CAMINHONETE
Combustível	DIESEL		

Multas

Nenhum registro encontrado.

IPVA

Nenhum registro encontrado.

Licenciamento

Nenhum registro encontrado.

Vistorias

Restrições

IPVA - Secretaria de Fazenda

Placa	[redacted]	**Renavam**	[redacted]
Espécie	ESPECIAL	**Categoria**	PARTICULAR
Marca	I/VW AMAROK V6 HIGH	**Tipo**	CAMINHONET
Faixa IPVA	[redacted]	**Passageiros**	5
Ano de fabricação	2022	**Carroceria**	TRGRANT CL
Município	SERRA NEGRA	**Último licenciamento**	2026
Combustível	DIESEL	**Data da Venda**	-
Data da Comunicação	-		

DPVATs

Nenhum registro encontrado.

IPVA

Base calculo	R$ 177.781,00	**Aliquota**	R$ 0,40
Apurado	R$ 7.111,24	**Credito Nota Fiscal Paulista**	R$ 0,00
Devido	R$ 7.111,24	**Pagamento efetuado**	R$ 7.111,24
Descontos	R$ 0,00	**Saldo devido**	R$ 0,00
Acrescimos	R$ 0,00	**Competência**	-
Valor	R$ 0,00		

Pagamentos de Débitos

Modalidade Disponível	Vencimento	(Pague com código Renavam ou por meio do QR Code Pix)	Valor
1ª Parcela			R$ 0,00
2ª Parcela			R$ 0,00
3ª Parcela			R$ 0,00
4ª Parcela			R$ 0,00
5ª Parcela			R$ 0,00

Pagamentos Efetuados 2026

Data Pagamento	Valor	Imposto	Juros	Multa	Valor Restituição	Valor Não Restitúivel
13/01/2026	R$ 1.422,24	R$ 1.422,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
15/07/2026	R$ 7.269,80	R$ 1.422,24	R$ 284,44	R$ 110,78	R$ 0,00	R$ 0,00
15/07/2026	R$ 0,00	R$ 1.422,24	R$ 284,44	R$ 110,78	R$ 0,00	R$ 0,00
15/07/2026	R$ 0,00	R$ 1.422,24	R$ 284,44	R$ 110,78	R$ 0,00	R$ 0,00
15/07/2026	R$ 0,00	R$ 1.422,20	R$ 284,44	R$ 110,77	R$ 0,00	R$ 0,00

IPVA não inscritos

Nenhum registro encontrado.

Licenciamentos

Nenhum registro encontrado.

Multas

Orgão	Quantidade	Valor
MUNICIPAL 1	R$ 132,86	R$ 132,86

Estão relacionadas até 15 (quinze) multas que incidem sobre o veículo. As demais, se houver, deverão ser pagas separadamente.

Total Multas	R$ R$ 132,86

Dívidas Ativas

✔ DOCUMENTO NÃO POSSUÍ DÍVIDA ATIVA

Base Histórica de Indício de Sinistro

ℹ NÃO POSSUI SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NA BASE HISTÓRICA DESTE SISTEMA

Sinistro - Base On-line

FORNECEDOR INDISPONÍVEL

Ofertas de Leilão

✔ NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA OCORRÊNCIA DE LEILÃO NA BASE 1

Ofertas de Leilão *

✔ NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA OCORRÊNCIA DE LEILÃO NA BASE 2

As informações de leilões são captadas por empresas privadas e não de órgãos públicos como Detran e Denatran. Essas empresas não obtém 100% de informações de leilões. Sendo assim não há destas empresas garantia pelas informações de captação de leilão.

Leilão Corporativo - Remarketing Automotivo / Venda Direta (Cortesia)

✔ NÃO FOI ENCONTRADO NENHUMA OCORRÊNCIA DE REMARKETING AUTOMOTIVO

[OP] Análise Técnica de Informações

✔ VEÍCULO NÃO POSSUÍ INDÍCIO DE SINISTRO

Estas informações são confidencias e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do CNPJ/CPF: **24.868.718/0001-62**, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da contratada limita-se a transmitir fielmente as informações oriundas das bases de Negativação, Protesto Cartoriais e sobre veículos automotores registrados em base de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ/CPF: **24.868.718/0001-62**. Em caso de dúvida ou divergência, consulta diretamente o órgão competente. O

CNPJ/CPF: **24.868.718/0001-62,** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras. Devido as informações **DPVAT** (Histórico de Proprietários), que ficou indisponível desde 12/07/2018 no mercado de informações veiculares e o Sinistro de Indenização Integral fornecido pela **FENASEG/CNSEG** desde 18/07/2018, não há como a empresa vistoriadora e fornecedor da consulta, se responsabilizar por informações de Sinistro de Indenização Integral.