[redacted]

VICKS VISTORIAS

VISTORIA CAUTELAR - AUTOMÓVEL

[redacted]

Vistoria Cautelar - Automóvel

VICKS VISTORIAS

HONDA

Modelo: **HR-V EXL**
Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**
Km: **24283**
Placa: [redacted]
UF: **DF**
Cor: **CINZA**
Capacidade:
Renavam: [redacted]
Ano de fabricação: **2026**
Ano do modelo: **2026**
Câmbio:
Unidade: **BRASILIA**
Data da vistoria: **29/10/2026**
Fabricante: **HONDA**
Motor: [redacted]
Chassi: [redacted]
Vistoriador:
Dados do solicitante: [redacted]
Dados do proprietário:

Conclusão gráfica

Consultas (14 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Cred Agregados
- Cred Parecer Tec.
- Renainf
- Cred Hist Rf
- Siscsv

Pintura (17 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.

Estrutura (24 itens verificados)

- Painel Corta Fogo
- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita




Frente



Traseira

[redacted]

Análise e Originalidade de Pintura




Legenda: Pintura Original | Pintura Queimada | Riscado | Repintura | Amassado | Repintura com massa | Quebrado

Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise
1 - Capô			2 - Lateral Traseira Direita		
3 - Porta Traseira Direita			4 - Teto		
5 - Porta Dianteira Direita			6 - Paralama Dianteiro Esquerdo		
7 - Caixa De Ar Esquerdo			8 - Caixa De Ar Direito		
9 - Porta Dianteira Esquerda			10 - Porta Traseira Esquerda		
11 - Lateral Traseira Esquerda			12 - Paralama Dianteiro Direito		
13 - Coluna Dianteira Direita			14 - Coluna Dianteira Esquerda		
15 - Coluna Traseira Direita			16 - Coluna Traseira Esquerda		
17 - Tampa Do Porta Malas					

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em mícrons (µ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura

Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Painel corta-fogo	OK	2 - Coluna central esquerda	OK
3 - Longarina dianteira direita	OK	4 - Longarina dianteira esquerda	OK
5 - Longarina traseira direita	OK	6 - Longarina traseira esquerda	OK
7 - Coluna Dianteira Direita	OK	8 - Coluna Dianteira Esquerda	OK
9 - Coluna central direita	OK	10 - Caixa de Ar Direito	OK
11 - Caixa de Ar Esquerdo	OK	12 - Torre de amortecedor diant. Direito	OK
13 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	ok	14 - Torre de amortecedor tras. Direito	470 - OK
15 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	461 - OK	16 - Coluna Traseira Direita	OK
17 - Coluna Traseira Esquerda	OK	18 - Caixa de estepe	425 - OK
19 - Caixa de Roda Dianteira Direita	417 - OK	20 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	434 - OK
21 - Caixa de Roda Traseira Direita	400 - OK	22 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	443 - OK
23 - Assoalho Direito	408 - OK	24 - Assoalho Esquerdo	470 - OK

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do chassi (Veículo) [redacted]

● **Chassi** - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do motor (Veículo) [redacted]

● **Motor** - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



Condição e Numeração do Câmbio

N° do câmbio (Base Nacional BIN)
Não informado

N° do câmbio (Veículo)
Não informado

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA
ORIGINAL

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

Data Vidro Traseiro
266-Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL FRONTAL
Ok

PAINEL TRASEIRO
OK

Análise de originalidade de pintura

COLUNA CENTRAL DIREITA
335 - ORIGINAL

COLUNA CENTRAL ESQUERDA
ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final
Conforme

Fotos



Placa



Hodômetro

CRLV



DIAGONAL DIANTEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL INTERNO

Fotos



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA

Fotos


[redacted]

GRAVAÇÃO DO PARA BRISA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRO ESUQERDO



QUADRO DA PORTA TRASEIRO ESQUERDO



CAIXA DE AR ESQUERDA


[redacted]

DIAGONAL TRASEIRA ESQUERDA


[redacted]

GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO

[redacted]

Fotos



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita



PAINEL TRASEIRO



CAIXA DE ESTEPE



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA

Fotos



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DA COLUNA



CAPÔ



PARA LAMA D.E



PORTA D.E

Fotos



PORTA T.E



PARA LAMA T.E



TAMPA TRASEIRA



PARA LAMA T.D



PORTA T.D



PORTA D.D

Fotos



PARA LAMA D.D



TETO

VISTORIADOR

DIGITADOR

Emitido pela VICKS VISTORIAS LTDA

CERTIFICADO

VISTORIA CAUTELAR - AUTOMÓVEL

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de Vistoria Cautelar - Automóvel, emitido pela VICKS VISTORIAS LTDA.
Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 29/10/2026 | N° da visto[redacted]
Marca/modelo: HONDA/HR-V EXL | Plac
Razão Social: VICKS VISTORIAS LTDA
Endereço: ST SHSN CH 98-A CASA, 20 - CEILANDIA SUL (CEILANDIA), BRASILIA, DF





EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo vistoriado.

CONSULTADO EM: 29/10/2026 ÀS 10:49 **RESULTADO DA CONSULTA:** COMPRA SEGURA V2

VICKS VISTORIAS

HONDA

RESULTADO ENCONTRADO PARA: [redacted]

MARCA/MODELO: HONDA/HR-V EXL

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2026/2026

ORIGEM DE EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO

[redacted]

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

6 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

OUTROS ESTADOS	CRED BDV II (BIN)	CRED AGREGADOS	CRED PARECER TEC.	RENAINF	CRED HIST RF	SISCSV	CRED GRAVAME 2
⚠	⚠	✓	✓	✓	✓	⚠	⚠

LEILÃO BASE COMERCIAL	LEILÃO PLUS	CRED IND. SINISTRO	CRED DECODIFICADOR + FIPE	BLOQUEIOS JUDICIAIS RENAJUD - SP	BLOQUEIOS ATIVOS DETRAN - SP	SISCSV - SINISTRO
✓	✓	✓	✓	✓	✓	

DADOS DO VEÍCULO

PLACA [redacted] **COR:** CINZA **TIPO:** AUTOMOVEL

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA **PROCEDÊNCIA:** NACIONAL **POTÊNCIA:** 126CV

OUTROS ESTADOS

PLACA [redacted] **MUNÍCIPIO:** BRASILIA

CHASSI [redacted] **UF:** DF

PROCEDÊNCIA: NACIONAL **SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 26/02/2026 **COR:** CINZA

MARCA: HONDA/HR-V EXL **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2026

ANO DO MODELO: 2026 **COMBUSTÍVEL:** ALCOOL/GASOLINA

TIPO: AUTOMOVEL **CATEGORIA:** PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: [redacted]

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA **RESTRIÇÃO 2:** SEM RESTR.

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTR. **RESTRIÇÃO 4:** SEM RESTR.

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA. **DÉBITOS DE MULTAS:** NAO EXISTE DEBITO.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 2.883,36 **VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO:** 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00 **VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT:** 0,00

ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA [redacted]	**PROCEDÊNCIA:** NACIONAL
CHASSI: [redacted]	**N° DO MOTOR** [redacted]
RENAVAM [redacted]	**COR:** CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2026	**ANO DO MODELO:** 2026
MUNICÍPIO/UF: BRASILIA/DF	**QTD. DE PASSAGEIROS:** 5
CAPACIDADE DE CARGA:	**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	**CÂMBIO:**
N° DE EIXOS: 0	**TERCEIRO EIXO:**
EIXO TRASEIRO DIF:	**CILINDRADAS:** 1498
CHASSI REMARCADO: NORMAL	**SEGMENTO:** AUTO
SUB SEGMENTO: AU - SUVS	**TIPO DO VEÍCULO:** AUTOMOVEL
CMT: 174	**COMBUSTÍVEL:** ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO: HONDA/HONDA/HR-V EXL	**PBT:** 174
POTÊNCIA: 126	**SITUAÇÃO:** CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	**RESTRIÇÃO 2:** NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 4:** NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED AGREGADOS

PLACA [redacted]

ORIGEM EMPLACAMENTO: NÃO LOCALIZADO	**MUNICIPIO/UF:** BRASILIA/DF
FABRICANTE: HONDA	**MARCA/MODELO:** HONDA/HR-V EXL
ANO DE FABRICAÇÃO: 2026	**ANO DO MODELO:** 2026
TIPO: AUTOMOVEL	**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO
CILINDRADAS: 1498	**POTÊNCIA:** 126
Nº DE EIXOS: 0	**EIXO TRASEIRO DIF:**
CAPACIDADE DE CARGA:	**SEGMENTO:** AUTO
SUB SEGMENTO: AU - SUVS	**PASSAGEIROS:** 5
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	**COR:** CINZA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	**N° DO MOTOR (FABRÍL** [redacted]
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	**CAIXA DE CAMBIO:**
MONTAGEM: 1	**CARROCERIA/TIPO:** 999
PESO BRUTO: 174	**TERCEIRO EIXO:**
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 174	**RENAVAM:**

DADOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DO CATÁLOGO

Informações da versão identificada no catálogo; não alteram os dados desta consulta.

VERSÃO DO MODELO: HR-V EXL 1.5 16V A/T - 2026 - 2026	**PERÍODO DA VERSÃO:** 2026
COMBUSTÍVEL DA VERSÃO: GASOLINA	**COMBUSTÍVEL DA VERSÃO:** ETANOL
PORTAS: 4	**CONSUMO URBANO (GASOLINA):** 12,5 KM/L
CONSUMO RODOVIÁRIO (GASOLINA): 13,9 KM/L	**CONSUMO URBANO (ETANOL):** 8,8 KM/L
CONSUMO RODOVIÁRIO (ETANOL): 9,9 KM/L	**TANQUE DE COMBUSTÍVEL:** 50 L
AUTONOMIA URBANA: 625 KM	**AUTONOMIA RODOVIÁRIA:** 695 KM

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.



SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: NÃO FOI ENCONTRADA INFRAÇÃO EXIGÍVEL PARA ESTE VEÍCULO. PERÍODO CONSULTADO: 01/01/2026 ATÉ 29/10/2026



SEM RISCO

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA [redacted]

ANO FABRICAÇÃO: 2026	**ANO MODELO:** 2026
CMC: 0	**CMT:** 1.74
TIPO CARROCERIA CÓDIGO: 999	**TIPO CARROCERIA:** NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	**CHASSI SÉRIE:**
CILINDRADAS: 1498	**COMBUSTÍVEL CÓDIGO:** 16
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA	**COR CÓDIGO:** 05
COR: CINZA	**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO
INDICADOR ALARME: NÃO	**INDICADOR ROUBO/FURTO:** NÃO
LOTAÇÃO: 5	**MARCA/MODELO CÓDIGO:** [redacted]
MARCA/MODELO: HONDA/HR-V EXL	**MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO:** 9701
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: BRASILIA	**QTD. EIXOS:** 0
PBT: 1.74	**POTÊNCIA:** 126
N° IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO: [redacted]	**SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO

TIPO VEÍCULO CÓDIGO: 06	**TIPO VEÍCULO:** AUTOMOVEL
UF JURISDIÇÃO:	**INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA:** NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	**INDICADOR MULTA RENAINF:** NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	**INDICADOR RECALL 1:** NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	**INDICADOR RECALL 3:** NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	**RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:** 53
RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	**RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	**INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD:** NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	**RESTRIÇÃO RFB:**
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	**INDICADOR OSTENTA PIV:** NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	**TIPO ARRENDATÁRIO:**
N° CARROCERIA:	**REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:**
REMARCAÇÃO CHASSI:	**DATA EMISSÃO CRV:** 26/02/2026
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	**ORGÃO RFB CÓDIGO:**
ORGÃO RFB:	**N° EIXO AUXILIAR:**
N° EIXO TRASEIRO:	**NATUREZA FATURADO:**
UF FATURADO:	**NATUREZA IMPORTADOR:**
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	**PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:**
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	**DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:**
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	**TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO:** 1
TIPO PROPRIETÁRIO: FISICA	**NOME ARRENDATÁRIO:**
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	**N° CÂMBIO:**
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	**N° ID FATURAMENTO:**
N° ID IMPORTADOR:	**N° MOTOR:**
POSSUIDOR NOME: [redacted]	**POSSUIDOR DOCUMENTO** [redacted]
POSSUIDOR ORIGEM: 1	**N° DOC PROPRIETÁRIO:**
NOME PROPRIETÁRIO: [redacted]	**REGISTRO ADUANEIRO:**
RENAVAM: [redacted]	**USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR:** NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	**USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR:** NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED GRAVAME 2

PLACA:	**MUNÍCIPIO:** 0 - NAO ENCONTRADO
RENAVAM:	**UF DA PLACA:** DF
CHASSI: [redacted]	**ANO DE FABRICAÇÃO:** 0

ANO MODELO: 0	**CODIGO DO AGENTE:** 2290
DOCUMENTO DO AGENTE: 03.634.220/0001-65	**NOME DO AGENTE:** BANCO HONDA SA
TIPO DA RESTRIÇÃO: ALIENACAO FIDUCIARIA	**N° DO CONTRATO** [redacted]
DATA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 25/02/2026	**DOCUMENTO FINANCIADO:** 1
NOME DO FINANCIADO:	**N° DA RESTRIÇÃO:** 4697011
DATA DE INCLUSÃO:	**DATA DA EMISSÃO:**
UF DO GRAVAME:	



ATENÇÃO NA COMPRA

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI [redacted]	**FABRICANTE:** HONDA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2026	**ANO DO MODELO:** 2026
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA	**QUANTIDADE DE EIXOS:** 0
TIPO DA CARROCERIA:	**REGIÃO GEOGRÁFICA:** BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI
PAÍS: BRASIL	**LOCAL DA FÁBRICA:**
MARCA: HONDA	**MODELO:** HONDA/HR-V EXL
VERSÃO:	**MOTOR:**
PESO BRUTO: 174	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 014110-0

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

MARCA: HONDA


MODELO: HR-V EXL 1.5 SENSING 16V 5P AUT.



DADOS FIPE CONFIRMADOS

FIPE

CÓDIGO FIPE: 014110-0



VALOR ATUAL

R$ 156.332,00 (10/2026)

DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

0.20%

BLOQUEIOS JUDICIAIS RENAJUD - SP

RESULTADO: NÃO CONSTA OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO

SEM RISCO

BLOQUEIOS ATIVOS DETRAN - SP

RESULTADO: NÃO CONSTA OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO

SEM RISCO

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
29/10/2026	24283	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.