# VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

APROVADO

## LAUDO DE AUTENTICIDADE VEICULAR

Empresa atendendo a Resolução 282/2008 do CONTRAN, Credenciada conforme Portaria DV-1373/2017 da Portaria DETRAN-SP 68/2017.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data:** | 23/10/2026 | **Proprietário:** | [redacted] |
| **Laudo N.º** | [redacted] | **Renavam:** | [redacted] |
| **Veículo:** | CRETA1TA LIMITED | **Marca:** | HYUNDAI |
| **Ano:** | 2024/2025 | **Cor:** | PRETA |
| **Placa:** | [redacted] | **Cidade:** | JUNDIAÍ-SP |
| **N.ºMotor:** | [redacted] | **N.ºCâmbio:** | NÃO COLETADO |
| **N.ºChassi:** | [redacted] | **N.ºCarroceria:** | NÃO COLETADO |

**A natureza dos exames terá por objetivo a constatação da:**

**PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CHASSI:**
Não apresenta vestígios de adulteração

**PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO MOTOR:**
Não apresenta vestígios de adulteração

**PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CÂMBIO:**
A numeração do câmbio não apresentava visualização suficiente para fotografação, razão pela qual a referida foto não acompanha o laudo de autenticidade.

**ETIQUETAS AUTO DESTRUTÍVEIS (OBRIGATÓRIAS):**
*Do compartimento do motor: Original
*Do batente da porta: Original
*Do Piso: Não obrigatório

**GRAVAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:**
*Para-Brisas: Original
*Porta Dianteira Esquerda: Original
*Porta Dianteira Direita: Original
*Porta Traseira Esquerda: Original
*Porta Traseira Direita: Original
*Traseiro: Original

**LACRE DA PLACA:**
Placa Mercosul/QR CODE.

**ESTRUTURA DO VEÍCULO:**
O veículo examinado não apresentava corte/reparo em sua estrutura.

**AVARIAS:** não foi constatado.

**REPAROS DE FUNILARIA/PINTURA:**
Utilizando equipamento de Medição de Camada, não foi constatado reparos.

**PESQUISA DO VEÍCULO: (INDENIZAÇÃO INTEGRAL):**
* Não foram encontrados registros até a presente data nos maiores bancos de dados do país. Anexo consulta. Informamos ao cliente que referidos bancos de dados são alimentados continuamente por informações das empresas leiloeiras e seguradoras. A eventual não inclusão de determinado veículo decorrerá da omissão da respectiva informação por parte da empresa á qual coube a realização do leilão e/ou seguradora a sua inserção nos bancos de dados nacionais. Razão porque a MONICA DONIZETE CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME se exime de qualquer responsabilidade, cabendo esta à(s) empresa(s) responsável (is) pela omissão das referidas informações.

**CONCLUSÃO:** O que foi observado e constatado nos exames, juntamente com a pesquisa fornecida pela AUTO SCORE, leva o vistoriador a inferir que as identificações do motor e chassi, bem como suas bases estão dentro dos padrões da montadora e sem vestígios de adulteração.


**NOTA:** O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo, do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a MONICA DONIZETE VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reparos estruturais).

[redacted]


e-mail: viscar2010@hotmail.com viscar.wixsite.com/jundiai (11) 4586-3852
Av. Antonio Frederico Ozanan, 4.548 - Jardim Liberdade - CEP 13215-485 - JUNDIAÍ - SP - FONE: (11) 3963-6503

# VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS


## DOCUMENTOS ÓPTICOS



VEÍCULO DIANTEIRA



VEÍCULO TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



GRAVAÇÃO VIS




ETIQUETA




KM



PLACA



e-mail: viscar2010@hotmail.com viscar.wixsite.com/jundiai (11) 4586-3852
Av. Antonio Frederico Ozanan, 4.548 - Jardim Liberdade - CEP 13215-485 - JUNDIAÍ - SP - FONE: (11) 3963-6503

# VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

## DOCUMENTOS ÓPTICOS



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




COMPARTIMENTO MOTOR



PAINEL TRASEIRO

[redacted]


e-mail: viscar2010@hotmail.com viscar.wixsite.com/jundiai (11) 4586-3852
Av. Antonio Frederico Ozanan, 4.548 - Jardim Liberdade - CEP 13215-485 - JUNDIAÍ - SP - FONE: (11) 3963-6503

# VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

## DOCUMENTOS ÓPTICOS



COMPARTIMENTO PORTA MALA



QR CODE



e-mail: viscar2010@hotmail.com viscar.wixsite.com/jundiai (11) 4586-3852
Av. Antonio Frederico Ozanan, 4.548 - Jardim Liberdade - CEP 13215-485 - JUNDIAÍ - SP - FONE: (11) 3963-6503

# OBSERVAÇÕES GERAIS

- **Multas; débitos e restrições não fazem parte do escopo da vistoria. Para levantamento destes dados, procurar um profissional especializado;**
- **A VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS não valida a existência ou funcionamento das bolsas de airbag no veículo;**
- **Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias, devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade;**
- **A VISCAR disponibiliza na íntegra os dados fornecidos pelas empresas de pesquisa, não se responsabilizando por informações vindas destes fornecedores por se tratarem de bases de terceiros;**
- **Os itens estruturais analisados contemplam as regiões visíveis, passíveis de serem analisadas, sem desmontagem de peças.**

VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

**AUTO SCORE**

**CÓDIGO:** [redacted]
**DATA:** 23/10/2026 08:58
**IMPRESSÃO** 23/10/2026 09:05

Confidencial p[redacted]

## INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA[redacted]




## BASE ESTADUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANO FABRICAÇÃO: | **2024** | ANO MODELO: | **2025** |
| MARCA / MODELO: | **HYUNDAI/CRETA1TA LIMITED** | COR: | **PRETA** |
| COMBUSTÍVEL: | **ALCOOL/GASOLINA** | ESPÉCIE: | **PASSAGEIRO** |
| TIPO VEÍCULO: | **AUTOMOVEL** | CATEGORIA: | **PARTICULAR** |

### FICHA TÉCNICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| PASSAGEIROS: | **5** | PROCEDÊNCIA: | **NACIONAL** |
| CILINDRADAS: | **998** | POTÊNCIA: | **120** |
| CAPAC. DE CARGA: | **0** | CMT/PBT: | **225/170** |
| QTD. DE EIXOS: | **2** | | |

### FICHA CADASTRAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| DATA EMISSÃO CRV: | **02/10/2024** | DT LICENCIAMENTO: | |
| MUNICIPIO PLACA: | **JUNDIAI-SP** | RENAVAM: | [redacted] |
| CHASSI: | [redacted] | SITUAÇÃO VEICULO: | **EM CIRCULAÇÃO** |
| TIPO CHASSI: | **NORMAL** | | |

### AGREGADOS (ESTADUAL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAIXA DE CÂMBIO: | [redacted] | Nº MOTOR: | [redacted] |

### AGREGADOS (FÁBRICA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| CAIXA DE CÂMBIO: | [redacted] | Nº MOTOR: | [redacted] |
| CARROCERIA: | | | |

### RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| BLOQUEIO FURTO: | **NADA CONSTA** | JUDICIAL: | **NADA CONSTA** |
| BLOQUEIO | **NADA CONSTA** | FINANCEIRA: | **NADA CONSTA** |
| ADMINISTRATIVA: | **NADA CONSTA** | RENAJUD: | **NADA CONSTA** |
| TRIBUTÁRIA: | **NADA CONSTA** | | |

### RESTRIÇÕES (NACIONAL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESTRIÇÃO 1: | **NADA CONSTA** | RESTRIÇÃO 2: | **NADA CONSTA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESTRIÇÃO 3: | **NADA CONSTA** | RESTRIÇÃO 4: | **NADA CONSTA** |

**MULTAS/DÉBITOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| DETRAN: | **0,00** | MUNICIPAIS: | **0,00** |
| DER: | **0,00** | POL. ROD. FEDERAL: | **0,00** |
| DERSA: | **0,00** | RENAINF: | **0,00** |
| CETESB: | **0,00** | IPVA: | **0,00** |
| DPVAT: | **0,00** | MULTAS: | **0,00** |
| LICENCIAMENTO: | **0,00** | | |

**INSPEÇÃO AMBIENTAL**

**NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL**

**PROPRIETÁRIO(S)**

PROPRIETÁRIO ATUAL: [redacted]
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

**COMUNICAÇÃO DE VENDA**

**NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS**

**GRAVAME**

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

**INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA**

**NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA**

## BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

| | | | |
|---|---|---|---|
| PLACA: | [redacted] | CHASSI: | [redacted] |
| MARCA/MODELO: | **HYUNDAI/CRETA1TA LIMITED** | ANO FAB/MODELO: | **2024/2025** |
| COR: | **Preta** | COMBUSTÍVEL: | **Alcool / Gasolina** |
| TIPO DE VEÍCULO: | **Automovel** | ESPÉCIE: | **Passageiro** |
| MUNICÍPIO / UF: | **JUNDIAI / SP** | UF ORIGEM: | **SP** |

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| MOTOR: | [redacted] | POTÊNCIA: | **120** |
| CAMBIO: | | CAP. MAX. TRAÇÃO: | **225.0** |
| CILINDRADAS: | **998** | TIPO CARROCERIA: | **NAO APLICAVEL** |
| SITUAÇÃO CHASSI: | **N** | SITUAÇÃO VEÍCULO: | **S** |
| NUMERO EIXOS: | **2** | PESO BRUTO TOTAL: | **170.0** |
| NUM. TERC. EIXO: | | CAP. DE CARGA: | **0.0** |
| NUM. EIXO TRAS.: | | | |

## RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMUN. VENDA: | **NÃO** | ROUBO E FURTO: | **NÃO** |
| RENAINF (MULTAS): | **NÃO** | INDICADOR ALARME: | **NÃO** |
| RECALL: | **NÃO** | INDICADOR LEILÃO: | **NÃO** |
| RENAJUD: | **NÃO** | | |

**OUTRAS RESTRIÇÕES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RESTRIÇÃO 1: | **SEM RESTRICAO** | RESTRIÇÃO 2: | **SEM RESTRICAO** |
| RESTRIÇÃO 3: | **SEM RESTRICAO** | RESTRIÇÃO 4: | **SEM RESTRICAO** |

## RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

## ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

## LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

## INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

## OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

## TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas única e exclusivamente para **orientação complementar** das transações comerciais da empresa contratante **MONICA DONIZETI CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS**, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos causados a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação vigente.

A responsabilidade da AutoSCORE limita-se à transmissão fiel das informações relativas a veículos automotores constantes em bases de dados públicas e privadas, obtidas junto a fontes legalmente acessíveis e regularmente contratadas. As informações exibidas nesta consulta correspondem àquelas disponíveis na data e hora de sua realização, podendo ser acrescidas, modificadas ou excluídas posteriormente pelos órgãos públicos, instituições financeiras, seguradoras, leiloeiras e demais entidades responsáveis. A CONTRATADA não se responsabiliza por informações publicadas, alteradas ou atualizadas após a emissão desta CONSULTA VEICULAR.

Esta CONSULTA VEICULAR não possui caráter pericial e não substitui perícia oficial ou consulta direta aos órgãos competentes, devendo ser utilizada apenas como ferramenta de análise prévia, não podendo ser considerada elemento único para decisão de vistoria, aquisição, comercialização ou qualquer outra negociação envolvendo o veículo.

O CONTRATANTE declara ciência de que, em razão da inexistência de um registro nacional unificado dessas informações, bem como do tempo necessário para coleta, tratamento, validação e processamento dos dados provenientes de diferentes fontes, o prazo para captação e disponibilização de informações ao mercado pode ocorrer em até **120 (cento e vinte) dias** contados do evento gerador ou de sua publicação, tratando-se de prazo meramente estimativo, que poderá variar conforme a origem, disponibilidade e atualização das bases consultadas.

O CONTRATANTE declara, ainda, estar ciente de que, em determinadas situações, especialmente quando houver divergências cadastrais, inconsistências de publicação, atraso na disponibilização pelas fontes originárias ou ausência de compartilhamento da informação nas bases de mercado, a captação poderá ocorrer em prazo superior.

Dessa forma, informações relativas a leilões, sinistros, histórico de comercialização ou outros apontamentos poderão não estar disponíveis na presente CONSULTA VEICULAR no momento de sua emissão, ainda que o evento tenha ocorrido anteriormente.

O CONTRATANTE declara, ainda, ciência de que a CONTRATADA não possui acesso a informações provenientes dos sistemas **SNG** e **RENAJUD**, bem como a registros restritos ou não disponibilizados para consulta pública, incluindo intenção de gravame, não caracterizando tais ausências falha na prestação do serviço.

O CONTRATANTE declara também estar ciente da necessidade de verificação do **CRLV** do veículo para identificação de eventuais restrições administrativas, sinistros ou apontamentos registrados junto ao DETRAN.

Declara, por fim, que a utilização dos dados respeitará as finalidades e procedimentos legalmente admitidos pela **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018 - LGPD**).

detran.sp

# Vistoria de Identificação Veicular

**APROVADO**

Validação sujeita à análise do Detran-SP.



**FINALIDADE:** Transferência de Propriedade/ Município

**LAUDO Nº:** [redacted]

**DATA/HORA :** 23/10/2026 09:23 **VALIDADE DO LAUDO:** 22/12/2026

## DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

**NOME:** [redacted] **CPF/CNPJ:** [redacted]

**MUNICÍPIO:** JUNDIAI **UF:** SAO PAULO

## DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

**PLACA:** [redacted]

**MARCA/MODELO:** CRETA1TA LIMITED **COR:** PRETA **ANO FAB:** 2024

**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEL **ESPÉCIE:** PASSAGEIRO **ANO MOD:** 2025

**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL **COMBUSTÍVEL:** ALCO/GASOL **PASSAGEIROS:** 5

**POTÊNCIA:** 120 **CAP. CARGA:** 0.0 **CMT:** 2.25

**CILINDRADA:** 998 **PBT:** 1.7

## DADOS COLETADOS NA VISTORIA

**Nº MOTOR:** [redacted] **KM:** 29750

**Nº CHASSI:** [redacted] **Nº LACRE:** 0

## FOTOS DO VEÍCULO

**DIANTEIRA**




**TRASEIRA**




**HODÔMETRO**




**LACRE**




**CHASSI**




**MOTOR**




## ECV CREDENCIADA

**RAZÃO SOCIAL:** [redacted] **NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** [redacted]

**NOME DO VISTORIADOR:** [redacted]

**MUNICÍPIO :** JUNDIAI

## OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente