DEKRA CAUTELAR

LAUDO DE VISTORIA COM TESTE DE PINTURA

Valide esse laudo!

[redacted]

DATA REALIZAÇÃO: 10/07/2026 16:43 - DATA IMPRESSÃO: 12/11/2026 13:16

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	[redacted]	QUILOMETRAGEM:	15254 KM
Nº CHASSI:		COR:	CINZA
Nº MOTOR:		COMBUSTIVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:		ANO FABRICAÇÃO:	2024
MARCA:	VW	ANO MODELO:	2025
MODELO:	T CROSS HL TSI	SITUAÇÃO CHASSI:	EM_CIRCULACAO

PARECER FINAL

CONFORME



SITUAÇÃO GERAL

CONFORME	179 ITENS
CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	1 ITENS
NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: ACEITAÇÃO DE SEGURO, FICA CONDICIONADA A CRITÉRIOS EXCLUSIVOS DA SEGURADORA.// PADRÃO DE MICRONS MAIS ALTA, SEM INDÍCIOS DE REPINTURA NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.

EV SERVIÇOS LTDA
51152093000100 - RODOVIA CURITIBA PONTA GRASSA BR-277, 622
SANTO INACIO - CURITIBA/ PR- CEP82305100 - TEL.: 41 30254343
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA

DEKRA CAUTELAR

Parceiro Comercial: DEKRA
Nº Laudo:
Consulta:
Data Realização: 10/07/2026 16:43
Data Impressão: 12/11/2026 13:16

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI
Nº MOTOR
PLACA: PR
MARCA:VW
MODELO:T CROSS HL TSI
COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2024
ANO MODELO:2025
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRA C/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRA C/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRA C/ LATERAL DIREITA



TRASEIRA C/ LATERAL ESQUERDA

EV SERVIÇOS LTDA
51152093000100 - RODOVIA CURITIBA PONTA GRASSA BR-277, 622
SANTO INACIO - CURITIBA/ PR- CEP 82305100 - TEL.: 41 30254343
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA Check@uto

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: DEKRA
Nº Laudo:
Consulta:
Data Realização: 10/07/2026 16:43
Data Impressão: 12/11/2026 13:16

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO		
RENAVAM: **********	CILINDRADAS: 1395	DATA DI:
MUNICÍPIO: CURITIBA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	NÚMERO DI:
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT:	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT:	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 150	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)			
Ano Fabr/Mod a partir de 99	2025		
Carroceria	SUV		
cc Motor	1.4 (150cv),	Região Geográfica	América do Sul
Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema	Sistema de segurança	Air Bag Duplo
Fabricante	Volksw agen	Veículo	T-CROSS,
Localização da Fábrica	São Bernardo do Campo - SP		



HODÔMETRO


ADICIONAL 1


ADICIONAL 2


ADICIONAL 3


ADICIONAL 4


ADICIONAL 5


ADICIONAL 6


ADICIONAL 7


GRAVAÇÃO DOS VIDROS


ETIQUETA ETA


COMPARTIMENTO DO MOTOR


PAINEL DE INSTRUMENTO

EV SERVIÇOS LTDA
51152093000100 - RODOVIA CURITIBA PONTA GRASSA BR-277, 622
SANTO INACIO - CURITIBA/ PR- CEP82305100 - TEL.: 41 30254343
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: DEKRA
Nº Laudo: [redacted]
Consulta:
Data Realização: 10/07/2026 16:43
Data Impressão: 12/11/2026 13:16

DADOS DE REGISTRO DO VEICULO		
RENAVAM: **********	CILINDRADAS: 1395	DATA DI:
MUNICÍPIO: CURITIBA	PROCEDÊNCIA: NACIONAL	NÚMERO DI:
TIPO DO VEÍCULO: AUTOMOVEL	NÚMERO DE EIXOS:	DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO:
NÚMERO DE PASSAGEIROS: 5	CMT:	IDENT. PROPRIETÁRIO
MONTAGEM:	PBT:	REVENDEDOR DISTRIB.
POTÊNCIA: 150	CAPACIDADE DE CARGA:	ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)			
Ano Fabr/Mod a partir de 99	2025		
Carroceria	SUV		
cc Motor	1.4 (150cv),	Região Geográfica	América do Sul
Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema	Sistema de segurança	Air Bag Duplo
Fabricante	Volksw agen	Veículo	T-CROSS,
Localização da Fábrica	São Bernardo do Campo - SP		


LAT ESQUERDA(BOR. ABAIXADA)


LAT DIREITA(BOR. ABAIXADA)

EV SERVIÇOS LTDA
51152093000100 - RODOVIA CURITIBA PONTA GRASSA BR-277, 622
SANTO INACIO - CURITIBA/ PR- CEP82305100 - TEL.: 41 30254343
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
IDENTIFICAÇÃO

Parceiro Comercial: DEKRA
Nº Laudo: [redacted]
Consulta
Data Realização: 10/07/2026 16:43
Data Impressão: 12/11/2026 13:16

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR:
PLACA: PR
MARCA:VW
MODELO:T CROSS HL TSI

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2024
ANO MODELO:2025
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

PESQUISAS EM BASES DE DADOS	NADA CONSTA		
LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA
EMPLACAMENTO	UF: PR		
MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)	NADA CONSTA
ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS	QTD:1
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR	NADA CONSTA
ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?	NÃO
ALIENAÇÃO	CONSTA RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	NÃO
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	NADA CONSTA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)	NADA CONSTA
OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
QTD DE PROPRIETÁRIOS	1	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)	NADA CONSTA
RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)	NADA CONSTA
INDÍCIO DE SINISTRO	NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS		

EV SERVIÇOS LTDA
51152093000100 - RODOVIA CURITIBA PONTA GRASSA BR-277, 622
SANTO INACIO - CURITIBA/ PR- CEP82305100 - TEL.: 41 30254343
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: PR
MARCA:VW
MODELO:T CROSS HL TSI

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2024
ANO MODELO:2025
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - IDENTIFICAÇÃO

CRLV	NADA CONSTA
PLACAS	NADA CONSTA
VIDROS	NADA CONSTA
CHASSI	NADA CONSTA
NR. DO MOTOR	NADA CONSTA
DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 2
CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA
AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.
QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 15254

EV SERVIÇOS LTDA
51152093000100 - RODOVIA CURITIBA PONTA GRASSA BR-277, 622
SANTO INACIO - CURITIBA/ PR- CEP82305100 - TEL.: 41 30254343
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: PR
MARCA:VW
MODELO:T CROSS HL TSI

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2024
ANO MODELO:2025
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO — VERDE (Conforme) — AMARELO (Conforme com Observações) — VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

	ESTRUTURA	NADA CONSTA

ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA	
PAINEL DIANTEIRO	OK
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
LONGARINA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK
LONGARINA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK
ALMA DO PARA-CHOQUE	OK
PAINEL CORTA-FOGO	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK
CAIXA DO ESTEPE	OK
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK
OBSERVAÇÃO	MARCA DE CHAVE NOS PARAFUSOS DA ALMA DO PARA-CHOQUE DEVIDO A INSTALAÇÃO DO ENGATE.

ESTRUTURA DO LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK
COLUNA TRASEIRA	OK
COLUNA CENTRAL	OK
CAIXA DE AR	OK
OBSERVAÇÃO	

TETO	
TETO	OK

ASSOALHO	
ASSOALHO DO PORTA MALAS	OK
ASSOALHO CENTRAL	OK

EV SERVIÇOS LTDA
51152093000100 - RODOVIA CURITIBA PONTA GRASSA BR-277, 622
SANTO INACIO - CURITIBA/ PR- CEP82305100 - TEL.: 41 30254343
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI:
Nº MOTOR:
PLACA: PR
MARCA:VW
MODELO:T CROSS HL TSI

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2024
ANO MODELO:2025
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA


PAINEL DIANTEIRO


TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA


TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA


LONGARINA DIREITA


LONGARINA ESQUERDA


PAINEL CORTA-FOGO


COLUNA DIANTEIRA


COLUNA CENTRAL


COLUNA TRASEIRA


CAIXA DE AR


PAINEL TRASEIRO


CAIXA DO ESTEPE

EV SERVIÇOS LTDA
51152093000100 - RODOVIA CURITIBA PONTA GRASSA BR-277, 622
SANTO INACIO - CURITIBA/ PR- CEP82305100 - TEL.: 41 30254343
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR:
PLACA: PR
MARCA:VW
MODELO:T CROSS HL TSI

COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2024
ANO MODELO:2025
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

FOTOS / ESTRUTURA


OBSERVAÇÃO


COLUNA DIANTEIRA


COLUNA TRASEIRA


COLUNA CENTRAL


CAIXA DE AR

EV SERVIÇOS LTDA
51152093000100 - RODOVIA CURITIBA PONTA GRASSA BR-277, 622
SANTO INACIO - CURITIBA/ PR- CEP82305100 - TEL.: 41 30254343
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

N° CHASSI [redacted]
N° MOTOR
PLACA: PR
MARCA:VW
MODELO:T CROSS HL TSI
COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2024
ANO MODELO:2025
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO

VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)

AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo que a peça pode ter sido repintada)

VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)

PINTURA	NADA CONSTA

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



CV SERVIÇOS LTDA
51152093000100 - RODOVIA CURITIBA PONTA GRASSA BR-277, 622
SANTO INACIO - CURITIBA/ PR- CEP82305100 - TEL: 41 30254343
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR
VÍDEOS

Parceiro Comercial: DEKRA
Nº Laudo: [redacted]
Consulta:
Data Realização: 10/07/2026 16:43
Data Impressão: 12/11/2026 13:16

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: **********
E-MAIL: **********
CPF: **********
TELEFONE: **********

DADOS DO VEICULO (SENATRAN)

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR
PLACA: PR
MARCA:VW
MODELO:T CROSS HL TSI
COR:CINZA
COMBUSTÍVEL:ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:2024
ANO MODELO:2025
SITUAÇÃO CHASSI:EM_CIRCULACAO

VÍDEOS REALIZADOS NO VEÍCULO

Aponte a câmera do seu celular no QR Code para visualização

Vídeos disponíveis: Parte Interna do Veículo / Parte Externa do Veículo

[redacted]

EV SERVIÇOS LTDA
51152093000100 - RODOVIA CURITIBA PONTA GRASSA BR-277, 622
SANTO INACIO - CURITIBA/ PR- CEP82305100 - TEL: 41 30254343
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br

DEKRA CAUTELAR

Nome do Cliente
****

Parceiro Comercial
DEKRA CAUTELAR COM TESTE DE PINTURA

Data da Realização
10/07/2026 17:56

N° da Placa
[redacted]

N° do Laudo
[redacted]

PRODUTO SELECIONADO DEKRA CAUTELAR COM PINTURA

PORTFÓLIO DE PRODUTOS	MÓDULOS AVALIADOS			
	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRA CAUTELAR	✓	✓		
DEKRA CAUTELAR COM PINTURA	✓	✓	✓	
DEKRA GARANTIDO	✓	✓	✓	✓

EV SERVIÇOS LTDA
51152093000100 - RODOVIA CURITIBA PONTA GRASSA BR-277, 622
SANTO INACIO - CURITIBA/ PR- CEP82305100 - TEL: 41 30254343
SAC (11) 4418-7000 - central_atendimento@dekrabrasil.com.br - www.dekra.com.br