IMIRIM - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME
12/11/2026 12:49:31

DADOS DO VEÍCULO


PEUGEOT

N° VISTORIA:	[redacted]	KILOMETRAGEM:	
N° CHASSI:		COR:	PRATA
N° MOTOR:		COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:		ANO FABRICAÇÃO:	2022
MARCA:	PEUGEOT	ANO MODELO:	2023
MODELO:	PEUGEOT	SITUAÇÃO CHASSI:	0


SITUAÇÃO GERAL

- CONFORME: 20 ITENS
- CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 0 ITENS
- NÃO CONFORME: 0 ITENS









IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
CRLV	PARTE DIANTEIRA	RESTRIÇÕES
PLACA	PARTE TRASEIRA	HISTÓRICO DE LEILÃO
MOTOR	LADO ESQUERDO	RECAL
CHASSI	LADO DIREITO	ROUBO E FURTO
KM	TETO	IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
VIDROS	ASSOALHO	ACIDENTES
CINTOS	PINTURA ESTRUTURAL	OUTROS
	PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	

Observações:

IMIRIM - SP

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR:
PLACA: [redacted]
MARCA: PEUGEOT
MODELO: PEUGEOT

Tipo Veículo: AUTOMOVEL
COR: PRATA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2022
Ano Modelo: 2023

CRLV

[redacted]

DIANTEIRA



DIANTEIRA DIREITA 90º



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



HODÔMETRO KM



IMIRIM - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR:
PLACA: [redacted]
MARCA: PEUGEOT
MODELO: PEUGEOT

Tipo Veiculo: AUTOMOVEL
COR: PRATA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2022
Ano Modelo: 2023


COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



PANORÂMICA



TRASEIRA ESQUERDA 90º



TRASEIRA DIREITA 90º



IMIRIM - SP

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI [redacted]
Nº MOTOR [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA: PEUGEOT
MODELO: PEUGEOT

Tipo Veiculo: AUTOMOVEL
COR: PRATA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2022
Ano Modelo: 2023


TRASEIRA



LACRE DA PLACA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



IMIRIM - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME


DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASS: [redacted]
Nº MOTO: [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA: PEUGEOT
MODELO: PEUGEOT
Tipo Veiculo: AUTOMOVEL
COR: PRATA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2022
Ano Modelo: 2023

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



CAIXA DE AR LADO DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



IMIRIM - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASS [redacted]
Nº MOTOR
PLACA [redacted]
MARCA: PEUGEOT
MODELO: PEUGEOT

Tipo Veiculo: AUTOMOVEL
COR: PRATA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2022
Ano Modelo: 2023

TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR



IMIRIM - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI [redacted]
Nº MOTOR [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA: PEUGEOT
MODELO: PEUGEOT

Tipo Veiculo: AUTOMOVEL
COR: PRATA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2022
Ano Modelo: 2023

MOTOR



IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO

IMIRIM - SP

[redacted]

[redacted]

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASS [redacted] Tipo Veículo: AUTOMOVEL
Nº MOTOR [redacted] COR: PRATA
PLACA [redacted] Combustível: ALCOOL/GASOLINA
MARCA: PEUGEOT Ano Fab: 2022
MODELO: PEUGEOT Ano Modelo: 2023

LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÕES | NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:	15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR	11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo
200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR	18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI	14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante
300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI	15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO	02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR	Original
502 DO BATENTE DA PORTA	Original
503 ETIQUETA DO ASSOALHO	Não obrigatória (obrigatório para veículos produzidos entre 1989 a 1998)

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)	Dentro dos padrões / Original
602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Dentro dos padrões / Original
603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Dentro dos padrões / Original
604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	Dentro dos padrões / Original
605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	Dentro dos padrões / Original
606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA	Dentro dos padrões / Original

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

800 HODOMETRO/TACOGRAFO	Registrado/coletado

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV	01-ORIGINAL -A-
PLACA	01-ORIGINAL -A-
MOTOR	01-ORIGINAL -A-
CHASSI	01-ORIGINAL -A-
KM	03-QUILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-
VIDROS	01-ORIGINAL -A-
CINTOS	01-ORIGINAL -A-
CAMBIO	02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.	Nenhum registro encontrado.
901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.	Nenhum registro encontrado.

902 REGISTRO/VENDA DIRETA.	Nenhum registro encontrado.
903 REGISTRO/REMARKETING.	Nenhum registro encontrado.
904 REGISTRO/SINISTRO.	Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA	05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-
PARTE TRASEIRA	05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-
LADO ESQUERDO	05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-
LADO DIREITO	05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-
TETO	05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-
ASSOALHO	05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CONTRAN EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)	1101 Não foi identificado no ato da vistoria nenhuma não Conformidade/irregularidade nos itens previstos nesta Resolução.

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES	01-SEM RESTRIÇÕES -A-
HISTÓRICO DE LEILÃO	01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-
RECAL	01-SEM RECAL -A-
ROUBO E FURTO	01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-
IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	01-SEM DEBITOS -A-
ACIDENTES	01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-
OUTROS	01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

IMIRIM - SP

[redacted]

[redacted]

CONFORME

DADOS CLIENTE


CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR:
PLAC [redacted]
MARCA: PEUGEOT
MODELO: PEUGEOT

Tipo Veículo: AUTOMOVEL
COR: PRATA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2022
Ano Modelo: 2023

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



[redacted]

Assinatura cliente

IMIRIM VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

Endereço: AVENIDA Direitos Humanos 38 - SP

powered by MEGA LAUDO