SUPER OLHO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS
Profissionalismo Credibilidade

# APROVADO
# VISTORIA CAUTELAR

[redacted]

## DADOS COMPLETOS:

| | |
|---|---|
| **UNIDADE:** | SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA |
| **CLIENTE:** | PG MOTORS |
| **DATA:** | 10/11/2026 11:45:26 |
| **Nº DA VISTORIA:** | [redacted] |
| **VISTORIADOR:** | |

## DADOS DO VEÍCULO:

| | |
|---|---|
| **PLACA:** | [redacted] |
| **ANO FAB./MODELO:** | 2015/2016 |
| **Nº DO CHASSI NA BIN:** | [redacted] |
| **Nº DO CHASSI NO CRLV:** | |
| **Nº DO CHASSI NO VEÍC:** | |
| **Nº DO CÂMBIO NA BIN:** | |
| **Nº DO CÂMBIO NO VEÍC:** | |
| **CIDADE:** | SANTANA DE PARNAIBA |
| **COR:** | CINZA |
| **MODELO/VERSÃO:** | M.BENZ GLA200 FF |
| **Nº DO MOTOR NA BIN:** | [redacted] |
| **Nº DO MOTOR NO CRLV:** | |
| **Nº DO MOTOR NO VEÍC:** | |
| **KM:** | 78824 |
| **COMBUSTÍVEL:** | ALCOOL/GASOLINA |

## 1-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

02-Numeração dentro do padrão do fabricante (OK)

03- Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN (OK)

## 2-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

01-Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor (OK)

02-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante (OK)

## 3-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CAMBIO:

08-OBSTRUIDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUIDO DE PARECER)

## 4-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

**COMPARTIMENTO DO MOTOR:**

01-ORIGINAL (OK)

**BATENTE DA PORTA:**

01-Original (OK)

**DO ASSOALHO:**

08-Não obrigatória

## 5-DATA DO CINTO DE SEGURANÇA

**DIANTEIRO DIREITO:**

01-compatível com o ano do veículo

**DIANTEIRO ESQUERDO:**

01-compatível com o ano do veículo

**TRASEIRO DIREITO:**

01-compatível com o ano do veículo

**TRASEIRO ESQUERDO:**

01-compatível com o ano do veículo

## 6-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

**VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):**

04-Vidro não original

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:**

04-Vidro não original

**VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:**

04-Vidro não original

**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:**

04-Vidro não original

**VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**

04-Vidro não original

**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:**

04-Vidro não original

**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**

04-Vidro não original

**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**

04-Vidro não original

## 7-CONDIÇÃO DA PLACA:

01-Placa e tarjeta em conformidades (OK).

## 8-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

01-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria (OK)

## OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

VEICULO BLINDADO

## OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuíndo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnico segue critérios de avaliação estabelecidos pela SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da SUPER OLHO VISTORIAS VILA LEOPOLDINA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

[redacted]

Eu, PG MOTORS declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER OLHO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS
Profissionalismo Credibilidade

**APROVADO**
**VISTORIA CAUTELAR**

[redacted]

**FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:** [redacted]

DIANTEIRA




TRASEIRA



DIANTEIRA 45º LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45º LADO DIREITO




TRASEIRA 45º LADO ESQUERDO



TRASEIRA 45º LADO DIREITO




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CHASSI



[redacted]

Eu, PG MOTORS declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER OLHO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS
Profissionalismo Credibilidade


**APROVADO**

**VISTORIA CAUTELAR**

[redacted]

**FOTOGRAFIAS DA VISTORIA** [redacted]

MOTOR




HODÔMETRO KM




ETIQUETA DO MOTOR



ETIQUETA DO CHASSI




GRAVAÇÃO DOS VIDROS




ETIQUETA DO CINTO



LACRE DA PLACA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



[redacted]

Eu, PG MOTORS declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER OLHO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS
Profissionalismo Credibilidade

**APROVADO**

**VISTORIA CAUTELAR**

[redacted]

**FOTOGRAFIAS DA VISTORIA** [redacted]


LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



[redacted]

Eu, PG MOTORS declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

SUPER OLHO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS
Profissionalismo Credibilidade

**APROVADO**
**VISTORIA CAUTELAR**

[redacted]

**ORIGINALIDADE DA PINTURA**

**VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE**

[redacted]

[redacted]

Eu, PG MOTORS declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 1290 - CEP:05.305-002 - SAO PAULO


SUPER OLHO
VISTORIAS AUTOMOTIVAS
Profissionalismo Credibilidade

**APROVADO**

**VISTORIA CAUTELAR**

[redacted]

**ORIGINALIDADE ESTRUTURAL**




**VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE**

[redacted]

[redacted]

Eu, PG MOTORS declaro ter recebido o seguinte da: SUPER OLHO VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA e CNPJ: 10.329.747/0002-22 e compreendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.