[redacted]

[redacted]

[redacted]

APONTAMENTO
13/11/2026 17:27:59

DADOS DO VEÍCULO


Nº VISTORIA:	[redacted]
Nº CHASSI:	
Nº MOTOR:	
PLACA:	
MARCA:	GM
MODELO:	I/CHEV SONIC LTZ HB AT
KILOMETRAGEM:	
COR:	PRETA
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:	2012
ANO MODELO:	2013
SITUAÇÃO CHASSI:	

SITUAÇÃO GERAL

- CONFORME: 19 ITENS
- CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 0 ITENS
- NÃO CONFORME: 1 ITENS









IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
CRLV	PARTE DIANTEIRA	RESTRIÇÕES
PLACA	PARTE TRASEIRA	HISTÓRICO DE LEILÃO
MOTOR	LADO ESQUERDO	RECAL
CHASSI	LADO DIREITO	ROUBO E FURTO
KM	TETO	IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
VIDROS	ASSOALHO	ACIDENTES
CINTOS	PINTURA ESTRUTURAL	OUTROS
	PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	

Observações:
• PAINEL TRASEIRO SUBSTITUÍDO

[redacted]

powered by MEGALAUDO

[redacted]

[redacted]

APONTAMENTO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]


CRLV



TRASEIRA



LACRE DA PLACA



TETO



PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



[redacted]

powered by MEGA LAUDO

[redacted]

[redacted]

APONTAMENTO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

TRASEIRA DIREITA 90º



TRASEIRA ESQUERDA 90º



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



DIANTEIRA DIREITA 90º



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



[redacted]

powered by MEGA LAUDO

[redacted]

[redacted]

APONTAMENTO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

DIANTEIRA



HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



[redacted]

powered by MEGA LAUDO

[redacted]

[redacted]

APONTAMENTO


DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



[redacted]

powered by MEGA LAUDO

[redacted]

[redacted]

APONTAMENTO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR



CHASSI



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



[redacted]

powered by MEGA LAUDO

[redacted]

[redacted]

APONTAMENTO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



MOTOR



[redacted]

powered by MEGALAUDO



[redacted]

[redacted]

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÕES | NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:	15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR	11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo
200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR	18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI	14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante
300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI	15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO	02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR	Original
502 DO BATENTE DA PORTA	Original
503 ETIQUETA DO ASSOALHO	Não obrigatória (obrigatório para veículos produzidos entre 1989 a 1998)

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)	Dentro dos padrões / Original
602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	Dentro dos padrões / Original
603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA	Dentro dos padrões / Original
604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	Dentro dos padrões / Original
605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA	Dentro dos padrões / Original
606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA	Dentro dos padrões / Original

700 PARTE ESTRUTURAL DO VEÍCULO/ CONDIÇÃO ESTRUTURAL DO VEÍCULO

701 Possui avaria e/ou reparo que NÃO AFETA a estrutura da carroçaria que se encontra na(o):	Painel Traseiro

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

800 HODOMETRO/TACOGRAFO	Registrado/coletado

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV	01-ORIGINAL -A-
PLACA	01-ORIGINAL -A-
MOTOR	01-ORIGINAL -A-
CHASSI	01-ORIGINAL -A-
KM	03-QUILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-
VIDROS	01-ORIGINAL -A-
CINTOS	01-ORIGINAL -A-
CAMBIO	02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.	Nenhum registro encontrado.
901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.	Nenhum registro encontrado.
902 REGISTRO/VENDA DIRETA.	Nenhum registro encontrado.
903 REGISTRO/REMARKETING.	Nenhum registro encontrado.
904 REGISTRO/SINISTRO.	Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	1008 Avaliação de pintura não contrata pelo cliente no ato da vistoria

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA	05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-
PARTE TRASEIRA	04-AVARIADO/REPARADO -R-
LADO ESQUERDO	05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-
LADO DIREITO	05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-
TETO	05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-
ASSOALHO	05-ORIGINAL/PINTURA NAO CONTRATADA PELO CLIENTE -A-

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CONTRAN EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)	1101 Não foi identificado no ato da vistoria nenhuma não Conformidade/irregularidade nos itens previstos nesta Resolução.

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES	01-SEM RESTRIÇÕES -A-
HISTÓRICO DE LEILÃO	01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-
RECAL	01-SEM RECAL -A-
ROUBO E FURTO	01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-
IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	01-SEM DEBITOS -A-
ACIDENTES	01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-
OUTROS	01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

[redacted]

powered by MEGA LAUDO

[redacted]

[redacted]

APONTAMENTO


DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



[redacted]

Assinatura cliente

[redacted]