AUTOVISTORIA

[redacted]

13/11/2026 [redacted]

[redacted]


Relatório de vistoria veicular

✔ APROVADO

[redacted]

[redacted]

Renavam[redacted]
Marca/Modelo:FORD/FIESTA
Cor:CINZA
Ano Fabricação:2012
Ano Modelo:2013
Combustível:ALCOOL/GASOLINA
Renava[redacted]
Cidade:SAO PAULO
UF:SP
KM:171331



Numeração de Motor	👍
Numeração de Chassi	👍
Numeração Câmbio	👍
Gravação de Vidros	⚠
Estrutura Carroçaria	⚠
Cinto de Segurança	👍
Etiquetas/ETA	👍
Placa/Tarjeta	👍
Não há ocorrencia de Histórico de Roubo/Furto	👍
Histórico de Leilão	👍
Chassi remarcado	👍
Restrições	👎
Indício de Sinistro	👍

Parecer Técnico:
O Veículo Examinado Apresenta Avaria e/ou Reparo na Região Traseira da Carroçaria.

Dados do Veículo

Tipo: AUTOMOVEL	**Espécie :** PASSAGEIRO	**Procedência :** NACIONAL
Categoria : PARTICULAR	**Câmbio :** MANUAL	**Passageiros :** 5

Interessado

CPF/CNPJ :	[redacted]
RG :	**Telefone :**
Email:	

[redacted]

[redacted]

AUTOVISTORIA

[redacted]

13/11/2026 [redacted]

[redacted]

Condições das numerações de Chassi e Motor

Numeração de Motor

[redacted]

Condição:A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes



Numeração de Chassi

[redacted]

Condição:A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Com a que Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



Leilão

Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

Histórico de Roubo ou furto

Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

Indício de Sinistro

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😃

Restrições de Base Estadual

BLOQUEIOS DIVERSOS

[redacted]

[redacted]

13/11/2026

[redacted]

[redacted]

Restrições de Base Nacional

Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

Etiquetas

Etiqueta Motor | Etiqueta Porta | Etiqueta Assoalho

Condição: Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Batente da Porta Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Gravação de Vidros

Condição: Vidro Porta Dianteira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Lateral Traseira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Traseiro (Vigia) Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Lateral Traseira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro para-brisa dianteiro substituído e sem gravação . Vidro porta dianteira direita substituído .

Placa

Condição: Placa(s) em Conformidade

Estrutura Carroçaria

Condição:O Veículo Examinado Apresenta Avaria e/ou Reparo na Região Traseira da Carroçaria. Ponta de longarina traseira direita possui leve amassado . Pontos de ferrugem na caixa de estepe .

Estado Cinto de Segurança

Condição:OK

Câmbio

Condição: Original, Dentro dos Padrões do Fabricante

[redacted]

[redacted]

AUTO VISTORIAS

13/11/2026 [redacted]

[redacted]

Fotos



Extra




Odômetro



Extra



Longarina traseira esquerda



Frente




Longarina traseira direita



Longarina traseira esquerda



Longarina traseira direita



Extra

[redacted]

[redacted]

13/11/2026 [redacted]

[redacted]



Extra



Extra



Extra



Extra



Extra



Etiqueta



Longarina dianteira direita



Vidros



Traseira

[redacted]

[redacted]

13/11/2026 [redacted]

[redacted]


[redacted]
Estepe do pneu


Longarina traseira direita


[redacted]
Vidros


[redacted]
Outro


[redacted]
Longarina traseira esquerda


[redacted]
Extra


[redacted]
Estepe do pneu


[redacted]
Traseira


Extra

[redacted]

[redacted]

13/11/2026 [redacted]

[redacted]



Etiqueta



Frente



Traseira



Extra



Longarina dianteira esquerda



Estepe do pneu



Extra



Extra



Longarina dianteira direita

[redacted]

[redacted]

13/11/2026 [redacted]

[redacted]



Extra



Estepe do pneu



Vidros



Extra



Vidros



Estepe do pneu



Longarina dianteira esquerda



Extra



Outro

[redacted]

[redacted]

13/11/2026 [redacted]

[redacted]

Esclarecimentos

O presente laudo possui caráter informativo de análise do veículo descrito, não substituindo em hipótese alguma, a Perícia Oficial do instituto de Criminalística. A validade do presente laudo restringe-se ao exato momento da vistoria cautelar, sendo assim, não nôs responsabilizamos por quaisquer modificações, alterações ou danos posteriores sofridas pelo veículo, tais como: chassi, câmbio, estruturas etc. O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela empresa de vistorias), podendo este ser alterado há qualquer momento, sem prévia comunicação. Repassamos na integra os dados fornecidos pela empresa de consultas/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Critério de avaliação das seguradoras, bancos e financeiras: As companhias de seguro, bancos e financeiras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da empresa de Vistorias automotivas , independe da aceitação ou não da seguradora, bancos e financeiras.

[redacted]

[redacted]