Laudo Cautelar

FARO FINO VISTORIAS

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

[redacted]

Dados

Realizado Em: 23/09/2026 11:11 **O.S:** [redacted] **CNPJ:** 24.500.699/0001-17

Vistoriador: [redacted] **Analista:** Nenhum Analista

Dados do solicitante

Nome: AUTOPLUS VEICULOS LTDA (CONCESSIONARIO FORD) **CPF/CNPJ:** [redacted]

Dados do proprietário

Nome do proprietário: **CPF/CNPJ:**

Dados do veículo

Placa: [redacted]	**Marca:** I	**Modelo:** PEUGEOT EXPERT CAR...	**Tipo:** CAMINHONETE
Fabricação/Modelo: 2023 / 2024	**Quilometragem:** 100925	**Cidade:** JARAGUA DO SUL	**UF Atual:** SC
CRLV: [redacted]	**Nº do lacre:** QR CODE	**Tipo de lacre:** QR CODE	**Renavam:** [redacted]

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): [redacted]	**Chassi (Atual)** [redacted]
Motor (BIN): [redacted]	**Motor (Atual):** [redacted]
Combustível (BIN): DIESEL	**Combustível (Atual):** DIESEL
Cor (BIN): BRANCA	**Cor (Atual):** BRANCA
Cambio (BIN): [redacted]	**Cambio (Atual):** Não informado

DESTAQUES ★



DIANTEIRA



CHASSI



TRASEIRA

FARO FINO VISTORIAS
CNPJ: 24.500.699/0001-17
Telefone: 4730843586
E-mail: fnvistorias@gmail.com.br
Av. Prefeito Waldemar Grubba, Nº 2473.0 - Vila Lalau, Jaragua Do Sul, CEP: 89256501

[redacted]

Fotos do veiculo

Categoria AUTOMOVEL [redacted]



Nº DO MOTOR



HODOMETRO



ETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETA BATENTE DA PORTA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



PLACA



LACRE



ESTEPE



CINTO DE SEGURANÇA

FARO FINO VISTORIAS
CNPJ: 24.500.699/0001-17
Telefone: 4730843586
E-mail: fnvistorias@gmail.com.br
Av. Prefeito Waldemar Grubba, Nº 2473.0 - Vila Lalau, Jaragua Do Sul,
CEP: 89256501

[redacted]



PAINEL INTERNO DO VEICULO



PARABRISAS



BORRACHA DE PORTA



LONGARINA DIANT. 1



LONGARINA DIANT. 2



LONGARINA TRAS. 1



LONGARINA TRAS. 2



ASSOALHO



45º TRASEIRA ESQUERDA

FARO FINO VISTORIAS
CNPJ: 24.500.699/0001-17
Telefone: 4730843586
E-mail: fnvistorias@gmail.com.br
Av. Prefeito Waldemar Grubba, Nº 2473.0 - Vila Lalau, Jaragua Do Sul,
CEP: 89256501



45º DIANTEIRA DIREITA



PANORAMICA



AVARIAS



AVARIA 2

Checklist

ITENS OBRIGATORIOS:

- CHASSI: **ORIGINAL**
- MOTOR: **ORIGINAL**
- ETIQUETA ETA COMPARTIMENTO DO MOTOR: **ORIGINAL**
- ETIQUETA ETA DA PORTA: **ORIGINAL**
- MARCAÇÃO VIDRO PARABRISAS: **SUBSTITUIDO COM GRAVAÇÃO**
- MARCAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO: **ORIGINAL**
- MARCAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO: **SUBSTITUIDO SEM GRAVAÇÃO**

FARO FINO VISTORIAS
CNPJ: 24.500.699/0001-17
Telefone: 4730843586
E-mail: fnvistorias@gmail.com.br
Av. Prefeito Waldemar Grubba, Nº 2473.0 - Vila Lalau, Jaragua Do Sul,
CEP: 89256501

Croqui



45° dianteira direita (Externo)



Lateral esquerda (Externo)



45° traseira esquerda (Externo)

OBSERVAÇÕES ADICIONADAS (EXTERNO)

- **11** Para-choque traseiro – *Danificado*
- **20** Porta traseira esquerda – *Danificado*
- **22** Lateral traseira esquerda – *Danificado*
- **27** Porta dianteira direita – *Danificado*
- **28** Vidro porta dianteira direita – *Substituído - SEM GRAVAÇÃO*
- **31** Lateral traseira direita – *Danificado*
- **33** Capô – *Danificado*
- **34** Vidro para-brisas dianteiro – *Substituído*
- **35** Teto externo – *Danificado*



45° dianteira direita (Interno)



Lateral esquerda (Interno)



45° traseira esquerda (Interno)

Observações Adicionais

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO, NEM INDICIO DE SINISTRO..
NÃO POSSUI HISTORICO OU QUEIXA DE ROUBO E FURTO.
CAPÔ DANIFICADO (AMASSADO)
PARALAMAS TRASEIRO DIREITO DANIFICADO (AMASSADO)
PORTA DIANTEIRA DIREITA DANIFICADA (AMASSADA)
VIDRO DIANTEIRO DIREITO SUBSTITUÍDO (SEM GRAVAÇÃO)
PAACHOQUE TRASEIRO DANIFICADO (RISCADO)
PARALAMAS TRASEIRO ESQUERDO DANIFICADO (AMASSADO)
PORTA TRASEIRA ESQUERDA DANIFICADA (AMASSADA)
TETO DANIFICADO (AMASSADO)
PARABRISAS DIANTEIRO SUBSTITUÍDO (COM GRAVAÇÃO)
INTERNA DO FURGÃO AMASSADA E RISCADA.

FARO FINO VISTORIAS
CNPJ: 24.500.699/0001-17
Telefone: 4730843586
E-mail: fnvistorias@gmail.com.br
Av. Prefeito Waldemar Grubba, Nº 2473.0 - Vila Lalau, Jaragua Do Sul,
CEP: 89256501



[redacted]

FARO FINO
VISTORIA VEÍCULAR

AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

FARO FINO VISTORIAS
CNPJ: 24.500.699/0001-17
Telefone: 4730843586
E-mail: fnvistorias@gmail.com.br
Av. Prefeito Waldemar Grubba, Nº 2473.0 - Vila Lalau, Jaragua Do Sul,
CEP: 89256501

[redacted]

CompanyConferi
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA PLUS [redacted]

CONSULTA Nº: [redacted]
CONFIDENCIAL PARA: Fn Vistorias Eireli
REALIZADA EM: 23/09/2026 às 10:26

[redacted]

PEUGEOT
PEUGEOT EXPERT CARGO

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [redacted]
Marca/Modelo: I / PEUGEOT EXPERT CARGO
Chassi [redacted]
Motor: [redacted]
Combustível: Diesel
Cor: Branca
Tipo de veículo: Caminhonete
Município/UF: JARAGUA DO SUL / SC
Ano fabricação: 2023
Ano modelo: 2024
UF de Origem: SC
UF Faturado: SC
Caixa de câmbio: [redacted]
Situação: S
Espécie: Carga
Lotação: 3
Potência: 120
Carroceria: 112
Cilindradas: 1499
Procedência: Importado
Situação Chassi: Normal
Capacidade carga: 150
Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0
Documento importadora: 0
Identidade importadora: 0
Número DI: [redacted]
Fabricante:
Segmento: Nao Identificado
Grupo modelo veículo: NÃ£o Identificado/Cadastrado
Capacidade máxima tração: 323
Peso bruto: 323
Última atualização: 2024-01-30

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [redacted]
Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / PEUGEOT EXPERT CARGO
Tipo de veículo: CAMINHONETE
Montagem: FURGAO
Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2024
Procedência: ESTRANGEIRO
Município/UF: JARAGUA DO SUL / SC
Chassi: [redacted] NORMAL
Motor: [redacted]
Renavam: [redacted]
Combustível: DIESEL
Cor: BRANCA
Capacidade de passageiros: 3
Espécie: CARGA
Cilindradas: 1499
Peso bruto(PBT): 3.23
Peso bruto(CMT): 3.23
Potência: 120
Capacidade de carga: 1.5
Eixo: 2
Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0
Número do Câmbio: [redacted]

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[redacted]		✓
Motor			✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	DIESEL	DIESEL	✓

Base estadual (Cortesia)

Placa: [redacted]
Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: PEUGEOT / EXPERT CARGO
Tipo de veículo: CAMINHONETE
Categoria: PARTICULAR
Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2024
Procedência: IMPORTADO
Município/UF: JARAGUA DO SUL / SC
Chassi: [redacted] NORMAL
Motor: [redacted]
Renavam: [redacted]
Combustível: DIESEL
Cor: BRANCA
Capacidade de passageiros: 3
Potência: 120
Cilindradas: 1499
Peso bruto(PBT): 323
Peso bruto(CMT): 323
Espécie: CARGA
Capacidade de carga: 150
Eixo: 2
N° da caixa de câmbio: [redacted]

Informações de proprietário

Proprietário Atual: [redacted]

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz
Multas: R$ *
IPVA: Consultar Detran / Sefaz
IPVA: R$ *
Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO
Licenciamento: R$ 0,00

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

OUTRAS RESTRIÇÕES

RENAVE, ESTOQUE

RENAVE

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: https://www.detran.sc.gov.br/veiculos/consultas/

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

SEGURALTA

Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

Clique aqui para cotar

[redacted]

(11) 91666-8244

Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por **SSL**

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 24.500.699/0001-17** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 24.500.699/0001-17 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 24.500.699/0001-17 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.