[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

CONFORME

CONFORME

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

Placa: [redacted]
Cor: **CINZA**
Ano de fabricação: **2022**
Data da vistoria: **24/11/2026**
UF: **MG**
Capacidade:
Ano do modelo: **2023**
Fabricante: **I**
Modelo: **M.BENZ AMG A35 4M**
Combustível: **GASOLINA**
Km: **36249**
Renavam:
Câmbio:
Motor:
Chassi:
Vistoriador:
Unidade:

[redacted]

Conclusão gráfica

Consultas (9 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv Ii (Bin)
- Cred Agregados
- Cred Hist Rf
- Siscsv
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial

Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.
- Porta Dianteira Direita

Estrutura (25 itens verificados)

- Torre Do Amortecedor Direita
- Torre Do Amortecedor Direita
- Torre Do Amortecedor Esquerda
- Torre Do Amortecedor Esquerda
- Longarina Direita
- Caixa De Roda Dianteira Direita
- Longarina Esquerda


Frente


Traseira

[redacted]

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: Sem Vestigios de Repintura | Vestigios de Massa | Vestigios de Repintura | Material Plastico/ PPF Excluido de Parecer | Leia os Campos de Observação

Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise
1 - Capô			2 - Lateral Traseira Direita		
3 - Porta Traseira Direita			4 - Teto		
5 - Paralama Dianteiro Esquerdo			6 - Caixa De Ar Esquerdo		
7 - Porta Dianteira Direita			8 - Caixa De Ar Direito		
9 - Porta Dianteira Esquerda			10 - Porta Traseira Esquerda		
11 - Lateral Traseira Esquerda			12 - Paralama Dianteiro Direito		
13 - Tampa Do Porta Malas			14 - Coluna Dianteira Direita		
15 - Coluna Dianteira Esquerda			16 - Coluna Traseira Direita		
17 - Coluna Traseira Esquerda			18 - Coluna Central Direita		
19 - Coluna Central Esquerda					

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em mícrons (µ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

[redacted]

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura

Peça	Análise
1 - Torre de amortecedor diant. Direito	CONFORME
3 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	CONFORME
5 - Longarina dianteira direita	CONFORME
7 - Longarina dianteira esquerda	CONFORME
9 - Coluna Dianteira Esquerda	CONFORME
11 - Coluna Traseira Esquerda	CONFORME
13 - Painel traseiro	CONFORME
15 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	CONFORME
17 - Coluna Dianteira Direita	CONFORME
19 - Coluna central esquerda	CONFORME
21 - Caixa de estepe	CONFORME
23 - Assoalho Esquerdo	CONFORME
25 - Caixa de Roda Traseira Direita	CONFORME

Peça	Análise
2 - Torre de amortecedor tras. Direito	CONFORME
4 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	CONFORME
6 - Caixa de Roda Dianteira Direita	CONFORME
8 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	CONFORME
10 - Coluna Traseira Direita	CONFORME
12 - Caixa de Ar Direito	CONFORME
14 - Longarina traseira esquerda	CONFORME
16 - Longarina traseira direita	CONFORME
18 - Coluna central direita	CONFORME
20 - Caixa de Ar Esquerdo	CONFORME
22 - Assoalho Direito	CONFORME
24 - Painel frontal superior	CONFORME

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted] N° do chassi (Veículo) [redacted]

- **Chassi** - Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted] N° do motor (Veículo) [redacted]

- **Motor** - Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN), sem vestígios de adulteração.



[redacted]

VISTORIA CAUTELAR AUTOCHECAR

HODÔMETRO

HODÔMETRO

Veículo possuí histórico de quilometragem em nossas bases
HISTÓRICO DE KM DETRAN/MG: DATA DA VISTORIA: 20/10/2026 // KM: 35980.

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

Vidro Identificado sem vestígios de polimento

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Vidro Identificado sem vestígios de polimento.

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

Conforme, etiqueta em material de segurança, destrutível quando da tentativa de sua remoção conforme resolução.

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

Item excluído de parecer

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE OFERTA DE VENDA EM LEILÃO, ROUBO/FURTO, SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

CONSULTA

CONSULTA

Consultas publicas em foto na vistoria

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME

GERAL

GERAL

Não nos responsabilizamos por modificações e/ou funcionamento de odômetro, motor, câmbio, airbag´s, componentes elétricos e suspensão. Componentes plásticos ou ferrosos recobertos por "PPF" e/ou plotados não são emitidos pareceres referente a avaria ou análise de pintura, pareceres de pintura se restringem a sem vestígios de repintura, vestígios repintura, vestígios de massa e leia os campos de observação não emitimos pareceres referente a arranhados, mossas, amassados. Componentes estruturais analisados na vistoria consistem em partes fixadas através de soldas ou fundição no monobloco dos veículos assim constituídos e monobloco/longarinas assim como longarinas transversais geralmente encontradas em veículos utilitários, não é avaliado desalinhamento/avaria de carroceria ocasionada por torção. A vistoria cautelar não tem valor pericial ou laudo.

PLACA

Placa

Lacre/QR Code sem vestígios de violação/irregularidades.

[redacted]

Observações

Informações públicas obtidas do veículo: Este Veículo tem 1 autuação e consta 1 multa na [redacted]
[redacted]
Taxa Licenciamento Paga: 2026.
Situação Licenciamento: VEICULO LICENCIADO PARA O ANO 2026.
Restrições: - SEM RESTRICAO.

[redacted]

Fotos



Placa



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

[redacted]

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

[redacted]

CND/P[redacted]



Hodômetro



[redacted]

Este Veículo tem 1 autuação e não tem Multas

Dados do Veículo

[redacted]

Autuação

Origão	Quantidade
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	1

Situação do Veículo

Restrições

SEM RESTRIÇÃO

Licenciamento - Ano Atual

O veículo não possui pendências. O CRLV encontra-se em processo de emissão digital e estará disponível para impressão no portal do Detran-MG.

O documento também poderá ser acessado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

[redacted]

DETRAN 01



Dados informados

Código Renavam [redacted]

Placa

CPF/CNPJ

Dados do Veículo [redacted]

Placa Atual

Código RENAVAM

CPF/CNPJ do Proprietário

Nome do Proprietário

Tipo

Espécie

Carroceria

Categoria

Combustível

Marca/Modelo

Ano Fabricação

Ano Modelo

Cor

Lotação

Capacidade de Carga

Potência

[redacted]

SENATRAN 01



Dados informados

Código Renavam [redacted]

Placa

CPF/CNPJ

Dados do Veículo [redacted]

Restrição-1:

Restrição-2:

Restrição-3:

Restrição-4:

Existe ocorrência de roubo/furto ativa

Existe comunicação de venda ativa?

Existe restrição judicial RENAJUD?

Existe multa RENAINF?

Existe recall?

Ostenta placa novo padrão?

Existe restrição PGFN?

udicial?

[redacted]

SENATRAN 02

[redacted]

Fotos



CARTÃO CNPJ



CRV/C



PAINEL TRASEIRO



TRASEIRA DIREITA



DIANTEIRA DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA

Fotos



ETIQUETA ETA MOTOR



DIANTEIRA ESQUERDA



CONSULTA PR



ANALISE PINTURA CAPO



ANALISE PINTURA TETO



ASSOALHO LADO DIREITO

Fotos



FIXAÇÃO FOLHA DE TETO



ASSOALHO LADO ESQUERDO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LACRE DE PLACA/ QR CODE



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO

Fotos



POLICIA RODOVIARIA FEDERAL



ETIQUETA ETA COLUNA DE PORTA



AIRBAGS DE TETO LADO DIREITO



AIRBAGS DE TETO LADO ESQUERDO



PORTA MALAS GUARNIÇÃO REMOVIDA



ANALISE PINTURA TAMPA TRASEIRA

[redacted]

Fotos



LATERAL DIRETA GUARNIÇÃO REMOVIDA



LATERAL ESQUERDA GUARNIÇÃO REMOVIDA



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA DIREITA



ESCANEAMENTO QR CODE PLACA MERCOSUL



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PONTA DE LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

Fotos



IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO DIREITO



PONTA DE LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



IDENTIFICAÇÃO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO DIREITO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA TRASEIRO

Fotos



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA DIREITA



IDENTIFICAÇÃO VIDRO PARABRISA DIANTEIRO



ANALISE PINTURA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA DIREITA



ANALISE PINTURA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA DIREITA

Fotos



ANALISE PINTURA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL E MOTOR DO VEÍCULO EM FUNCIONAMENTO



IDENTIFICAÇÃO CINTO DE SEGURANÇA MOTORISTA



ANALISE PINTURA PARALAMA DIANTEIRO DIREITO



ANALISE PINTURA PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA COM CAIXA DE RODA

[redacted]

Fotos



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA COM CAIXA DE RODA





FIXAÇÃO DO CAPÔ



DATA DE PEÇA (FAROL DIREITO)



DATA DE PEÇA (FAROL ESQUERDO)



ETIQUETA VIN/PLAQUETA DE FABRICAÇÃO

CONSULTADO EM: 24/11/2026 ÀS 15:19 **RESULTADO DA CON**[redacted]

Mercedes-Benz

RESULTADO ENCONTRADO PARA: [redacted]
MARCA/MODELO: I/M.BENZ AMG A35 4M
0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2022/2023
ORIGEM DE EMPLACAMENTO: MINAS GERAIS
0 PONTOS DE ALERTA

[redacted]

RESUMO DAS CONSULTAS

OUTROS ESTADOS	CRED BDV II (BIN)	CRED AGREGADOS	CRED HIST RF	SISCSV	CRED GRAVAME 2	LEILÃO BASE COMERCIAL	LEILÃO PLUS
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

CRED IND. SINISTRO	SISCSV - SINISTRO
✓	

DADOS DO VEÍCULO

PLACA [redacted] **COR:** CINZA **TIPO:** AUTOMOVEL

COMBUSTÍVEL: GASOLINA **PROCEDÊNCIA:** IMPORTADO **PO** [redacted]

OUTROS ESTADOS

PLACA: [redacted] **MUNÍCIPIO:** NOVA LIMA

CHASS [redacted] **UF:** MG

PROCEDÊNCIA: IMPORTADA **SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 21/10/2026 **COR:** CINZA

MARCA: I/M.BENZ AMG A35 4M **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2022

ANO DO MODELO: 2023 **COMBUSTÍVEL:** GASOLINA

TIPO: AUTOMOVEL **CATEGORIA:** PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO [redacted]

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: **RESTRIÇÃO 2:**

RESTRIÇÃO 3: **RESTRIÇÃO 4:**

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO. **DÉBITOS DE MULTAS:** NAO EXISTE DEBITO.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00 **VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO:** 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00 **VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT:** 0,00

SEM RISCO

CRED BDV II (BIN)

PLACA: [redacted]	**PROCEDÊNCIA:** ESTRANGEIRA
CHASS [redacted]	**N° DO MOTOR** [redacted]
RENAV [redacted]	**COR:** CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	**ANO DO MODELO:** 2023
MUNICÍPIO/UF: NOVA LIMA/MG	**QTD. DE PASSAGEIROS** [redacted]
CAPACIDADE DE CARGA:	**ESPÉCIE:** [redacted]
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	**CÂMBIO:** [redacted]
N° DE EIXOS [redacted]	**TERCEIRO EIXO:**
EIXO TRASEIRO DIF [redacted]	**CILINDRADAS:** 0
CHASSI REMARCADO: NORMAL	**SEGMENTO:** AUTO
SUB SEGMENTO: AU - HATCH MEDIO	**TIPO DO VEÍCULO:** AUTOMOVEL
CMT [redacted]	**COMBUSTÍVEL:** GASOLINA
MARCA/MODELO: M.BENZ/I/M.BENZ AMG A35 4M	**P** [redacted]
POTÊNCIA [redacted]	**SITUAÇÃO:** CIRCULACAO
OCORRÊNCIA: NAO	

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 2:** NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA	**RESTRIÇÃO 4:** NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA	



SEM RISCO

CRED AGREGADOS

PLAC [redacted]	**CHASSI** [redacted]
ORIGEM EMPLACAMENTO: MINAS GERAIS	**MUNICIPIO/UF:** BELO HORIZONTE/MG
FABRICANTE: M.BENZ	**MARCA/MODELO:** I/M.BENZ AMG A35 4M
ANO DE FABRICAÇÃO: 2022	**ANO DO MODELO:** 2023
TIPO: AUTOMOVEL	**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO
CILINDRADAS [redacted]	**POTÊNCIA:** [redacted]
Nº DE EIXOS [redacted]	**EIXO TRASEIRO DIF** [redacted]
CAPACIDADE DE CARGA:	**SEGMENTO:** AUTO
SUB SEGMENTO: AU - HATCH MEDIO	**PASSAGEIROS** [redacted]
SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO	**COR:** CINZA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	**N° DO MOTOR (FA** [redacted]
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	**CAIXA DE CAMBI** [redacted]
MONTAGEM [redacted]	**CARROCERIA/TIP** [redacted]
PESO BRUT [redacted]	**TERCEIRO EIXO:**
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃ [redacted]	**RENAVAM:**

CRED HIST RE

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO

PLACA [redacted]

ANO FABRICAÇÃO: 2022	**ANO MODELO:** 2023
CMC: 0	**CMT** [redacted]
TIPO CARROCERIA CÓDIGO [redacted]	**TIPO CARROCERIA:** NÃO APLICAVEL
CATEGORIA CÓDIGO: PARTICULAR	**CHASSI SÉRIE:**
CILINDRADAS: 0	**COMBUSTÍVEL CÓDIGO** [redacted]
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	**COR CÓDIGO** [redacted]
COR: CINZA	**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO
INDICADOR ALARME: NÃO	**INDICADOR ROUBO/FURTO:** NÃO
LOTAÇÃO [redacted]	**MARCA/MODELO CÓDIGO:** [redacted]
MARCA/MODELO: I/M.BENZ AMG A35 4M	**MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO:** [redacted]
MUNICÍPIO EMPLACAMENTO: NOVA LIMA	**QTD. EIXOS** [redacted]
PBT: [redacted]	**POTÊNCIA:** [redacted]
N° IDENTIFICAÇÃO PROPR [redacted]	**SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO
TIPO VEÍCULO CÓDIGO [redacted]	**TIPO VEÍCULO:** AUTOMOVEL
UF JURISDIÇÃO:	**INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA:** NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO	**INDICADOR MULTA RENAINF:** NÃO
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO: NÃO	**INDICADOR RECALL 1:** NÃO
INDICADOR RECALL 2: NÃO	**INDICADOR RECALL 3:** NÃO
INDICADOR RECALL MONTADORA: NÃO	**RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	**RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:**
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO	**INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD:** NÃO
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	**RESTRIÇÃO RFB:**
PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO	**INDICADOR OSTENTA PIV:** NÃO
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	**TIPO ARRENDATÁRIO:**
N° CARROCERIA:	**REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:**
REMARCAÇÃO CHASSI:	**DATA EMISSÃO CRV:** 21/10/2026
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	**ORGÃO RFB CÓDIGO:**
ORGÃO RFB:	**N° EIXO AUXILIAR:**
N° EIXO TRASEIRO:	**NATUREZA FATURADO:**
UF FATURADO:	**NATUREZA IMPORTADOR:**
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	**PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:**

PAÍS TRANSFERÊNCIA:	**DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:**
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	**TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO:** [redacted]
TIPO PROPRIETÁRIO: JURIDICA	**NOME ARRENDATÁRIO:**
N° IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	**N° CÂMBIO:**
N° DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	**N° ID FATURAMENTO:**
N° ID IMPORTADOR:	**N° MOTOR:**
POSSUIDOR NOM [redacted]	**POSSUIDOR DOCUMENTO** [redacted]
POSSUIDOR ORIGEM [redacted]	**N° DOC PROPRIETÁRIO:**
NOME PRO [redacted]	**REGISTRO ADUANEIRO:**
RENAVAM [redacted]	**USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR:** NÃO
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR: NÃO	**USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR:** NÃO
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL: NÃO	

SEM RISCO

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO

SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA

SEM RISCO

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
24/11/2026	36249	VISTORIA CAUTELAR

TOTAL DE LAUDOS ENCONTRADOS: 1

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros

quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.