Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

Grancar Vistorias Automotivas LTDA - CNPJ 24476048000139
Telefone: (11) 2668-3616 - maua@checkmatvistorias.com.br

Resultado: **Aprovado**

N[redacted]

Data: 19/02/2

Dados do Cliente

Solicitante: [redacted]

CNPJ/CPF Solicitante: -

Proprietário: ELETRICA UNIAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

CNPJ/CPF Proprietário: -

Dados do Veículo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
FIAT TORO RANCH AT9 D4	DIESEL	[redacted]	/ /

Kilometragem:	Renavam:	Fabricação/Modelo:
64329	[redacted]	2020 2021

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: [redacted]

Motor BIN: [redacted]

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

1 - Condição da numeração do chassi:
ÍNTEGRA, SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - Condição da numeração do motor:
SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

3 - Condição da numeração do câmbio:
A NUMERAÇÃO NÃO APRESENTA VISUALIZAÇÃO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME.

4 - Condição das etiquetas ETA:

Motor
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

Porta
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

Assoalho
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

5 - Data do cinto de segurança:
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6 - Condição da placa e tarjetas:
EM CONFORMIDADE / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

7 - Condição da numeração do chassi nos vidros:

Parabrisa:
NÃO ORIGINAL.

Dianteiro esquerdo:
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

Traseiro esquerdo:
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

Vidro traseiro:
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

Traseiro direito:
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

Dianteiro direito:
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

8 - Condição estrutural da carroceria:
POSSUI AVARIA E/OU REPARO QUE NÃO AFETA A ESTRUTURA DA CARROCERIA.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

São Paulo, 19 de Fevereiro de 2024

[redacted]

[redacted]

CHECKMAT
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

Grancar Vistorias Automotivas LTDA - CNPJ 24476048000139
Telefone: (11) 2668-3616 - maua@checkmatvistorias.com.br

Núm
Data: 19/02/2

Frente



Traseira



Placa



Chassi



Motor




Hodômetro



Etiqueta



Data do cinto de segurança



Documento

[redacted]

São Paulo, 19 de Fevereiro de 2024

[redacted]

CHECKMAT
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

Laudo de Vistoria Cautelar

Fotos da Estrutura

[redacted]

Grancar Vistorias Automotivas LTDA - CNPJ 24476048000139
Telefone: (11) 2668-3616 - maua@checkmatvistorias.com.br

Painel Dianteiro



Longarina Dianteira



Longarina Dianteira



Habitáculo do Motor



Coluna Dianteira



Coluna Central



Coluna Traseira



Painel Traseiro



Assoalho do porta Malas



São Paulo, 19 de Fevereiro de 2024

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

Fotos da Estrutura

Grancar Vistorias Automotivas LTDA - CNPJ 24476048000139
Telefone: (11) 2668-3616 - maua@checkmatvistorias.com.br

Número: [redacted]
Data: 19/02/2

Longarina Traseira



Longarina Traseira



Coluna Traseira



Coluna Central



Coluna Dianteira



Caixa de ar Direita



Caixa de ar Esquerda



Extra 1



Extra 2



São Paulo, 19 de Fevereiro de 2024

[redacted]

CHECKMAT
VISTORIAS AUTOMOTIVAS

SEGURANÇA
Código da Consult[redacted]

[redacted]

INFORMAÇÃO USADA NA BUSCA [redacted] MG,

Data da Pesquisa: **segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 - 16:47:17** Data da Impressão: **segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 - 16:47:41**

DADOS DO VEÍCULO

FIAT TORO RANCH AT9 D4
MARCA/MODELO: FIAT TORO RANCH AT9 D4
ANO FAB/MODELO: 2020 / 2021
RENAVAM [redacted]

COMBUSTIVEL: DIESEL
CHAS [redacted]
PLACA
COR: PRETA
CILINDRADAS: 1956

MEGA BASE ESPECIAL

SINISTRO ESPECIAL	PARECER TÉCNICO	LEILÃO	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO	BASE HISTÓRICA SINISTRO / ACIDENTE	REMARKETING	SEGURADORA / FINANCEIRA
👍	👍	👍	👍	👍	👍	👍

RESUMO DAS PRINCIPAIS BASES ABAIXO

- ✔ RESTRIÇÕES ESTADUAL
- ! ATENTE-SE PARA MULTAS E DÉBITOS
- ✔ SINISTRO
- − HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
- ✔ LEILÃO
- ✔ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- − HISTÓRICO DE CONSULTAS
- − HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

REGISTRO DO VEÍCULO ESTADUAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO:	**2020**	ANO MODELO:	**2021**
MARCA MODELO:	**FIAT TORO RANCH AT9 D4**	COR:	**PRETA**
COMBUSTIVEL:	**DIESEL**	ESPÉCIE VEICULO:	**ESPECIAL**
TIPO VEICULO:	**CAMINHONETE**	CATEGORIA VEICULO:	**PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	**5**	PROCEDÊNCIA VEICULO:	**NACIONAL**
CILINDRADAS:	**1956**	POTÊNCIA:	**170**
CAPACIDADE DE CARGA	**1,00**	CMT/PBT VEÍCULO:	**334 / / 294**
QUANTIDADE DE EIXOS:	**0**		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	**13/08/2020**	DATA LICENCIAMENTO:	**01/02/2023**
EXER. LICENCIAMENTO:	**2023**	RENAVAM:	[redacted]

PLACA ATUAL:	[redacted]	MUN. EMPLACAMENTO:	DIADEMA-SP
UF PLACA:	SP	UF JURISDIÇÃO:	SP
CHASSI	[redacted]	SITUAÇÃO VEÍCULO:	CIRCULACAO
		TIPO CHASSI:	NORMAL

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO:	NÃO INFORMADO PELO ORGÃO	Nº MOTOR (ESTADUAL):	[redacted]

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO DE GUINCHO:	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
		DATA LIMITE RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	NÃO EXISTE DÉBITOS		
DER:	[redacted]	MUNICIPAIS:	NÃO EXISTE DÉBITOS
DERSA:	NÃO EXISTE DÉBITOS	POL. RODO. FEDERAL:	NÃO EXISTE DÉBITOS
CETESB:	NÃO EXISTE DÉBITOS	RENAINF:	NÃO EXISTE DÉBITOS
LICENCIAMENTO:	160,22	IPVA:	NÃO EXISTE DÉBITOS

RESTRIÇÃO (RENAJUD)

NADA CONSTA

PROPRIETÁRIO(S) (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NOME DO PROPRIETÁRIO ATUAL:	ELETRICA UNIAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA
NOME DO PROPRIETÁRIO ANTERIOR:	MAIS DIST DE VEIC SA

INSPEÇÃO AMBIENTAL (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

COMUNICAÇÃO DE VENDA (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

GRAVAME (NÃO TARIFADA/CORTESIA)

FINANCEIRA:	NÃO DISPONÍVEL	CGC FINANCEIRA:	NÃO DISPONÍVEL
NÚMERO DO CONTRATO:	NÃO DISPONÍVEL	VIGÊNCIA DO CONTRATO:	NÃO DISPONÍVEL
ARRENDATÁRIO FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL/NÃO DISPONÍVEL	INFORMANTE FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL
NOME DO AGENTE:	NÃO DISPONÍVEL	DT. INCLUSÃO FINANC.:	NÃO DISPONÍVEL

REGISTRO DO VEÍCULO NACIONAL

DESCRIÇÃO

ANO FABRICAÇÃO:	2020	ANO MODELO:	2021
MARCA MODELO:	FIATFIAT/TORO RANCH AT9 D4/	COR:	PRETA
COMBUSTIVEL:	DIESEL	ESPÉCIE VEICULO:	ESPECIAL
TIPO VEICULO:	COMERCIAL LEVE	CATEGORIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
TIPO MONTAGEM:	NÃO DISPONÍVEL		

FICHA TÉCNICA

CMT/PBT VEÍCULO:	NÃO DISPONÍVEL/ / 294	PROCEDÊNCIA VEICULO:	NÃO DISPONÍVEL
PASSAGEIROS:	NÃO DISPONÍVEL	QUANTIDADE DE EIXOS:	0
CAPACIDADE DE CARGA:	100	CILINDRADAS:	1956
POTÊNCIA:	170	TIPO CARROCERIA:	CL - PICK-UP GRANDE

FICHA CADASTRAL

PLACA ATUAL:	[redacted]	MUN. EMPLACAMENTO:	DIADEMA
UF JURISDIÇÃO:	SP	UF PLACA:	SP
		RENAVAM:	NÃO DISPONÍVEL
		CHASSI:	[redacted]

AGREGADOS

CAIXA DE CÂMBIO:	NÃO DISPONÍVEL	NÚMERO MOTOR:	[redacted]

CARROCERIA: [redacted]

RESTRIÇÕES

BLOQUEIO DE FURTO:	NADA CONSTA	BLOQUEIO DE GUINCHO:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA
JUDICIAL:	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA

LICENCIAMENTO

MÊS LICENCIAMENTO:	SETEMBRO	UF EMPLACAMENTO:	SP

HISTÓRICO DE CONSULTAS DESTE VEÍCULO

ESSE VEÍCULO FOI CONSULTADO 1 VEZ(ES)

DATA/HORA DA CONSULTA: SEGUNDA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2024 - 16:47:17

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA (EVENTO CORPORATIVO - REMARKETING)

NÃO CONSTA REGISTRO NESTA BASE

LEILÃO ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 1

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

LEILÃO BASE 2

NÃO CONSTA REGISTRO DE LEILÃO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR SEGURADORA / FINANCEIRA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR ARRENDAMENTO MERCANTIL / LEASING

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR LOCADORA / FROTA

NÃO CONSTA REGISTRO DE EVENTO NESTA BASE.

CRLV EXTRAVIADO/ROUBADO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO/ACIDENTE ESPECIAL MEGA LAUDO

NÃO CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE

INDICIO DE SINISTRO ESPECIAL

REALIZAMOS UMA BUSCA EM INÚMERAS BASES DE DADOS DIFERENCIADAS DE EMPRESAS PARCEIRAS E NÃO ENCONTRAMOS NENHUM APONTAMENTO NAS BASES CONSULTADAS.

HISTÓRICO DE KM

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL:
ELETRICA UNIAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:
MAIS DIST DE VEIC SA

2024

ELETRICA UNIAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA

HISTÓRICO DE PROPRIETARIOS - BASE 2

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE RECALL

O VEÍCULO PESQUISADO NÃO POSSUI RECALL PENDENTE OU NÃO PERTENCE A NENHUM RECALL DIVULGADO PELAS MONTADORAS A PARTIR DE 17/03/2011. PARA PERÍODOS ANTERIORES, ENTRE EM CONTATO DIRETAMENTE COM O FABRICANTE DO VEÍCULO.

VEÍCULOS REPROVADOS EM VISTORIA

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Fim da Pesquisa