Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

Gascar Vistorias Automotivas Ltda - CNPJ 11797862000103
Telefone: (11) 4198-6459 - barueri@checkmatvistorias.com.br

Resultado: Aprovado

Núm [redacted]

Data: 19/03/24

Dados do Cliente

Solicitante: [redacted]
CNPJ/CPF Solicitante: 00
Proprietário: PARTICULAR
CNPJ/CPF Proprietário: 00

Dados do Veículo

Marca/Modelo: AUDI E TRON SP AUDI E TRON SPB S
Combustível: ELETRICO/FONTE EXTERNA
Placa: [redacted]
Data Emissão CRLV: / /
Kilometragem: 11755
Renavam: [redacted]
Fabricação/Modelo: 2021 2022

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: [redacted]
Motor BIN: [redacted]
Chassi Veículo: [redacted]
Motor Veículo: [redacted]

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

1 - Condição da numeração do chassi:
ÍNTEGRA, SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - Condição da numeração do motor:
SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

3 - Condição da numeração do câmbio:
A NUMERAÇÃO NÃO APRESENTA VISUALIZAÇÃO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME.

4 - Condição das etiquetas ETA:
Motor
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.
Porta
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.
Assoalho
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

5 - Data do cinto de segurança:
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6 - Condição da placa e tarjetas:
EM CONFORMIDADE / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

7 - Condição da numeração do chassi nos vidros:
Parabrisa:
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.
Dianteiro esquerdo:
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.
Traseiro esquerdo:
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.
Vidro traseiro:
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.
Traseiro direito:
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.
Dianteiro direito:
ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

8 - Condição estrutural da carroceria:
NÃO POSSUI VESTÍGIO APARENTE DE AVARIA, CORTE E/OU REPARO SIGNIFICATIVO NAS PARTES ESTRUTURAIS DA CARROCERIA.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

Barueri, 08 de Abril de 2024

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

Gascar Vistorias Automotivas Ltda - CNPJ 11797862000103
Telefone: (11) 4198-6459 - barueri@checkmatvistorias.com.br

Núm [redacted]
Data: 19/03/24

Frente



Traseira



Placa



Chassi




Motor



Hodômetro



Etiqueta



Data do cinto de segurança



Documento



Barueri, 08 de Abril de 2024

[redacted]