[redacted]

# LAUDO CAUTELAR

Dádiva
VISTORIAS

[redacted]

# Laudo Cautelar

Dádiva VISTORIAS

Placa: [redacted]
Cor: **CINZA**
Ano de fabricação: **2022**
Data da vistoria: **18/04/2024**
UF: **MG**
Capacidade:
Ano do modelo: **2023**
Fabricante: **I**
Modelo: **MINI COOPER S ELECTRIC**
Combustível: **EL FONT EX**
Km: **8681**
Renavam: [redacted]
Câmbio:
Motor: [redacted]
Chassi: [redacted]
Vistoriador:
Unidade: **Belo Horizonte**
Dados do solicitante: [redacted]
Dados do proprietário:

## Conclusão gráfica



**Consultas (11 itens verificados)**



**Pintura (9 itens verificados)**

- Base Estadual Outros Estados
- Base Nacional
- Agra Max - Consulta Simples
- Parecer Técnico
- Agra Max - Infrações
- Histórico De Roubo E Furto
- Cred Gravame 2
- Leilão Base Comercial
- Leilão Plus
- Indício De Sinistro
- Decodificador + Fipe

- Capô
- Teto
- Tampa Traseira
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Direita
- Porta Dianteira Esquerda
- Para-Lama Dianteiro Direito
- Lateral Esquerda
- Lateral Direita



Frente



Traseira

## Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

| Peça | Análise |
| --- | --- |
| |  |


| Peça | Análise |
| --- | --- |
| |  |

**CONDIÇÃO GERAL DA ESTRUTURA**
- Original, dentro dos padrões do fabricante.

# Laudo Cautelar

Dádiva VISTORIAS

## Análise e Originalidade de Pintura




Legenda: Pintura Original | Repintura | Avariado | Reparado

| Peça | Espessura (µ) Mín/Max | Análise | Peça | Espessura (µ) Mín/Max | Análise |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 -** Capô | | Original | **2 -** Teto | | Original |
| **3 -** Tampa Do Porta Malas | | Original | **4 -** Paralama Dianteiro Esquerdo | | Original |
| **5 -** Porta Dianteira Direita | | Original | **6 -** Porta Dianteira Esquerda | | Original |
| **7 -** Paralama Dianteiro Direito | | Original | **8 -** Lateral Traseira Esquerda | | Original |
| **9 -** Lateral Traseira Direita | | Original | | | |

**Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em mícrons (µ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.**

# Laudo Cautelar

Dádiva VISTORIAS

## Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) N° do chassi (Veículo)

[redacted]

**Chassi**

- Gravação sem vestígios aparentes de adulteração e dentro dos padrões do fabricante.



## Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) N° do motor (Veículo)

[redacted]

**Motor**

- Numeração é a mesma que consta registrada nos bancos de dados dos órgãos competentes (BIN).



# Laudo Cautelar

Dádiva VISTORIAS

## (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

**VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

**VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

**VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

**VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

**VIDRO TRASEIRO(VIGIA)**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.


**VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

## CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

**Câmbio**
Gravação obstruída/sem acesso

## PLACA

**Placa**
Original, dentro dos padrões do fabricante



## REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

**REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO**
Veículo não apresenta histórico de leilão ou sinistro nas bases pesquisadas

## IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DO CRLV/CRV

**CRLV/CRV**
Em conformidade

## (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

**ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA**
ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE.

**PLAQUETA DE CHASSI**
Original, dentro dos padrões do fabricante.

**ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR**
Original/Dentro dos padrões do fabricante.

**PLAQUETA DO ANO DE FABRICAÇÃO**
Original, dentro dos padrões do fabricante.

## Observações


VISTORIA REALIZADA COM CRLV EXERCÍCIO 2023.

[redacted]

# Laudo Cautelar

Dádiva VISTORIAS

## Fotos




CRV/CRLV




Hodômetro




FRENTE ÂNGULO RETO




TRASEIRA ÂNGULO RETO



LATERAL ESQUERDA





LATERAL DIREITA

# Laudo Cautelar

## Fotos



TETO



Placa




PAINEL TRASEIRO / ASSOALHO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




ETIQUETA BATENTE PORTA

# Laudo Cautelar

## Fotos




PLAQUETA DE FABRICAÇÃO




ETIQUETA COMPARTIMENTO MOTOR



GRAVAÇÃO VIDRO PARA-BRISA



GRAVAÇÃO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



DATA CINTO DE SEGURANÇA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA


# Laudo Cautelar

Dádiva VISTORIAS

## Fotos



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR

[redacted]

LEITURA VIO CRLV 1

[redacted]

LEITURA VIO CRLV 2

[redacted]

LEITURA VIO PLACA 1

[redacted]

LEITURA VIO PLACA 2

[redacted]

# Laudo Cautelar

## Fotos



EXTRA1



EXTRA2

[redacted]

[redacted]

Emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS

# CERTIFICADO

## LAUDO CAUTELAR

**Prezado cliente, você acaba de contratar um Laudo Cautelar, emitido pela DADIVA GROUP VISTORIAS.**
**Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados os itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.**

Data da vistoria: 18/04/2024 | N° da vistoria: [redacted]
Marca/modelo: I/MINI COOPER S ELECTRIC | Placa: [redacted]
Nome fantasia: DADIVA GROUP VISTORIAS
Endereço: Avenida Sebastião de Brito, 1055 - Dona Clara, Belo Horizonte, MG


[redacted]


[redacted]

**EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO**

**Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do**

**motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo vistoriado.**

**CONSULTADO EM:** 18/04/2024 ÀS 18:04

**RESULTADO DA CONSULTA:** AGRA MAX - CONSULTA FULL

Dádiva® VISTORIAS

LOGO

**RESULTADO ENCONTRADO PARA:** [redacted]

**MARCA/MODELO:** I/MINI COOPER S ELECTRIC

**0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO**

**ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:** 2022/2023

**ORIGEM DE EMPLACAMENTO:** NÃO LOCALIZADO

**3 PONTOS DE ALERTA**

[redacted]

## RESUMO DAS CONSULTAS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS | BASE NACIONAL | AGRA MAX - CONSULTA SIMPLES | PARECER TÉCNICO | AGRA MAX - INFRAÇÕES | HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO | CRED GRAVAME 2 | LEILÃO BASE COMERCIAL |
| LEILÃO PLUS | INDÍCIO DE SINISTRO | DECODIFICADOR + FIPE | | | | | |

## DADOS DO VEÍCULO

**PLACA:** [redacted]

**COR:** CINZA

**TIPO:** AUTOMOVEL

**COMBUSTÍVEL:** ELETRICO / FONTE EXTERNA

**PROCEDÊNCIA:** IMPORTADO

**POTÊNCIA:** 184CV

Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.

No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

## BASE ESTADUAL OUTROS ESTADOS

**PLACA** [redacted]

**CHASS** [redacted]

**MUNÍCIPIO:** BELO HORIZONTE

**UF:** MG

**PROCEDÊNCIA:** IMPORTADA

**SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO

**ULTIMA ATUALIZAÇÃO:** 09/08/2023

**COR:** CINZA

**MARCA:** I/MINI COOPER S ELECTRIC

**ANO DE FABRICAÇÃO:** 2022

**ANO DO MODELO:** 2023

**COMBUSTÍVEL:** EL FONT EX

**TIPO:** AUTOMOVEL

**CATEGORIA:** PARTICULAR

## DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

[redacted]

## RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

**RESTRIÇÃO 1:** ALIENACAO FIDUCIARIA

**RESTRIÇÃO 2:**

**RESTRIÇÃO 3:**

**RESTRIÇÃO 4:**

## DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

**DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO:** NAO EXISTE DEBITO.

**DÉBITOS DE MULTAS:** NAO EXISTE DEBITO.

**VALOR TOTAL DÉBITO IPVA:** 0,00

**VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO:** 0,00

**VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS:** 0,00

**VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT:** 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

## BASE NACIONAL

**PLACA** [redacted]

**PROCEDÊNCIA:** ESTRANGEIRA

**CHASS** [redacted]

**N° DO MOTOR** [redacted]

**RENAVAM** [redacted]

**COR:** CINZA

**ANO DE FABRICAÇÃO:** 2022

**ANO DO MODELO:** 2023

**MUNICÍPIO/UF:** BELO HORIZONTE/MG

**QTD. DE PASSAGEIROS:** 4

**CAPACIDADE DE CARGA:** 0

**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO

**CARROCERIA:** NAO APLICAVEL

**CÂMBIO:**

**N° DE EIXOS:** 0

**TERCEIRO EIXO:**

**EIXO TRASEIRO DIF:**

**CILINDRADAS:** 0

**CHASSI REMARCADO:** NORMAL

**SEGMENTO:** NAO IDENTIFICADO

**SUB SEGMENTO:** NÃO IDENTIFICADO

**TIPO DO VEÍCULO:** AUTOMOVEL

**CMT:** 170

**COMBUSTÍVEL:** EL FONT EX

**MARCA/MODELO:** DESCONHECIDO/I/MINI COOPER S ELECTRIC

**PBT:** 178

**POTÊNCIA:** 184

**SITUAÇÃO:** CIRCULACAO

**OCORRÊNCIA:** NAO

## RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

**RESTRIÇÃO 1:** ALIENACAO FIDUCIARIA

**RESTRIÇÃO 2:** NADA CONSTA

**RESTRIÇÃO 3:** NADA CONSTA

**RESTRIÇÃO 4:** NADA CONSTA

**RESTRIÇÃO 5:** NADA CONSTA



ATENÇÃO NA COMPRA

## AGRA MAX - CONSULTA SIMPLES

**PLACA** [redacted]

**CHASS** [redacted]

**ORIGEM EMPLACAMENTO:** NÃO LOCALIZADO

**MUNICIPIO/UF:** BELO HORIZONTE/MG

**FABRICANTE:** DESCONHECIDO

**MARCA/MODELO:** I/MINI COOPER S ELECTRIC

**ANO DE FABRICAÇÃO:** 2022

**ANO DO MODELO:** 2023

**TIPO:** AUTOMOVEL

**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO

**CILINDRADAS:** 0

**POTÊNCIA:** 184

**Nº DE EIXOS:** 0

**EIXO TRASEIRO DIF:**

**CAPACIDADE DE CARGA:** 0

**SEGMENTO:** NAO IDENTIFICADO

**SUB SEGMENTO:** NÃO IDENTIFICADO

**PASSAGEIROS:** 4

**SITUAÇÃO:** CIRCULAÇÃO

**COR:** CINZA

| | |
|---|---|
| **COMBUSTÍVEL:** ELETRICO / FONTE EXTERNA | **N° DO MOTOR (FABRÍL)** [redacted] |
| **N° DO MOTOR ATUALIZADO:** - | **CAIXA DE CAMBIO:** |
| **MONTAGEM:** 1 | **CARROCERIA/TIPO:** 999 |
| **PESO BRUTO:** 178 | **TERCEIRO EIXO:** |
| **CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO:** 170 | |

## PARECER TÉCNICO



**RESULTADO:** NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.

SEM RISCO

## AGRA MAX - INFRAÇÕES - BETA

## DADOS DO VEÍCULO

| | |
|---|---|
| **MUNICÍPIO:** BELO HORIZONTE | **MUNICÍPIO ANTERIOR:** |
| **ANO FABRICAÇÃO:** 2022 | **ANO MODELO:** 2023 |
| **MARCA:** PASSAGEIRO / AUTOMOVEL I/MINI COOPER S ELECTRIC | **MENSAGEM PENDÊNCIAS:** ESTE VEÍCULO TEM 1 AUTUAÇÃO E NÃO TEM MULTAS. |
| **MENSAGEM VEÍCULO RECUPERADO:** | **DATA LICENCIAMENTO:** 24/03/2024 |
| **IMPEDIMENTOS:** ENDERECO DESATUALIZADO | **RESTRIÇÕES:** AGENTE FINANCEIRO INFORMA QUE O FAVORECIDO QUITOU RESTRICAO FINANCEIRA |
| **IPVA PAGO:** 2024 | **NÚMERO AR:** |
| **PARCELA IPVA:** 3 | **PARCELA SEGURO:** |
| **PARCELA SEGURO ANTERIOR:** | **PLACA ANTERIOR:** |
| **SEGURO PAGO:** | **SEGURO ANTERIOR PAGO:** |
| **SITUAÇÃO DO LICENCIAMENTO:** VEICULO LICENCIADO PARA O ANO 2024 | **TAXA DE LICENCIAMENTO PAGA:** 2024 |

## AUTUAÇÕES

## AUTUAÇÃO 1

| | |
|---|---|
| **TIPO:** AUTUACAO | **ORGÃO:** PREF. DE: MG - NOVA LIMA |
| **PLAC** [redacted] | **SITUAÇÃO:** NOTIFICACAO DA AUTUACAO EMITIDA 10:09 |
| **MARCA/COR:** I/MINI COOPER - | **CÓDIGO:** 554-14 |
| **DATA:** 27/12/2023 | **HORA:** 10:09 |
| **DESCRIÇÃO:** ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO - VAGA DE CARGA DESCARGA | **LOCAL:** ALAMEDA OSCAR NIEMEYER, EM FRENTE 400, VILA DA SERRA |
| **MUNICÍPIO:** NOVA LIMA-MG | **DATA INCLUÍDA:** 04/01/2024 |
| **DATA DEFESA:** 15/04/2024 | [redacted] |
| **PROCESSAMENT** [redacted] | |

ATENÇÃO NA COMPRA

## HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

**RESULTADO:** NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



SEM RISCO

## CRED GRAVAME 2

**RESULTADO:** GRAVAME NÃO CADASTRADO



SEM RISCO

## LEILÃO BASE COMERCIAL

**RESULTADO:** REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

## LEILÃO PLUS

**RESULTADO:** NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

## INDÍCIO DE SINISTRO

**RESULTADO:** NADA CONSTA



SEM RISCO

## DECODIFICADOR + FIPE

| | |
|---|---|
| **CHASS** [redacted] | **FABRICANTE:** DESCONHECIDO |
| **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2022 | **ANO DO MODELO:** 2023 |
| **COMBUSTÍVEL:** ELETRICO / FONTE EXTERNA | **QUANTIDADE DE EIXOS:** 0 |
| **TIPO DA CARROCERIA:** | **REGIÃO GEOGRÁFICA:** ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA |
| **PAÍS:** ALEMANHA | **LOCAL DA FÁBRICA:** |
| **MARCA:** MINI | **MODELO:** MINI COOPER S ELECTRIC |
| **VERSÃO:** | **MOTOR:** 1.5 |
| **PESO BRUTO:** 178 | |

## CÓDIGOS FIPE

### CÓDIGO: 071045-8

| | | |
|---|---|---|
| **COMBUSTÍVEL:** G | **MARCA:** MINI | **MODELO:** COOPER COUNTRYMAN S E ALL4 1.5 HÍBRIDO |

### CÓDIGO: 071048-2

| | | |
|---|---|---|
| **COMBUSTÍVEL:** G | **MARCA:** MINI | **MODELO:** COOPER SE TOP 3P (ELÉTRICO) |

## CÓDIGO: 071049-0

**COMBUSTÍVEL:** G

**MARCA:** MINI

**MODELO:** COOPER SE EXCLUSIVE 3P (ELÉTRICO)

SEM RISCO

## FIPE

## CÓDIGO FIPE: 071045-8




## VALOR ATUAL

**R$ 253.787,00 (05/2024)**

## DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

**1.04%**

## CÓDIGO FIPE: 071048-2





## VALOR ATUAL

**R$ 207.470,00 (05/2024)**

## DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

1.95%

## CÓDIGO FIPE: 071049-0




## VALOR ATUAL

**R$ 193.949,00 (05/2024)**

## DEPRECIAÇÃO/VALORIZAÇÃO

1.64%

## HISTÓRICO DA VISTORIA

| DATA | KILOMETRAGEM | TIPO |
|---|---|---|
| 18/04/2024 | 8681 | LAUDO CAUTELAR |

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.