LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

MÁXIMA OSASCO

Máxima Visão Serviços de Vistoria

CNPJ 11.235.359/0001-64

AV DOS AUTONOMISTAS, 5917 - CEP 06194-050 - Osasco - SP - Telefone (11) 3421-3005

Aprovado

Nº 49913

Emissão 04/07/2024 11:27

DADOS DO VEÍCULO

Placa	Marca/Modelo	Ano Fabricação/Modelo	Município/UF
[redacted]	VW / VIRTUS AF	2021/2022	BELO HORIZONTE/SP

Nº Chassi Veículo	Nº Motor Veículo	Nº Câmbio Veículo
[redacted]		

Nº Chassi Cadastro	Nº Motor Cadastro	Nº Câmbio Cadastro	Nº Carroçaria Cadastro
[redacted]			

Espécie	Tipo	Carroceria	Cor	Combustível
Passageiro	Automóvel	N/I	Prata	Álcool/Gasolina

Potência/Cilindrada	Lotação	PBT/CMT	RENAVAM
177cv/1598cc	5P / 0T	0/0T	[redacted]

Número Lacre	Hodômetro	Cliente
		AUTOFAST VEICULOS LTDA

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA

107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO

802 - CONSTA HISTÓRICO DE ROUBO/FURTO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

701 - Apresenta avarias / reparos que não afetam a estrutura da carroçaria

712 - Incidência de histórico de ocorrência em companhia de seguro. Sujeito a avaliação e aceitação pelas companhias de seguro.

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO

504 - Numeração dentro dos padrões do fabricante / Sem vestígio de adulteração

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

410 - Numeração é a mesma que consta na BIN

419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original

321 - DO BATENTE DA PORTA: Original

331 - DO ASSOALHO: Original

200-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

216 - Vidro dianteiro (pará-brisa): Original / dentro do padrão

226 - Vidro da porta dianteira esquerda: Original / dentro do padrão

236 - Vidro da porta traseira esquerda: Original / dentro do padrão

256 - Vidro traseira (vigia): Original / dentro do padrão

276 - Vidro da porta traseira direita: Original / dentro do padrão

286 - Vidro da porta dianteira direita: Original / dentro do padrão

Veiculo examinado encontra-se com avaria na dianteira lado esquerdo;

Eu, AUTOFAST VEICULOS LTDA declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo,concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui carater informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalistica. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, muança de motor, mudança de câmbio,

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE LAUDO NÃO DETERMINAM A ACEITAÇÃO OU NÃO DO SEGURO DO VEÍCULO, CABENDO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE ÀS COMPANHIAS DE SEGURO.

[redacted]

Vistoriador

Digitador

Laudo Nº [redacted] Data 04/07/2024 Aprovado

FOTOS DO VEÍCULO

dianteira



traseira



chassi




motor



câmbio




placa



gravação do vidro



etiqueta



Company Confer
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA PLUS

[redacted]

CONSULTA Nº: [redacted]

CONFIDENCIAL PARA: Máxima Visão Serviços de Vistoria Ltda

REALIZADA EM: 04/07/2024 às 11:27

[redacted]

VIRTUS AF

HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO!

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [redacted]	**Marca/Modelo:** VW / VIRTUS AF	
Chassi: [redacted]	**Motor:** [redacted]	**Combustível:** Alcool / Gasolina
Cor: Prata	**Tipo de veículo:** Automovel	**Município/UF:** BELO HORIZONTE / MG
Ano fabricação: 2021	**Ano modelo:** 2022	**UF de Origem:** Null
UF Faturado: MG	**Caixa de câmbio:**	**Situação** CIRCULACAO
Espécie Passageiro	**Lotação** 5	**Potência** 117
Carroceria	**Cilindradas** 1598	**Procedência** Nacional
Situação Chassi N	**Capacidade carga** 200	**Eixo traseiro** 0
Terceiro eixo 0	**Documento importadora**	**Identidade importadora** 0
Número DI 0	**Data Registri DI** 0	**Fabricante**
Segmento AU - SEDAN COMPACTO	**Grupo modelo veículo** VIRTUS	**Data limite restrição Trib**
Capacidade máxima tração	**Peso bruto total** 160	**Última atualização:** 2021-10-14

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [redacted]
Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: VW / VIRTUS AF
Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: NãO APLICAVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2021 / 2022
Procedência: NACIONAL
Município/UF: BELO HORIZONTE / MG
Chassi: [redacted] NORMAL
Motor: [redacted]
Renavam: [redacted]
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: PRATA
Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO
Cilindradas: 1598
Peso bruto(PBT): 1.6
Peso bruto(CMT): 2
Potência: 117
Capacidade de carga: 0
Eixo: 2
Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA RENAJUD

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Existe histórico de roubo e furto

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

Ocorrência: Alerta de Roubo/Furto
Ano: 2023
Orgão de segurança: [redacted]
N° do boletim: [redacted]
Município/UF: PRAIA GRANDE / SP
Data da ocorrência 02/11/2023

Ocorrência: Encontrado
Ano: 2024
Orgão de segurança: [redacted]
N° do boletim: [redacted]
Município/UF: PRAIA GRANDE / SP
Data da ocorrência 25/01/2024

Ocorrência: Devolvido
Ano: 2024
Orgão de segurança: [redacted]
N° do boletim: [redacted]
Município/UF: PRAIA GRANDE / SP
Data da ocorrência 06/02/2024

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[redacted]		✓
Motor			✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCO/GASOL	✓

Base estadual (Cortesia)

Placa: [redacted]
Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: VW / VIRTUS AF
Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2021 / 2022
Procedência: NACIONAL
Município/UF: BELO HORIZONTE / MG
Chassi: [redacted] NORMAL
Motor: [redacted]
Renavam: [redacted]
Combustível: ALCO/GASOL
Cor: PRATA
Capacidade de passageiros: 5
Potência: 117
Cilindradas: 1598
Peso bruto(PBT): 160
Peso bruto(CMT): 200
Espécie: PASSAGEIRO
Capacidade de carga:
Eixo: 2

Informações de proprietário

Proprietário Atual: LOCALIZA FLEET S.A.

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz
Multas: R$ *
IPVA: Consultar Detran / Sefaz
IPVA: R$ *
Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO
Licenciamento: R$ 0,00

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta
Restrição Administrativa: Nada consta
Restrição Tributária: Nada consta
Restrição Judiciária: Nada consta
Restrição Financeira: Nada consta
Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS
Restrição Jurídica: Nada consta

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: https://www.detran.mg.gov.br/veiculos/situacao-do-veiculo/consultar-situacao-do-veiculo
Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES C ONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 11.235.359/0001-64** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 11.235.359/0001-64 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 11.235.359/0001-64 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.