PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO
COM RESTRIÇÃO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:	CARRERA NISSAN SAO CARLOS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[redacted]			

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				GASOLINA		I/HYUNDAI I30 2.0
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2011	2012		PRETA	[redacted]		164777

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

✓	RESTRIÇÕES ESTADUAL
✓	MULTAS E DEBITOS
✓	LEILÃO
✓	SINISTRO
✓	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
−	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
−	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
⚠	ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS**

OBSERVAÇÃO:

COLUNA DIANTEIRA DIREITA EXTERNA COM REPINTURA/MASSA, FOLHA PARA-LAMA TRASEIRA DIREITA COM REPINTURA/MASSA.

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a VISTORIAS VISÃO LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA		
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	⚠ ATENÇÃO	606 Apresenta avaria e/ou reparo na região direita da carroçaria.
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO
COM RESTRIÇÃO

DIANTEIRA



TRASEIRA



DOC. DO VEÍCULO



HODÔMETRO KM



TRASEIRA DIREITA 90º



TRASEIRA ESQUERDA 90º



PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO
COM RESTRIÇÃO

LATERAL ESQUERDA



DIANTEIRA ESQUERDA 90º



DIANTEIRA DIREITA 90º



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO
COM RESTRIÇÃO

CHASSI



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



ESTEPE



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO
COM RESTRIÇÃO

LACRE DA PLACA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA VIS COLUNA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO
COM RESTRIÇÃO

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO
COM RESTRIÇÃO

ETIQUETA DO MOTOR



ETIQUETA DO CINTO



MOTOR



ETIQUETA VIS MOTOR



LATERAL DIREITA



[redacted]