
[redacted]



CAUTELAR

NOVA VISÃO +

[redacted]

CONFORME

Cautelar Nova Visão + - Automov

Placa: [redacted]	Cor: **CINZA**	Ano de fabricação: **2023**	Data da vistoria: **12/11/2024**
UF: **SP**	Capacidade:	Ano do modelo: **2023**	Fabricante: **I**
Modelo: **PORSCHE MACAN GTS**	Combustível: **GASOLINA**	Km: **4184**	Renavam: [redacted]
Chassi: [redacted]	Vistoriador:		Câmbio:
		Unidade: **São Paulo**	Motor:

Dados do solicitante: [redacted]

Dados do proprietário:

Conclusão gráfica

Consultas (14 itens verificados)

- Outros Estados
- Nv Nacional On-Line
- Nv Nacional Fabril
- Cred Parecer Tec.
- Renainf
- Cred Hist Rf
- Siscsv

Pintura (11 itens verificados)

- Capo Dianteiro
- Paralama Dianteiro Esquerdo
- Porta Dianteira Esquerda
- Porta Traseira Esquerda
- Lateral Traseira Esquerda
- Tampa Traseira
- Lateral Traseira Direita

Estrutura (32 itens verificados)

- Carroceria
- Carroceria
- Carroceria
- Carroceria
- Carroceria
- Carroceria
- Carroceria




Frente



Traseira

[redacted]

Análise e Originalidade de Pintura



Legenda: Pintura Original | Pintura Queimada | Riscado | Repintura | Amassado | Repintura com massa | Quebrado

Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (µ) Mín/Max	Análise
1 - Capô			**2** - Paralama Dianteiro Esquerdo		
3 - Porta Dianteira Esquerda			**4** - Porta Traseira Esquerda		
5 - Lateral Traseira Esquerda			**6** - Tampa Do Porta Malas		
7 - Lateral Traseira Direita			**8** - Porta Traseira Direita		
9 - Porta Dianteira Direita			**10** - Paralama Dianteiro Direito		
11 - Teto					


Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em mícrons (µ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

[redacted]


[redacted]

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Peça	Análise
01 - Caixa de roda traseira direita	Ok
03 - Caixa de roda dianteira direita	OK
04 - Longarina dianteira direita	Ok
05 - Longarina traseira direita	Ok
06 - Coluna dianteira direita	Ok
07 - Coluna central direita	Ok
08 - Coluna traseira direita	Ok
10 - Caixa de estepe	Ok
11 - Caixa de ar direita	Ok
12 - Torre amortecedor diant. dir.	Ok
13 - Torre amortecedor tras. dir.	Ok
26 - Assoalho Central/Inferior	Ok
27 - Assoalho do porta-malas	Ok
44 - Paralama Traseiro Direito	Ok
52 - Teto	ok



Peça	Análise
14 - Caixa de roda diant. esq.	Ok
16 - Caixa de roda tras. esq.	Ok
17 - Longarina dianteira esquerda	Ok
18 - Longarina traseira esquerda	Ok
19 - Coluna dianteira esquerda	Ok
20 - Coluna central esquerda	Ok
21 - Coluna traseira esquerda	Ok
22 - Painel traseiro	Ok
23 - Caixa de ar esquerda	Caixa de Ar LE Original
24 - Torre amortecedor diant. esq.	Ok
25 - Torre amortecedor tras. esq.	Ok
47 - Paralama traseiro esquerdo	Ok



Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do chassi (Veículo) [redacted]

Chassi

- 314 - Numeração dentro dos padrões habituais do fabricante
- 322 - Numeração registrada na BIN, coincide com a numeração que consta no chassi




Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do motor (Veículo)

Motor

- 217 - Tipo de gravação dentro dos padrões habituais do fabricante
- 210 - Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor



[redacted]

PLACA

Placa

106 - Placa e tarjeta em conformidade (ok).

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

409 - Numeração obstruída / sem acesso (item excluído de parecer)

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

501 - Original

ETIQUETA DO ASSOALHO

526 - Não obrigatória

ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA

510 - Original

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

603 - Blindado

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

619 - Blindado

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

635 - Blindado

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

611 - Blindado

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

627 - Blindado

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

643 - Blindado

CONDIÇÃO ESTRUTURAL DA CARROCERIA

Carroceria

709 - Não possui vestígios aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

ITENS DE VERIFICACAO ESTRUTURAL

PAINEL DIANTEIRO

Painel Dianteiro

PARA LAMAS

Paralama Traseiro Direito
Paralama Traseiro Esquerdo Original

PAINEL TRASEIRO

Painel Traseiro

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

807 - Nenhum registro encontrado.

CONCLUSÃO

Conclusão Final

901 - Conforme


[redacted]

[redacted]

Fotos



Placa



DOCUMENTO DO V



Hodômetro



ETIQUETA ETA COLUNA



DIANTEIRA DIREITA 45°



DIANTEIRA ESQUERDA 45°


Fotos



ETIQUETA ETA MOTOR



ETIQUETA CINTO



PLACA DIANT



COMPARTIMENTO TRASEIRO



ITENS OBRIGATÓRIOS



ESTEPE

Fotos



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



PAINEL DIANTEIRO SUPERIOR



PAINEL DIANTEIRO IN

Fotos



PAINEL TRASEIRO INFERIOR



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR ESQUERDA

Fotos




CAIXA DE AR DIREITA



GRAVAÇÃO VIDRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PLACA TRASEIRA




TRASEIRA ESQUERDA 45°




TRASEIRA DIREITA 45°

Fotos



Adicional 1



Adicional 2



Adicional 3



Adicional 4



Adicional 5



Adicional 6


Fotos



Adicional 7



Adicional 8



Adicional 9



Adicional 10



Adicional 11



Adicional 12

Fotos



Adicional 13



Adicional 14

Emitido pela Unidade Faria Lima

CERTIFICADO

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de Cautelar Nova Visão + - Automovel , emitido pela Unidade Faria Lima.
Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vist[redacted]
Marca/mode
Razão Socia
Endereço: Av





EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo vistoriado.

CONSULTADO EM: 12/11/2024 ÀS 12:19

RESULTADO DA CONSULTA: CONSULTA NV +

NOVAVISÃO

PORSCHE

RESULTADO ENCONTRADO PARA: [redacted]

MARCA/MODELO: I/PORSCHE MACAN GTS

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2023/2023

ORIGEM DE EMPLACAMENTO: RIO GRANDE DO SUL

[redacted]

0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

2 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

OUTROS ESTADOS	NV NACIONAL ON-LINE	NV NACIONAL FABRIL	CRED PARECER TEC.	RENAINF	CRED HIST RF	SISCSV	CRED GRAVAME 2
LEILÃO BASE COMERCIAL	LEILÃO PLUS	CRED IND. SINISTRO	CRED DECODIFICADOR + FIPE	BLOQUEIOS JUDICIAIS RENAJUD - SP	BLOQUEIOS ATIVOS DETRAN - SP	CRED RECALL DETALHADO	

DADOS DO VEÍCULO

PLACA [redacted] **COR:** CINZA **TIPO:** CAMIONETA

COMBUSTÍVEL: GASOLINA **PROCEDÊNCIA:** IMPORTADO **POTÊNCIA:** 440CV

Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.

No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um termo (termo de responsabilidade) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: [redacted] **MUNÍCIPIO:** PORTO ALEGRE

CHASSI [redacted] **UF:** RS

PROCEDÊNCIA: IMPORTADA **SITUAÇÃO:** EM CIRCULACAO

ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 01/02/2024 **COR:** CINZA

MARCA: I/PORSCHE MACAN GTS **ANO DE FABRICAÇÃO:** 2023

ANO DO MODELO: 2023 **COMBUSTÍVEL:** GASOLINA

TIPO: CAMIONETA **CATEGORIA:** PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO [redacted]

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: **RESTRIÇÃO 2:**

RESTRIÇÃO 3: **RESTRIÇÃO 4:**

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: NAO EXISTE DEBITO.

DÉBITOS DE MULTAS: EXISTE DEBITO DE MULTAS.

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 607,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00

ATENÇÃO NA COMPRA

NV NACIONAL ON-LINE

PLACA: [redacted]

PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA

CHASSI [redacted]

N° DO MOTOR [redacted]

RENAVA [redacted]

COR: CINZA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2023

ANO DO MODELO: 2023

MUNICÍPIO/UF: PORTO ALEGRE/RS

QTD. DE PASSAGEIROS: [redacted]

CAPACIDADE DE CARGA: [redacted]

ESPÉCIE: MISTO

CARROCERIA: NAO APLICAVEL

CÂMBIO: [redacted]

N° DE EIXOS: 0

TERCEIRO EIXO:

EIXO TRASEIRO DIF:

CILINDRADAS: [redacted]

CHASSI REMARCADO: NORMAL

SEGMENTO: AUTO

SUB SEGMENTO: AU - SUVS

TIPO DO VEÍCULO: CAMIONETA

CMT: [redacted]

COMBUSTÍVEL: GASOLINA

MARCA/MODELO: PORSCHE/I/PORSCHE MACAN GTS

PBT [redacted]

POTÊNCIA [redacted]

SITUAÇÃO: CIRCULACAO

OCORRÊNCIA: NAO

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA

SEM RISCO

NV NACIONAL FABRIL

PLACA [redacted]

ORIGEM EMPLACAMENTO: RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO/UF: PORTO ALEGRE/RS

FABRICANTE: PORSCHE

MARCA/MODELO: I/PORSCHE MACAN GTS

ANO DE FABRICAÇÃO: 2023

ANO DO MODELO: 2023

TIPO: CAMIONETA

ESPÉCIE: MISTO

CILINDRADAS [redacted]

POTÊNCIA: [redacted]

Nº DE EIXOS: 0

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA: 45

SEGMENTO: AUTO

SUB SEGMENTO: AU - SUVS

PASSAGEIROS: 5

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COR: CINZA

COMBUSTÍVEL: GASOLINA	**N° DO MOTOR (FABRÍL):** [redacted]
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	**CAIXA DE CAMBIO** [redacted]
MONTAGEM: 1	**CARROCERIA/TIPO** [redacted]
PESO BRUTO: [redacted]	**TERCEIRO EIXO:**
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO [redacted]	

CRED PARECER TEC.



RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.

SEM RISCO

RENAINF

RESULTADO: DATA INÍCIO E DATA FIM NÃO FORAM INFORMADOS

CRED HIST RF

RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

SEM RISCO

SISCSV

RESULTADO: O DOCUMENTO NÃO FOI INFORMADO. INFORME UM CPF OU CNPJ PARA BUSCAR AS INFORMAÇÕES DA CONSULTA

CRED GRAVAME 2

RESULTADO: GRAVAME NÃO CADASTRADO

SEM RISCO

LEILÃO BASE COMERCIAL

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS

SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO

SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA

SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: [redacted]	**FABRICANTE:** PORSCHE
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	**ANO DO MODELO:** 2023
COMBUSTÍVEL: GASOLINA	**QUANTIDADE DE EIXOS:** 0
TIPO DA CARROCERIA:	**REGIÃO GEOGRÁFICA:** ALEMANHA / IRLANDA / ROMENIA
PAÍS: ALEMANHA	**LOCAL DA FÁBRICA:**
MARCA: PORSCHE	**MODELO:** PORSCHE MACAN GTS
VERSÃO:	**MOTOR:** 3.0
PESO BRUTO: 258	

CÓDIGOS FIPE

SEM RISCO

FIPE

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO PARA O ANO MODELO ESPECIFICADO NA DECODIFICADOR

BLOQUEIOS JUDICIAIS RENAJUD - SP

RESULTADO: NÃO CONSTA OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO

SEM RISCO

BLOQUEIOS ATIVOS DETRAN - SP

RESULTADO: NÃO CONSTA OCORRÊNCIA DE BLOQUEIO

SEM RISCO

CRED RECALL DETALHADO

RESULTADO: SERVICO TEMPORARIAMENTE INDISPONIVEL

HISTÓRICO DA VISTORIA

DATA	KILOMETRAGEM	TIPO
12/11/2024		VISTORIA CAUTELAR
12/11/2024	4184	VISTORIA CAUTELAR

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente pelo consultante para sua orientação e prevenção de fraudes em suas transações comerciais, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionem a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos registrados em bases de dados públicas e privadas. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta, podendo elas serem auditadas a qualquer momento, desde que solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente

solicitado judicialmente, cabendo ao consultante em caso de dúvida ou divergências, consultar diretamente o órgão competente. O consultante declara ter ciência de que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação e procedência do veículo. O levantamento das informações automotivas via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas a qualquer tempo.