# VISTORIA DE PERÍCIA CAUTELAR

APROVADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Perito(a): | [redacted] | Digitador(a): | [redacted] |
| Placa: | | Nº Chassi: | |
| Nº Motor: | | Nº Câmbio: | |
| Cidade: | **TABOAO DA SERRA** | UF: | **SP** |
| Marca: | **CITROEN** | Modelo: | **CITROEN/AIRCROSS FEEL A** |
| Ano: | **2016** | Ano Modelo: | **2017** |
| Cor: | **PRETA** | Combustível: | **ALCOOL/GASOLINA** |
| Nº do Lacre: | **QRCODE** | Hodômetro: | **86266** |
| CRLV: | [redacted] | Tipo de Pesquisa: | **MEGA** |

**A NATUREZA DOS EXAMES TERÁ POR OBJETIVO A CONSTATAÇÃO DA:**
**PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO :**


| |
|---|
| **A NATUREZA DOS EXAMES TERA POR OBJETIVO A CONSTATAÇÃO DA:** |
| **PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CHASSI:** |
| 04- O que foi observado e constatado nos exames,juntamente com a pesquisa na BIN,leva o perito a inferir que a numeração do chassi encontrava-se dentro dos padrões da montadora e sem vestígios aparentes do procedimento de adulteração, sendo assim fica comprovada sua autenticidade licita. |
| **PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO MOTOR:** |
| 02- A numeração do motor encontrava-se dentro dos padrões da montadora e sem vestígios aparentes do procedimento de adulteração, sendo assim fica comprovada a sua autenticidade licita. |
| **PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CAMBIO** |
| 04- A numeração não apresentava visualização suficiente para realização de fotografias, constatação da originalidade do mesmo. |
| **ETIQUETAS AUTO DESTRUTIVAS( OBRIGATORIAS)** |
| **DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:** |
| 07- Original |
| **DO BATENTE COLUNA DA PORTA:** |
| 06- Original |
| **GRAVAÇÃO DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI NOS VIDROS** |
| **PARA BRISAS:** |
| 03- Original |
| **PORTA DIANTEIRA DIREITA:** |
| 03- Original |
| **PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:** |
| 03- Original |
| **PORTA TRASEIRA DIREITA:** |
| 03- Original |
| **PORTA TRASEIRA ESQUERDA:** |
| 03- Original |
| **TRASEIRO** |
| 06- Original |
| **REPAROS ESTRUTURAIS:** |
| 05 - NO ATO DA VISTORIA O VEICULO EXAMINADO NÃO APRESENTAVA CORTES OU REPAROS NA ESTRUTURA / CARROCERIA. |
| **LACRE DE PLACA:** |
| 04- Sem vestígios aparentes de violação |
| **PESQUISA NOS BANCOS DE DADOS DE LEILÃO E PERDA TOTAL (INDENIZAÇÃO INTEGRAL):** |
| 05- O cliente optou por realizar as pesquisas do comercio do veiculo em leilão e perda total, nesta data e não foram encontrados registros nas empresas de bancos de dados conhecidas.O cliente foi informado também que referidos bancos são alimentados continuamente por informações oriundas das empresas leiloeiras e seguradoras, de tal sorte que a eventual não inclusão de determinado veiculo decorrera da omissão da respectiva informação por parte da empresa a qual coube a realização do leilão ou seguradoras,razão pela qual a empresa [redacted] exime de qualquer responsabilidade, sendo assim as empresas responsáveis pela omissão das referidas informaçõ[redacted] |

## FOTOS DO LAUDO: [redacted]

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA



LONGARINA TRASEIRA



[redacted]

Perito(a) Digitador(a)

[redacted]

**Data da Vistoria: 24/10/2024 14:30:53**

## FOTOS DO LAUDO: [redacted]

LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA DIANTEIRA



ASSOALHO PARTE INFERIOR



PAINEL TRASEIRO



VEICULO LIGADO



AVARIA PAINEL TRASEIRO



[redacted]

Perito(a)

Digitador(a)

[redacted]

**Data da Vistoria: 24/10/2024 14:30:53**

## FOTOS DO LAUDO: [redacted]

REPARO PORTA MALAS



[redacted]

Perito(a) Digitador(a)


[redacted]

**Data da Vistoria: 24/10/2024 14:30:53**

# DOCUMENTOS ÓPTICOS



Número do Chassi



Número de Motor



Número do Câmbio



Vista Dianteira



Vista Traseira




Foto KM

[redacted]

Perito(a) Digitador(a)

[redacted]

**Data da Vistoria: 24/10/2024 14:30:53**

**Observação:**

**VEICULO APRESENTA:**
**Avaria:**
**Painel traseiro.**

**Repintura/reparo:**
**Porta dianteira direita;**
**Porta malas.**

**Importante**:

A presente Vistoria possui caráter particular, analitico e informativo, do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalistica. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a [redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, cambio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veiculo (reformas estruturais).

[redacted]

Perito(a) Digitador(a)

[redacted]

**Data da Vistoria: 24/10/2024 14:30:53**