LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

MÁXIMA OSASCO

Máxima Visão Serviços de Vistoria

CNPJ 11.235.359/0001-64

AV DOS AUTONOMISTAS, 5917 - CEP 06194-050 - Osasco - SP - Telefone (11) 3421-3005

Aprovado c/ Apontamento

[redacted]

Emissão 16/04/2025 11:13

DADOS DO VEÍCULO

	Marca/Modelo	Ano Fabricação/Modelo	Município/UF
[redacted]	I / GMC HUMMER EV EDIT	2023/2023	SAO CAETANO DO SUL/SP
[redacted]		Nº Câmbio Veículo	
		Nº Câmbio Cadastro	Nº Carroçaria Cadastro

Espécie	Tipo	Carroceria	Cor	Combustível
Especial	Caminhão	N/I	Branca	Elétrico/Fonte Externa

Potência/Cilindrada	Lotação	PBT/CMT	
999cv/0cc	5P / 0T	0/0T	[redacted]
Número Lacre	Hodômetro	[redacted]	

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA

107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO

807 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

709 - Não apresenta avarias / reparação significativa na estrutura da carroçaria

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO

514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

410 - Numeração é a mesma que consta na BIN

419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

321 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Ausente

331 - DO BATENTE DA PORTA: Ausente

341 - DO ASSOALHO: Ausente

200-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

218 - Vidro dianteiro (pará-brisa): Sem gravação

228 - Vidro da porta dianteira esquerda: Sem gravação

238 - Vidro da porta traseira esquerda: Sem gravação

258 - Vidro traseira (vigia): Sem gravação

278 - Vidro da porta traseira direita: Sem gravação

288 - Vidro da porta dianteira direita: Sem gravação

Eu, GATTI VEÍCULOS LTDA EPP declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo,concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui carater informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalistica. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, muança de motor, mudança de câmbio,

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE LAUDO NÃO DETERMINAM A ACEITAÇÃO OU NÃO DO SEGURO DO VEÍCULO, CABENDO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE ÀS COMPANHIAS DE SEGURO.

[redacted]

[redacted] Data 16/04/2025 **Aprovado c/Apontamento**

FOTOS DO VEÍCULO

Dianteira



Dianteira Esq



Traseira



Traseira Esq




Chassi



Motor



Placa



Câmbio



[redacted] Data 16/04/2025 Aprovado c/Apontamento

Comp.do Motor



Assoalho InPortaMala



Lateral Direita



Lateral Esquerda



Extra



Extra



Gravação do Vidro



Etiqueta

