Vistoria Cautelar de Segurança

Forth Vistorias Guarujá

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

[redacted]

Dados

Realizado Em: 27/08/2025 16:58 [redacted]

Vistoriador [redacted] **Digitador:** Nenhum digitador [redacted]

Dados do solicitante

Nome [redacted]

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:


Dados do veículo

Placa [redacted] **Marca:** HONDA **Modelo:** WR-V EX CVT **Tipo:** AUTOMÓVEL


Fabricação/Modelo: 2017 / 2018 **Quilometragem:** 79040 **Cidade:** GUARUJA **UF Atual:** SP

CRLV: **Nº do lacre:** QR CODE **Tipo de lacre:** [redacted]

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN) [redacted]	**Chassi (Atual)** [redacted]
Motor (BIN) [redacted]	**Motor (Atual):** [redacted]
Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA	**Combustível (Atual):** ALCOOL/GASOLINA
Cor (BIN): PRATA	**Cor (Atual):** PRATA
Cambio (BIN):	**Cambio (Atual):**




TRASEIRA



FRENTE

Fotos do veiculo




Nº do motor



HODÔMETRO



CÂMBIO



ETIQUETA ETA

Forth Vistorias Guarujá
CNPJ: 24.623.736/0001-84
Telefone: 1333791448
E-mail: forthvistoriasguaruja@gmail.com
Av Adhemar De Barros, Nº 2765.0 - Vila Ligya, Guaruja, CEP: 11430005




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



PLACA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA DO CINTO

Forth Vistorias Guarujá

CNPJ: 24.623.736/0001-84


Telefone: 1333791448

E-mail: forthvistoriasguaruja@gmail.com

Av Adhemar De Barros, Nº 2765.0 - Vila Ligya, Guaruja, CEP: 11430005



OCR



Lacre / QR-Code.



FOTO ADICIONAL 5



FOTO ADICIONAL 4

Forth Vistorias Guarujá
CNPJ: 24.623.736/0001-84
Telefone: 1333791448
E-mail: forthvistoriasguaruja@gmail.com
Av Adhemar De Barros, Nº 2765.0 - Vila Ligya, Guaruja, CEP: 11430005



FOTO ADICIONAL 3



FOTO ADICIONAL 2



FOTO ADICIONAL 1



FOTO ADICIONAL

Forth Vistorias Guarujá
CNPJ: 24.623.736/0001-84
Telefone: 1333791448
E-mail: forthvistoriasguaruja@gmail.com
Av Adhemar De Barros, Nº 2765.0 - Vila Ligya, Guaruja, CEP: 11430005



CHASSI

Checklist

N° CÂMBIO:

CÂMBIO: **ORIGINAL E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

LACRE / QR-CODE:

LACRE/ QRCODE: **ORIGINAL E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**

GRAVAÇÃO DOS VIDROS:

GRAVAÇÃO DOS VIDROS: **TODOS OS VIDROS CONTÉM GRAVAÇÕES ORIGINAIS E DENTRO DO PADRÃO DO FABRICANTE**

ETIQUETA ETA:

ETIQUETA ETA: BATENTE DA PORTA: **ORIGINAL E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**
ETIQUETA ETA: COMPARTIMENTO DO MOTOR: **ORIGINAL E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**


CHASSIS:

CHASSIS: **ORIGINAL E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**


MOTOR:

MOTOR: **ORIGINAL E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE**


Croqui




Traseira (Interna)



Dianteira (Interna)




Esquerda (Interna)




Direita (Interna)

Forth Vistorias Guarujá
CNPJ: 24.623.736/0001-84
Telefone: 1333791448
E-mail: forthvistoriasguaruja@gmail.com
Av Adhemar De Barros, Nº 2765.0 - Vila Ligya, Guaruja, CEP: 11430005







Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

34 Original
Capô

Descrição: Repintado, Com massa

55 Original
Para-lama dianteiro direito

Descrição: Repintado

Observações Adicionais

O VEICULO EXAMINADO APRESENTA:

- Sinais de avarias: alma frontal , painel frontal , esquerda e direira , tampa do porta malas
- Oxidação: longarina traseira direira e esquerda , alma traseira
- Corrosão: suporte do radiador , painel dianteiro
- Reparo : alma frontal
- Funilaria e pintura : massa no capo , pintura para-lama dianteiro direito.

Forth Vistorias Guarujá
CNPJ: 24.623.736/0001-84
Telefone: 1333791448
E-mail: forthvistoriasguaruja@gmail.com
Av Adhemar De Barros, Nº 2765.0 - Vila Ligya, Guaruja, CEP: 11430005



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Forth Vistorias Guarujá
CNPJ: 24.623.736/0001-84
Telefone: 1333791448
E-mail: forthvistoriasguaruja@gmail.com
Av Adhemar De Barros, Nº 2765.0 - Vila Ligya, Guaruja, CEP: 11430005

