BCVistorias

[redacted]

Telefone: 4733115200 Email: bcvistorias@gmail.com

05/05/2025 Placa [redacted] Responsáv [redacted]

[redacted]

Laudo Cautelar TAMANDARÉ

✔ CONFORME

[redacted]

[redacted]

Renavam: [redacted]
Marca/Modelo:/F-TYPE
Cor:PRETA
Ano Fabricação:2021
Ano Modelo:2022
Combustível:GASOLINA
Renavan [redacted]
Cidade:BALNEARIO CAMBORIU
UF:SC
KM:14677



Numeração de Motor	👍
Numeração de Chassi	👍
Gravação de Vidros	!
Estrutura Carroçaria	👍
Etiquetas/ETA	👍
Placa/Tarjeta	👍
Não há ocorrencia de Histórico de Roubo/Furto	👍
Histórico de Leilão	👍
Chassi remarcado	👍
Restrições	👎
Indício de Sinistro	👍

Parecer Técnico:
LAUDO PARA USO EXCLUSIVO DA TAMANDARÉ SELECT. Laudo de vistoria certifica as condições do veículo com base nas informações obtidas no BIN/RENAVAM e Vistoria física realizada na sede da ECV por seus profissionais. Qualquer modificação no veículo posterior a data/hora da emissão do laudo de vistoria ficará sob total responsabilidade do proprietário. -CONSULTA À BASE ESTADUAL INDISPONÍVEL. -O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Estruturais da Carroceria. -Para-choques com pequenos indícios de repinturas. -Para-brisa substituído e sem gravação

Dados do Veículo

Tipo: AUTOMOVEL	**Espécie :** PASSAGEIRO	**Procedência :** IMPORTADA
Categoria : AU - SPORT	**Câmbio :**	**Passageiros :** 2

Interessado

CPF/CNPJ :	**Nome :** [redacted]
RG :	**Telefone :**
Email:	

BCvistorias

[redacted]

Telefone: 4733115200 Email: bcvistorias@gmail.com

05/05/2025 Placa: [redacted] Responsável: [redacted]

[redacted]

[redacted]

Condições das numerações de Chassi e Motor

Numeração de Motor

Capt[redacted]
Atua[redacted]
Fabr[redacted]
Condição:A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes



Numeração de Chassi

Capturad[redacted]
Fabricaçã[redacted]
Condição:A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Com a que Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



Mapa de pintura



[redacted]

F-TYPE 2021/ 2022

Legendas

- A Amassado
- B Riscado
- C Quebrado
- D Faltante
- E Pintura OK
- F Repintura
- G Massa
- H Avariado

Observações

Seguindo pela legenda, você pode notar que cada cor é referente a um tipo de avaria ou condição do veículo.

BCVistorias [redacted]

Telefone: 4733115200 Email: bcvistorias@gmail.com

05/05/2025 Placa [redacted] Responsáv [redacted]

Leilão

Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

Histórico de Roubo ou furto

Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

Indício de Sinistro

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO

Restrições de Base Estadual

Não Informado

Restrições de Base Nacional

ALIENACAO FIDUCIARIA

Etiquetas

Etiqueta Motor | Etiqueta Porta | Etiqueta Assoalho

Condição: Etiquetas em conformidade.

Gravação de Vidros

Condição:-Para-brisa substituído e sem gravação

Placa

Condição: Placa(s) em Conformidade

[redacted]
Telefone: 4733115200 Email: bcvistorias@gmail.com

BCVistorias [redacted]

05/05/2025 Placa: [redacted] Responsáv [redacted]

Estrutura Carroçaria

Condição:-O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo nas Partes Estruturais da Carroceria. -Para-choques com pequenos indícios de repinturas.

BCVistorias [redacted]

[redacted]

Telefone: 4733115200 Email: bcvistorias@gmail.com

05/05/2025 Plac[redacted] Responsáve[redacted]

[redacted]

Fotos



Extra



Extra



Vidros



Placa



Extra



Extra



Etiqueta



Extra



Traseira

[redacted]

Avenida Santa Catarina,33,Estados
Balneário Camboriú-SC CEP: 88339055

BCVistorias [redacted]

Telefone: 4733115200 Email: bcvistorias@gmail.com

05/05/2025 Placa: [redacted] Responsá [redacted]

[redacted]



Extra



Odômetro



Etiqueta



Extra



Extra



Extra



Extra



Extra



Longarina traseira direita

[redacted]

Avenida Santa Catarina,33,Estados
Balneário Camboriú-SC CEP: 88339055

BCVistorias [redacted]

Telefone: 4733115200 Email: bcvistorias@gmail.com

05/05/2025 Placa [redacted] Responsáv [redacted]

[redacted]



Extra



Extra



Extra



Longarina dianteira direita



Longarina traseira esquerda



Extra



Longarina dianteira esquerda



Extra

[redacted]

CRLV

[redacted]

Avenida Santa Catarina,33,Estados
Balneário Camboriú-SC CEP: 88339055

BCVistorias

[redacted]

Telefone: 4733115200 Email: bcvistorias@gmail.com

05/05/2025 Placa [redacted] Responsáve[redacted]

[redacted]



Código QR placa



Frente

Esclarecimentos

Por opção do cliente,foram realizadas as pesquisas do comércio do veiculo em leilão e perda total(indenização integral),nesta data,e não foram encontrados registros nas empresas dos bancos de dados conhecidos.O CLIENTE FOI INFORMADO,também,que referidos bancos de dados alimentados continuamente por informações oriundas das empresas leiloeiras e seguradoras,de tal sorte que a eventual não inclusão de determinado veiculo decorrerá da omissão da respectiva informação por parte da empresa a qual coube a realização do leilão e/ou seguradora.Razão por que BC VISTORIAS se exime de qualquer responsabilidade.cabendo esta a(s) empresa(s) responsável(is) pela omissão referidas informações. A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO e não afere a estrutura do veículo. O laudo Cautelar é apenas informativo para as questões relacionadas acima. A VISTORIA CAUTELAR NÃO ANALISA HISTÓRICO DE ENCHENTE.

[redacted]