

VISTORIA DE PERÍCIA CAUTELAR



Perito(a):		Digitador(a):	
Placa:		Nº Chassi:	
Nº Motor:		Nº Câmbio:	
Cidade:	RIBEIRAO PIRES	UF:	SP
Marca:	MITSUBISHI	Modelo:	I/MMC OUTLANDER 2.0
Ano:	2014	Ano Modelo:	2015
Cor:	PRATA	Combustível:	GASOLINA
Nº do Lacre:		Hodômetro:	193464
CRLV:		Tipo de Pesquisa:	SEGURANÇA

A NATUREZA DOS EXAMES TERÁ POR OBJETIVO A CONSTATAÇÃO DA:

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO :

A NATUREZA DOS EXAMES TERA POR OBJETIVO A CONSTATAÇÃO DA:
PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CHASSI:
04- O que foi observado e constatado nos exames,juntamente com a pesquisa na BIN,leva o perito a inferir que a numeração do chassi encontrava-se dentro dos padrões da montadora e sem vestígios aparentes do procedimento de adulteração, sendo assim fica comprovada sua autenticidade lícita.
PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO MOTOR:
02- A numeração do motor encontrava-se dentro dos padrões da montadora e sem vestígios aparentes do procedimento de adulteração, sendo assim fica comprovada a sua autenticidade lícita.
PERICIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CAMBIO
04- A numeração não apresentava visualização suficiente para realização de fotografias, constatação da originalidade do mesmo.
ETIQUETAS AUTO DESTRUTIVAS(OBRIGATORIAS)
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:
07- Original
DO BATENTE COLUNA DA PORTA:
06- Original
GRAVAÇÃO DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI NOS VIDROS
PARA BRISAS:
03- Original
PORTA DIANTEIRA DIREITA:
03- Original
PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
03- Original
PORTA TRASEIRA DIREITA:
03- Original
PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
03- Original
LATERAL TRASEIRA DIREITA:
03- Original
LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:
03- Original
TRASEIRO
06- Original
REPAROS ESTRUTURAIS:
05 - NO ATO DA VISTORIA O VEICULO EXAMINADO NÃO APRESENTAVA CORTES OU REPAROS NA ESTRUTURA / CARROCERIA.
LACRE DE PLACA:
04- Sem vestígios aparentes de violação
PESQUISA NOS BANCOS DE DADOS DE LEILÃO E PERDA TOTAL (INDENIZAÇÃO INTEGRAL):
05- O cliente optou por realizar as pesquisas do comercio do veiculo em leilão e perda total, nesta data e não foram encontrados registros nas empresas de bancos de dados conhecidas.O cliente foi informado também que referidos bancos são alimentados continuamente por informações oriundas das empresas leiloeiras e seguradoras, de tal sorte que a eventual não inclusão de determinado veiculo decorrerá da omissão da respectiva informação por parte da empresa a qual coube a realização do leilão ou seguradoras.ração pela qual a empresa ULTRA VISÃO PERICIAS E VISTORIAS se exime de qualquer responsabilidade, sendo assim as empresas responsáveis pela omissão das referidas informações.

FOTOS DO LAUDO:

LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA DIANTEIRA



LONGARINA TRASEIRA



LONGARINA TRASEIRA



ASSOALHO INFERIOR



PAINEL LIGADO



Perito(a)

Digitador(a)

Ultra Visão - ULTRA VISAO RIBEIRAO PIRES - 98.765.432/1111-11

Data da Vistoria: 19/08/2026 16:47:37

FOTOS DO LAUDO:

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA DIREITA DIANTEIRA



COLUNA DIREITA TRASEIRA






Perto(a)

Digitador(a)

Ultra Visão - ULTRA VISAO RIBEIRAO PIRES - 98.765.432/1111-11

Data da Vistoria: 19/08/2026 16:47:37

DOCUMENTOS ÓPTICOS

	
Número do Chassi	Número de Motor
	
Número do Câmbio	Vista Dianteira
	
Vista Traseira	Foto KM

Ponto(a)

Digitador(a)

Ultra Visão - ULTRA VISAO RIBEIRAO PIRES - 98.765.432/1111-11

Data da Vistoria: 19/08/2026 16:47:37

Observação:

VEICULO APRESENTA;

Repinturas:

Lateral traseira esquerda e direita

Para-lama dianteiro esquerdo e direito

Porta dianteira e traseira lado direito

Capo traseiro.

Vidro do para-brisa trocado porem regularizado a gravação obrigatoria.

Importante:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo, do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a ULTRA VISAO RIBEIRAO PIRES INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 98.765.432/1111-11 não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, cambio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais).

Perito(a)

Digitador(a)

Ultra Visão - ULTRA VISAO RIBEIRAO PIRES - 98.765.432/1111-11

Data da Vistoria: 19/08/2026 16:47:37