

FINALIDADE: Transferência de Propriedade/ Município

LAUDO Nº: [REDACTED]

DATA/HORA : 25/07/2025 15:26

VALIDADE DO LAUDO:

23/09/2025

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

MUNICÍPIO: INDAIATUBA

UF: SAO PAULO

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: [REDACTED]

MARCA/MODELO: CIVIC EX CVT

COR: BRANCA

ANO FAB: 2020

TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL

ESPÉCIE: PASSAGEIRO

ANO MOD: 2021

TIPO DE CARROCERIA: NAO APLICAVEL

COMBUSTÍVEL: ALCO/GASOL

PASSAGEIROS: 5

POTÊNCIA: 155

CAP. CARGA: 0.0

CMT: 1.69

CILINDRADA: [REDACTED]

PBT: 1.69

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: [REDACTED]

KM: 108064

Nº CHASSI: [REDACTED]

Nº LACRE: 0

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA




TRASEIRA



HODÔMETRO



LACRE



CHASSI



MOTOR



ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: EVIDENCIA VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA

NÚMERO DE CREDENCIAMENTO: [REDACTED]

NOME DO VISTORIADOR: [REDACTED]

MUNICÍPIO : INDAIATUBA

OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

Relatório de Vistoria Cautelar Plus

CONFORME

Dados Básicos

Cliente:
HYUNDAI ANDRETA

Proprietário:
[REDACTED]

Dados do Veículo

Marca/Modelo:
HONDA CIVIC EXL CVT

Combustível:
FLEX

Placa:
[REDACTED]

Data Emissão CRLV:
26/06/2025

Odômetro:
108064

Renavam:
[REDACTED]

Data Emissão CRV:
26/06/2025


Fabricação/Modelo:
2020/2021

Dados do Veículo

Frete



Traseira




Odômetro



Chassi



Motor



Padrão Vidro



Pontos de Identificação Obrigatórios (Chassi)

ANÁLISE DO CHASSI / CÓDIGO VIN - Nº CHASSI / CÓDIGO VIN: [REDACTED]

APÓS DETIDA ANÁLISE DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO EXAMINADO, UTILIZANDO-SE PROCEDIMENTOS E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, PODE-SE AFIRMAR QUE ESTA IDENTIFICAÇÃO ENCONTRA-VA:

ÍNTEGRA, SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO.

Relatório de Vistoria Cautelar Plus

CONFORME

Pontos de Identificação Obrigatórios (Motor)

ANÁLISE DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR - Nº DO MOTOR: [REDACTED]

CONFRONTANDO-SE AS CARACTERÍSTICAS APARENTES DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR CONTIDO NO VEÍCULO EXAMINADO COM OS PADRÕES NORMALMENTE APRESENTADOS PELO FABRICANTE, BEM COMO DA RESPECTIVA SUPERFÍCIE DE GRAVAÇÃO, PODE-SE AFIRMAR QUE ESTA IDENTIFICAÇÃO ENCONTRAVA-SE:

ÍNTEGRA, SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO.

Análise da Gravação dos Vidros

Parabrisa: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO NÃO ORIGINAL (TROCA DO VIDRO)	Vidro Dianteiro Esquerdo: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL
Vidro Traseiro Esquerdo: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL	Vidro Traseiro: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL
Vidro Traseiro Direito: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL	Vidro Dianteiro Direito: COM A GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO ORIGINAL

Análise das Etiquetas e Plaquetas de Identificação

CONFORME PREVISTO NAS RESOLUÇÕES 659/85, 691/88 E 024/98 DO CONTRAN, O VEÍCULO DEVE APRESENTAR A GRAVAÇÃO DO VIS (ÚLTIMOS CARACTERES DO CHASSI) EM ETIQUETAS OU PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, CONFORME SUA DATA DE FABRICAÇÃO, SENDO QUE, APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME, PODE-SE AFIRMAR QUE O VEÍCULO EXAMINADO ENCONTRAVA-SE COM:

Etiqueta localizada no compartimento do motor: ORIGINAL	Etiqueta localizada no batente da porta dianteira direita ORIGINAL
Etiqueta localizada no assoalho: ORIGINAL	

Análise da Placa de Identificação/Tarjeta/Lacre

	UF de origem do veículo: MERCOSUL
	Nº Lacre da Placa: MERCOSUL
	De acordo com os padrões adotados pelo DENATRAN, esta placa encontra-se: ÍNTEGRA

Débitos e Multas

DERSA: R\$	DER: R\$ 0,00
RENAINF: R\$	Polícia Rodoviária: R\$ 0,00
Municipal: R\$ 0,00	Débitos IPVA: R\$
Data Emissão CRV: 26/06/2025	Exercício Licenciamento: 2025
Restrição Financeira: NADA CONSTA	Intenção de Gravame:
Restrições:	Leilão:

A empresa emissora do presente relatório não possui informações referente a LEILÕES e SINISTROS, estas informações são contratadas com empresas que comercializam este tipo de serviço e qualquer informação referente a LEILÕES e SINISTROS é de inteira responsabilidade da empresa contratada.

Relatório de Vistoria Cautelar Plus


CONFORME

Análise da Estrutura

ESTA ANÁLISE TEM COMO PARÂMETRO O PREVISTO NA RESOLUÇÃO 810/2020 DO CONTRAN. PARA SUA REALIZAÇÃO, SÃO UTILIZADOS EQUIPAMENTOS DE PRECISÃO AFERIDOS REGULARMENTE CONFORME DETERMINADO PELA ISO 9001/2015.

ANÁLISE DOS COMPONENTES ESTRUTURAIS


CONFORME O PREVISTO NOS ANEXOS I À IV DA RESOLUÇÃO 810/2020 DO CONTRAN, ESTE VEÍCULO APRESENTA SUA ESTRUTURA: ÍNTEGRA, NÃO EXIBINDO REPAROS QUE DENOTEM A OCORRÊNCIA DE EMBATE RELEVANTE.



● Sem Avarias ● Avariado

ANÁLISE DAS PEÇAS EXTERNAS E PINTURA

CONFORME O PREVISTO NOS ANEXOS I À IV DA RESOLUÇÃO 810/2020 DO CONTRAN, ESTE VEÍCULO APRESENTA SUAS PEÇAS EXTERNAS: REPINTURA COM QUALIDADE TÉCNICA SATISFATÓRIA.



● Original ● Repintura ● Reparado ○ Não Possui

Relatório de Vistoria Cautelar Plus

CONFORME

Análise da Gravação do Câmbio

ANÁLISE DA GRAVAÇÃO DO CÂMBIO:

CONFRONTANDO-SE AS CARACTERÍSTICAS APARENTES DA GRAVAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO CÂMBIO CONTIDO NO VEÍCULO EXAMINADO, BEM COMO DA RESPECTIVA SUPERFÍCIE DE GRAVAÇÃO, COM OS PADRÕES NORMALMENTE APRESENTADOS PELO FABRICANTE, PODE-SE AFIRMAR QUE ESTA IDENTIFICAÇÃO ENCONTRA-VA-SE:

ÍNTEGRA, NÃO APRESENTANDO VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO.

Conclusão

O EXPOSTO ACIMA PERMITE CONCLUIR QUE:

ESTE VEÍCULO APRESENTA SEUS PONTOS DE IDENTIFICAÇÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ÍNTEGROS. O VEÍCULO EXAMINADO APRESENTA SUA ESTRUTURA ÍNTEGRA, OU SEJA, NÃO FOI VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE REPAROS RELEVANTES EM SEUS COMPONENTES ESTRUTURAIS.

Observações

PARALAMAS DIANTEIRO LADO ESQUERDO E LATERAL TRASEIRA LADO DIREITO (MASSA E REPINTURA) PORTA DIANTEIR LADO DIREITO E PARALAMAS DIANTEIRO LADO DIREITO (REPINTURA)

O presente relatório possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão da qual a empresa emissora do presente relatório, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de câmbio, danos do chassi e demais identificações.

Sexta-feira, 25 de julho de 2025

Evidencia Vistoria Automotiva Ltda

Endereço: Av. Eng. Fábio Roberto Barnabé, 5203 - Indaiatuba/SP, 13348-165

Relatório de Vistoria Cautelar Plus

CONFORME

Painel




ETA



Cinto



Documento



Também estou ciente que os registros de sinistros ou acidentes do Detran são apresentados na forma de **RESTRIÇÃO** ou **Observado** no CRLV (também como Restrição Administrativa, Vedada a Circulação, Sinistro Recuperado, etc) e esse registro apenas se mantém público durante o período do registro do evento (desde que tenha sido feito o B.O ou transferido para uma Seguradora) até que o veículo tenha sido apresentado ao órgão de trânsito em condições de circular, ocasião que esta em que o registro poderá ser baixado ou ocultado de sua documentação e sites públicos oficiais, fato este comum quando se transfere um veículo para outro Estado e/ou regressa para o Estado que originou tal registro (neste caso atente-se a documentação física do veículo, pois em alguns casos constam apontados no "Campos das Observações do CRLV ou CRV", portanto, para sua maior segurança, é importante verificar os CRLV de anos anteriores).

Relatório de Vistoria Cautelar Plus

CONFORME

Extra 1



Extra 2



Extra 3



Extra 4



Extra 5



Extra 6



CONSULTA Nº: [REDACTED]

CONFIDENCIAL PARA: Evidencia Vistoria Auto
motiva Ltda

REALIZADA EM: 25/07/2025 às 14:55

HONDA
CIVIC EX CVT

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [REDACTED]	Marca/Modelo: HONDA / CIVIC EX CVT	Combustível: Alcool / Gasolina
Chassi: [REDACTED]		Município/UF: INDAIATUBA / SP
Cor: Branca	Tipo de veículo: Automovel	UF de Origem: SP
Ano fabricação: 2020	Ano modelo: 2021	Situação: CIRCULACAO
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Potência: 155
Espécie: Passageiro	Lotação: 5	Procedência: Nacional
Carroceria:	Cilindradas: [REDACTED]	Eixo traseiro: 0
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 169	Identidade importadora: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Segmento: AU - SEDAN MEDIO
Número DI: 0	Fabricante:	Peso bruto: 169
Grupo modelo veículo: CIVIC	Capacidade máxima tração:	
Última atualização: 2020-12-03		

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [REDACTED]	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HONDA / CIVIC EX CVT	Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2021	Procedência: NACIONAL
Município/UF: INDAIATUBA / SP	[REDACTED] Normal
Motor: [REDACTED]	Cor: BRANCA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Espécie: Passageiro
Capacidade de passageiros: 5	Peso bruto(PBT): 169
Cilindradas: 1997	Capacidade de carga: 169
Potência: 155	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo: 0	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Motor

Cor

Combustível

BRANCA

ALCOOL / GASOLINA

BRANCA

ALCOOL/GASOLINA



Base estadual (Cortesia)

Placa:

Marca/Modelo: HONDA / CIVIC EX CVT

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor:

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1997

Espécie: Passageiro

Eixo: 0

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: AUTOMÓVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2020 / 2021

Município/UF: INDAIATUBA / SP

Normal

Cor: BRANCA

Potência: 155

Peso bruto(PBT): 169

Capacidade de carga: 169

Eixo Traseiro Dif: 0

Informações de proprietário

Proprietário Atual:

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

▶ **DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições**



Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

▶ **SENATRAN / CSV - Para mais informações**



▶ **Gravame Cortesia**

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

🔗 **Comunicação de venda**

Não Consta Comunicação de Venda

▶ **Recall**

Não encontrado recall


⚠ **Informações de sinistro (cortesia)**

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

⚠ **Informações de indício de sinistro (Cortesia)**

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

⚠ **Parecer técnico (Cortesia)**



NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

 **Avisos legais**

