



Laudo Cautelar

Titanium Vistorias Automotivas

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ CONFORME

Dados

Realizado Em: 02/09/2025 10:01

Digitador: Nenhum digitador

Dados do solicitante

Nome: GROOT MOTORS

CPF/CNPJ: 54514706000109

Dados do proprietário

Nome do proprietário: BR KNOWLEDGE ADMINISTRADORA E INCORPORADO... CPF/CNPJ: 18924036000127

Dados do veículo

Marca: LR Modelo: DISC SPT D180 SE Tipo: UTILITÁRIO

Fabricação/Modelo: 2019 / 2019 Quilometragem: 62058 Cidade: SAO PAULO UF Atual: SP

CRLV: CRLV DIGITAL Nº do lacre: QR CODE Tipo de lacre: QR CODE

Dados do veículo (BIN)

Combustível (BIN): DIESEL

Cor (BIN): PRETA

Cambio (BIN):

Dados do veículo (Atual)

Combustível (Atual): DIESEL

Cor (Atual): PRETA

Cambio (Atual): NÃO INFORMADO

Destaque



Frente



Traseira




Documento

Categoria AUTOMOVEL 5052




PLACA TRASEIRA



LACRE



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CINTO DE SEGURANÇA




ETIQUETA ETA (BATENTE DA PORTA)



ETIQUETA ETA (COMPARTIMENTO)



CHASSI



Nº DO MOTOR



HODÔMETRO



CÂMBIO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDA



TORRE AMORTECEDOR DIREITA

Checklist

18 REGISTRO E HISTÓRICO DE SINISTRO:

18: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO ✓

14 REGISTRO E HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO:

14: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO ✓

16 REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO:

16: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO ✓

12 CONDIÇÕES DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

12: NÃO APRESENTA CORTE / REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA DA CARROCERIA ✓

10 CONDIÇÃO DA PLACA:

10: DENTRO DOS PADRÕES ✓

09 CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NO VIDRO TRASEIRO (VIGIA)::

09: NÃO ORIGINAL / TROCADO ✓

17 CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NO VIDRO TRASEIRO DIREITO::

17: NÃO ORIGINAL / TROCADO ✓

11 CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NO VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO::

11: NÃO ORIGINAL / TROCADO ✓

13 CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NO VIDRO DIANTEIRO DIREITO:

13: NÃO ORIGINAL / TROCADO ✓

05 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO::

05: OBTURADO/ ITEM EXCLUÍDO DO PARECER TÉCNICO ⚠

08 DATA DO CINTO DE SEGURANÇA::

08: ORIGINAL/COMPATÍVEL COM O ANO DE FABRICAÇÃO ✓

04 CONDIÇÃO ETIQUETA ETA (ASSOALHO)::

04: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE ✓

15 CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NO VIDRO TRASEIRO ESQUERDO::

15: NÃO ORIGINAL / TROCADO ✓

02 CONDIÇÃO ETIQUETA ETA (MOTOR)::

02: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE ✓

03 CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR::

03: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE ✓

01 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI::

01: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE ✓

06 CONDIÇÃO ETIQUETA ETA (COLUNA)::

06: ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE ✓

07 CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NO VIDRO DIANTEIRO::

07: NÃO ORIGINAL / TROCADO ✓

Observações Adicionais

VEÍCULO BLINDADO, JÁ REGULARIZADO NO CRLV.

Titanium Vistorias Automotivas

CNPJ: 25.329.259/0001-01

Telefone: 1129256005

E-mail: titaniumvistorias@gmail.com.br

Av Eng Caetano Alvares, Nº 1239.0 - Casa Verde Media, Sao Paulo,

CEP: 02521005

Responsável: A & T Vistorias Automotivas Ltda

Emitido por: Titanium Vistorias Automotivas



CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da TITANIUM bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Titanium Vistorias Automotivas

CNPJ: 25.329.259/0001-01

Telefone: 1129256005

E-mail: titaniumvistorias@gmail.com.br

Av Eng Caetano Alvares, Nº 1239.0 - Casa Verde Media, Sao Paulo,

CEP: 02521005





DISC SPT D180 SE

REALIZADA EM: 01/09/2025 às 17:37

Dados de Fabricação do Veículo

	Marca/Modelo: LR / DISC SPT D180 SE	
Cor: Preta	Tipo de veículo: Utilitário	Combustível: Diesel
Ano fabricação: 2019	Ano modelo: 2019	Município/UF: SAO PAULO / SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	UF de Origem: SP
Espécie: Misto	Lotação: 5	Situação: CIRCULACAO
Carroceria:	Cilindradas: 1999	Potência: 180
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 471	Procedência: Nacional
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Eixo traseiro: 0
Número DI: 0	Fabricante:	Identidade importadora: 0
Grupo modelo veículo: DISCOVERY	Capacidade máxima tração:	Segmento: AU - SUVs
	Última atualização: 2022-05-19	Peso bruto: 251

Informações do veículo - Base Nacional

	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: LR / DISC SPT D180 SE	Tipo de veículo: UTILITÁRIO
Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2019	Procedência: NACIONAL
Município/UF: SAO PAULO / SP	
	Cor: PRETA
Combustível: DIESEL	Espécie: Misto
Capacidade de passageiros: 5	Peso bruto(PBT): 251
Cilindradas: 1999	Capacidade de carga: 471
Potência: 180	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo: 2	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[REDACTED]		✓
Motor			✓
Cor	PRETA	PRETA	✓
Combustível	DIESEL	DIESEL	✓



Base estadual (Cortesia)

Marca/Modelo: LR / DISC SPT D180 SE

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Combustível: DIESEL

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1999

Espécie: Misto

Eixo: 2

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: UTILITÁRIO

Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2019

Município/UF: SAO PAULO / SP

Cor: PRETA

Potência: 180

Peso bruto(PBT): 251

Capacidade de carga: 471

Eixo Traseiro Dif: 0



Informações de proprietário

Proprietário Atual: BR KNOWLEDGE ADMINISTRA
DORA E INCORPORADORA DE BENS LTDA



Débitos do veículo

Multas: EXISTE DÉBITO DE MULTA

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Municipais: R\$ 520,64

Multas: R\$ 520

IPVA: R\$ *



LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: Veículo com Inspeção Veicular OK

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

 **NENHUM REGISTRO ENCONTRADO**

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

! Parecer técnico (Cortesia)



📷 Informações para comercialização

📈 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDAZIDA] NAS BASES CONSULTADAS

📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDAZIDA] NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDAZIDA] NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDAZIDA] NAS BASES CONSULTADAS



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 25.329.259/0001-01** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 25.329.259/0001-01 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 25.329.259/0001-01 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.