

Emissão: 18/12/2024

DADOS DO CLIENTE

Nome
AZZURRA PEUGEOT CAXIAS

000

Nome do proprietário

CPF/CNPJ

DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo
I / FORD FOCUS SE AT 2.0SC

Tipo
Automovel

Fabricação/Modelo
2017 / 2018

Quilometragem
74881

Cidade
RIO DE JANEIRO

ESTADO
RJ

CRLV

Nº do lacre da placa

Tipo de lacre






LATERAL DO VEÍCULO A



LATERAL DO VEÍCULO B



CHASSI



MOTOR




COMPARTIMENTO DE MOTOR




HODOMETRO



PLACA



LACRE



CRLV



ETIQUETA ETA



ETIQUETA ETA




GRAVACAO DOS VIDROS



ESTEPE



MALA DO VEÍCULO



ETIQUETA DO CINTO



LONGARINA DIANTEIRA A



LONGARINA DIANTEIRA B



LONGARINA TRASEIRA A



LONGARINA TRASEIRA B



TORRE A



TORRE B



COLUNA LATERAL A



COLUNA LATERAL B



FOTO ADICIONAL



FOTO ADICIONAL




FOTO ADICIONAL



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS

APONTAMENTOS DA VISTORIA

✓ - 01 Motor: 01.1 Motor sem vestígio de adulteração

✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.1 COMPARTIMENTO (MOTOR) : ORIGINAL

✓ - 04 ETIQUETA ETA COLETADA: 04.2 BATENTE (PORTA) : ORIGINAL

✓ - 06 LACRE NUMERO: 06.1 ORIGINAL

✓ - CHASSI: "APRESENTA CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS:"

! 700 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA: APRESENTA AVARIA E/OU REPARO NA REGIÃO TRASEIRA DA CARROÇARIA.

✓ 16009 - vidro traseiro: - Vidro (BLINDADO).

REALIZADO EM:

18/12/2024

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS ANÁLISE DE VISTORIA CAUTELAR

Veículo Brindando

Parabrisa delaminado

Vidro traseiro direito delaminado

Vidro traseiro esquerdo delaminado

Vidro traseiro delaminado

Aba da longarina traseira esquerda reparada

Alienação Fiduciária com Gravame baixado.

DECLARAÇÃO

A empresa laudocar pericia veicular analisa os veículos e informa a estrutura cautelar e informações em órgãos oficiais sobre os dados do veículo, A estrutura do veículo é feita pelo critério interno da laudocar e não se baseia nos critérios da seguradora para aprovação ou recusa do seguro, nosso vistoria tem o prazo de 30 dias a partir do momento de sua conclusão. Todas as informações desse laudo não pode ser violada ou modificada por qualquer outra empresa

JRL SOUSA VISTORIA E LEGALIZACAO LTDA
CNPJ:37.542.796/0001-14
laudocarrj@gmail.com

Avenida das Américas, N° 17150
Bairro Recreio dos Bandeirantes
Rio De Janeiro - RJ, CEP: 22.790-704