

Identificação

Contratante:

Veículo:

HONDA/CIVIC TOURING CVT

KM:

058757



Dados do Veículo

RENAVAM:

Nº do Chassi(BIN Estadual):

Nº do Chassi:

Nº do Motor(BIN Estadual):

Nº do Motor:

Carroceria:

Inexistente

Ano Fabr./Modelo:

2021/2021

Cilindrada:

Espécie:

Passageiro

Potência:

Nº Caixa Câmbio:

Não informado

Parecer dos Itens e Histórico

Itens Verificados	Situação	Descrição
Chassi	OK	
Motor	OK	
Câmbio	OK	
Condições da Placa	OK	
Estrutura da carroçaria	OK	
Data do cinto de segurança	OK	
Condição da gravação do chassi nos vidros	OK	
Condição das etiquetas ETA	OK	
Consulta/Pesquisa	OK	

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização do exame, em razão do que a Flash Vistorias não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo. Especialmente aqueles que impliquem o Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Bem como outras que afetem a segurança do veículo (partes estruturais). Critério de avaliação da seguradoras: As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da Flash Vistorias, independe da aceitação ou não da seguradora. Eu, [REDACTED] declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Fotos

Placa:



Qr code:



Traseira:



Lateral
Esquerda:



Gravação
de
Chassi
nos
Vidros:



Dianteira:




Lateral
Direita:



Hodômetro:



Etiqueta
ETA:



Motor:






APROVADO




EMISSÃO: 16-10-2025 17:10:36

Fotos

Câmbio:




Etiqueta
ETA:



Chassi:



Cinto de
Segurança:



Assinaturas

[Redacted signature]

[Redacted signature]



16/10/2025 16:49

Histórico Roubo/Furto
Negativo**Indício de Sinistro**
Negativo**Leilão**
Negativo**Gravame**
Negativo**Renajud**
Negativo

Dados do Veículo

PLACA:

RENAVAM:

MUNICÍPIO/UF:

Campinas / SP

CAPACIDADE DE PASSAGEIROS:

5

MARCA/MODELO:

HONDA/CIVIC TOURING CVT

COR:

Prata

TIPO DE VEÍCULO:

Automóvel

ESPÉCIE DE VEÍCULO:

Passageiro

ANO FAB./MODELO:

2021/2021

COMBUSTÍVEL:

Gasolina

CHASSI:

PROCEDÊNCIA:

Nacional

CATEGORIA:

Particular

SITUAÇÃO DO VEÍCULO:

Circulação

Informações Técnicas

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:

01/07/2025

SITUAÇÃO CHASSI:

Normal

MOTOR:

CAIXA DE CÂMBIO:

Não informado

POTÊNCIA:

CILINDRADAS:

CAPACIDADE DE CARGA:

Não informado

TIPO DE CARROCERIA:

Inexistente

Nº DE EIXOS:

Não informado

EIXO TRASEIRO:

Não informado

EIXO AUXILIAR:

Não informado

CARROCERIA:

Não informado

CMT:

PBT:

Proprietário do Veículo

PROPRIETÁRIO:

Nº DO DOCUMENTO:

TIPO DE DOCUMENTO:

Física

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

Não Informado



CRLV

EMIÇÃO DO CRLV:
01/07/2025**ANO LICENCIAMENTO:**
2025

Débitos (Multas e Documentação)

LICENCIAMENTO:
Nao existe debito de
licenciamento**VALOR LICENC.:**
R\$ 0,00**IPVA:**
Nao existe debito de ipva**VALOR IPVA:**
R\$ 0,00**MULTAS:**
Existe debito de multa**VALOR MULTAS:**
R\$ 104,12**DPVAT:**
Nao existe debito de dpvat**VALOR DPVAT:**
R\$ 0,00

Restrições

O veículo informado não possui restrições.

Termo

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualizações, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas, com as do DETRAN ESTADUAL.

Decodificador Chassi

**MARCA/MODELO:**
HONDA / CIVIC TOURING CVT**ANO FAB./ANO MODELO:**
2021 / 2021**COMBUSTÍVEL:**
G



Informações Técnicas

FABRICANTE:

Honda

TIPO CARROCERIA:



MOTOR:

Não informado

TIPO DE MOTOR:

Não informado

TRAÇÃO:

Não informado

TIPO DE FREIO:

Não informado

TRANSMISSÃO:

Não informado

PORTAS:

Não informado

COMPRIMENTO:

Não informado

PESO BRUTO:

Não informado

QUANT. DE EIXOS:

0

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS:

Não informado

Nº DE IRREGULARIDADES:

0

CÓD. DE IRREGULARIDADE:

Não informado

VERIFICAÇÃO SERIAL:

Ok

VERSÃO:

Touring cv

DÍGITO VERIFICADOR:

Ok

Informações Complementares

LOCAL DE FABRICAÇÃO:

BRASIL

MÊS DE PRODUÇÃO:

Não informado

REGIÃO GEOGRÁFICA:

Brasil / paraguai / colombia / uruguai

PAÍS:

Brasil

CONCLUSÃO:

Completa

CLASSIFICAÇÃO:

Nacional

Informações de Gravame

Não há registro de Gravame para o veículo pesquisado.

Tabela FIPE

CÓDIGO FIPE:



VALOR FIPE:

R\$ 149.332,00

COMBUSTÍVEL:

Gasolina

ANO MODELO:

2021

MODELO:

HONDA/CIVIC TOURING

Informações de Leilão

Não há registro de Leilão para o veículo pesquisado

Verificamos nessa data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

**Indício de Sinistro**

Não há registro de Indício de Sinistro para o veículo pesquisado.

Histórico de Acidentes

Não há registro de Histórico de Acidentes para o veículo pesquisado.

Histórico Roubo/Furto

Não há registro de Histórico de Roubo e Furto para o veículo pesquisado.

Histórico de KM - Cortesia

Não há registro de Histórico KM para o veículo pesquisado.

Renajud

Não há registro de Renajud para o veículo pesquisado.

Informações do Remarketing

Não há registro de Remarketing Automotivo para o veículo pesquisado

Verificamos nesta data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

IMPORTANTE: O CHECKPRO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ele realizados e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contêm apenas uma quantidade de veículos cadastrados, podendo haver casos de não informados.

As informações processadas e apresentadas neste relatório são obtidas a partir de serviços disponibilizados por órgãos oficiais e empresas privadas especializadas.

Em consequência disso, o CHECKPRO não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado, realizando apenas a pesquisa e a apresentação destes dados, com a finalidade de prestar melhor consultoria aos nossos clientes. Caso as informações encontradas sejam restritas ou divergentes sugerimos aos usuários que procurem o órgão responsável.