SANTA CATARINA VISTORIAS

[redacted]

Relatório de vistoria veicular

✔ APROVADO

[redacted]

Renavam [redacted]
Marca/Modelo:/MASERATI/GRAN TURISMO
Cor:BRANCA
Ano Fabricação:2008
Ano Modelo:2008
Combustível:GASOLINA
Renavan [redacted]
Cidade:ITAPEMA
UF:SC
KM:30118



Numeração de Motor	
Numeração de Chassi	
Numeração Câmbio	
Gravação de Vidros	
Estrutura Carroçaria	
Cinto de Segurança	
Etiquetas/ETA	
Placa/Tarjeta	
Não há ocorrencia de Histórico de Roubo/Furt	
Histórico de Leilão	
Chassi remarcado	
Restrições	
Indício de Sinistro	

Parecer Técnico:
PARA-LAMA DIANTEIRO DIREITO COM UM RETC
REPINTURA.

Dados do Veículo

Tipo: AUTOMOVEL	**Espécie :** PASSAGEIRO	**Procedência :** IM
Categoria : AU - SPORT	**Câmbio :**	**Passageiros :** 4

[redacted]

[redacted]

Mapa de pintura



[redacted]

MASERATI/GRAN TURISMO

Legendas

- A Amassado
- B Riscado
- C Quebrado
- D Faltante
- E Pintura OK
- F Repintura
- G Massa
- H Avariado

Obser

Seguindo
pode not
referente
condiçã

Interessado

CPF/CNPJ :	**Nome :**
RG :	**Telefone :**
Email:	

Interessado(a)

[redacted]

[redacted]

Condições das numerações de Chassi e Motor

Numeração de Motor

Numeração de Chassi

[redacted]





Leilão

Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

Histórico de Roubo ou furto

Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

Indício de Sinistro

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😃

[redacted]

Análise de Risco



Veículo com baixo risco de recusa em comercialização/seguro 😃

Restrições de Base Estadual

Não Informado

Restrições de Base Nacional

Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

Etiquetas

Etiqueta Motor | Etiqueta Porta | Etiqueta Assoalho

Condição: Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Batente da Port
Padrões do Fabricante Etiquetas do Assoalho Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Gravação de Vidros

Condição: Vidro Dianteiro Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Esquerda Orig
Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta
Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Placa

Condição: Placa(s) em Conformidade

Estrutura Carroçaria

Condição:O Veículo Examinado Não Possui Vestígio Aparente de Avaria, Corte e/ou Reparo Significativo n
Carroceria.

Estado Cinto de Segurança

Condição:CONFORME.

Câmbio

Condição: Original, Dentro dos Padrões do Fabricante

Fotos



CRLV



Traseira



Vidros



Vidros



Frente



Traseira



Outro - LATERAL ESQUERDA



Outro - LATERAL TRASEIRA ESQUERDA



Outro - PORTA DIA



Frente



Outro - LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA



Traseira



Etiqueta



Código QR placa



Outro - LATERAL D

[redacted]



Outro - FAROL



Outro - LATERAL TARSEIRA DIREITA



Vidros



Outro - LATERAL DIREITA



Vidros



Vidros



Odômetro



Traseira



Cinto de segurança



Placa



Outro - PORTA DIANTEIRA DIREITA



Traseira



Etiqueta



Outro - FAROL



Vidros



Câmbio



Cinto de segurança



Frente

Esclarecimentos

Não Informado

