



V12 VISTORIAS



APROVADO

05/09/2025 11:58:55



DADOS DO VEÍCULO



Nº VISTORIA:
Nº CHASSI:
Nº MOTOR:
PLACA:
MARCA: LAND ROVER
MODELO: DISC SPT P240FF SE
7L

KILOMETRAGEM: 55069
COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2019
ANO MODELO: 2019
SITUAÇÃO CHASSI: 1

SITUAÇÃO GERAL

- CONFORME: 81 ITENS
- CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 6 ITENS
- NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO

- CRLV
- PLACA
- MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS

ESTRUTURA

- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO

- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECAL
- ROUBO E FURTO
- IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
- ACIDENTES
- OUTROS

Observações:



TAG VISTORIAS LTDA

Endereço: RUA ROMA 218 - SP


powered by MEGA LAUDO



V12 VISTORIAS



APROVADO



DADOS CLIENTE




DADOS VEICULO

MARCA: LAND ROVER
MODELO: DISC SPT P240FF SE 7L

Tipo Veículo: 3
COR: PRETA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: JaneiroFabricacao
Ano Modelo: 2019

DOC. DO VEÍCULO



HODÔMETRO KM



DIANTEIRA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO



TRASEIRA



TAG VISTORIAS LTDA

Endereço: RUA ROMA 218 - SP

powered by


MEGA LAUDO



V12 VISTORIAS



APROVADO



DADOS CLIENTE



DADOS VEICULO

MARCA: LAND ROVER
MODELO: DISC SPT P240FF SE 7L

Tipo Veículo: 3
COR: PRETA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: Janeiro/Fabricacao
Ano Modelo: 2019

LACRE DA PLACA



PANORÂMICA



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



TAG VISTORIAS LTDA

Endereço: RUA ROMA 218 - SP

powered by

MEGA LAUDO



V12 VISTORIAS



APROVADO

DADOS CLIENTE



DADOS VEICULO



Tipo Veiculo: 3
COR: PRETA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: Janeiro/Fabricacao
Ano Modelo: 2019

GRAVACAO PARA BRISA



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



TAG VISTORIAS LTDA

Endereço: RUA ROMA 218 - SP

powered by

MEGA LAUDO



V12 VISTORIAS



APROVADO



DADOS CLIENTE



DADOS VEICULO



MARCA: LAND ROVER
MODELO: DISC SPT P240FF SE 7L

Tipo Veiculo: 3
COR: PRETA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: JaneiroFabricacao
Ano Modelo: 2019

PORTA DIANTEIRA ESQUERDA COM MASSA



PORTA TRASEIRA ESQUERDA COM MASSA



ETIQUETA DO CHASSI



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



TAG VISTORIAS LTDA

Endereço: RUA ROMA 218 - SP

powered by MEGA LAUDO



V12 VISTORIAS

APROVADO

DADOS CLIENTE



DADOS VEICULO

MARCA: LAND ROVER
MODELO: DISC SPT P240FF SE 7L

Tipo Veiculo: 3
COR: PRETA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: JaneiroFabricacao
Ano Modelo: 2019

LATERAL TRASEIRA ESQUERDA REPINTADA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA REPINTADA



ETIQUETA DO CINTO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



TAG VISTORIAS LTDA

Endereço: RUA ROMA 218 - SP

powered by MEGA LAUDO



V12 VISTORIAS

APROVADO

DADOS CLIENTE



DADOS VEICULO

MARCA: LAND ROVER
MODELO: DISC SPT P240FF SE 7L

Tipo Veiculo: 3
COR: PRETA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: Janeiro/Fabricacao
Ano Modelo: 2019

ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



TAG VISTORIAS LTDA

Endereço: RUA ROMA 218 - SP

powered by

MEGA LAUDO



V12 VISTORIAS

APROVADO

DADOS CLIENTE

DADOS VEICULO

Tipo Veículo: 3
COR: PRETA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: Janeiro/Fabricacao
Ano Modelo: 2019

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CARROCERIA



CHASSI



PARAFUSOS DO CAPÔ DIANTEIRO OK



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




TAG VISTORIAS LTDA

Endereço: RUA ROMA 218 - SP

powered by MEGA LAUDO



V12 VISTORIAS



APROVADO

DADOS CLIENTE



DADOS VEICULO

MARCA: LAND ROVER
MODELO: DISC SPT P240FF SE 7L

Tipo Veículo: 3
COR: PRETA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: Janeiro/Fabricação
Ano Modelo: 2019

LONGARINA TRASEIRA DIREITA



MOTOR



PAINEL TRASEIRO INTERNO



CAIXA DE ESTEPE




TAG VISTORIAS LTDA

Endereço: RUA ROMA 218 - SP

powered by



V12 VISTORIAS



DADOS CLIENTE



DADOS VEICULO

MARCA: LAND ROVER
MODELO: DISC SPT P240FF SE 7L

Tipo Veiculo: 3
COR: PRETA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2019
Ano Modelo: 2019

LEGENDAS



CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV	01-ORIGINAL -A-
PLACA	01-ORIGINAL -A-
MOTOR	01-ORIGINAL -A-
CHASSI	01-ORIGINAL -A-
KM	01-SEM VESTIGIOS DE ADUTERAÇÃO -A-
VIDROS	01-ORIGINAL -A-
CINTOS	01-ORIGINAL -A-

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PARTE TRASEIRA	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO ESQUERDO	03-REPINTADO -AR-
LADO DIREITO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
TETO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
ASSOALHO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA ESTRUTURAL	03-REPINTADO -AR-
PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	03-REPINTADO -AR-

3-HISTÓRICO

RESTRICÇÕES	01-SEM RESTRICÇÕES -A-
HISTÓRICO DE LEILÃO	01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-
RECAL	01-SEM RECAL -A-
ROUBO E FURTO	01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-
IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	02-COM DEBITOS -AR-
ACIDENTES	01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-
OUTROS	01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-

4-ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA

PAINEL DIANTEIRO	OK -A-
TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK -A-
TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK -A-
LONGARINA / DIREITA	OK -A-
LONGARINA ESQUERDA	OK -A-
CAIXA DE RODA DIANTEIRA ESQUERDA	OK -A-
CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA	OK -A-
ALMA DO PARA-CHOQUE	OK -A-
PAINEL CORTA FOGO	OK -A-
OBSERVAÇÃO	SEM OBS -A-

5-ESTRUTURA - LADO ESQUERDO

COLUNA DIANTEIRA	OK -A-
------------------	--------

COLUNA CENTRAL	OK -A-
COLUNA TRASEIRA	OK -A-
CAIXA DE AR	OK -A-
OBSERVAÇÃO	SEM OBS -A-
6-ESTRUTURA - LADO DIREITO	
COLUNA DIANTEIRA	OK -A-
COLUNA CENTRAL	OK -A-
COLUNA TRASEIRA	OK -A-
CAIXA DE AR	OK -A-
7-ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA	
PAINEL TRASEIRO	OK -A-
CAIXA DO ESTEPE	OK -A-
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK -A-
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK -A-
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK -A-
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK -A-
8-ESTRUTURA - TETO	
TETO	OK -A-
9-ESTRUTURA ASSOALHO	
ASSOALHO CENTRAL	OK -A-
ASSOALHO PORTA MALAS	OK -A-
10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO	
LICENCIAMENTO	! HÁ OCORRENCIAS -AR-
EMPLACAMENTO	OK -A-
MULTAS, IPVA E OUTROS	! HÁ OCORRENCIAS -AR-
RESTRIÇÃO LOCAL	OK -A-
ARRENDAMENTO	OK -A-
RESTRIÇÃO JUDICIAL	OK -A-
RESTRIÇÃO BLOQUEADO	OK -A-
RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	OK -A-
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	OK -A-
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO APROPRIAÇÃO	OK -A-
RESTRIÇÃO PENHORA	OK -A-
ROUBO E FURTO EM ABERTO	OK -A-
ALIENAÇÃO	OK -A-
RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE1)	OK -A-
RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE2)	OK -A-
RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (REMARKETING)	OK -A-
RENAJUD	OK -A-
RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA	OK -A-
RESTRIÇÃO VEÍCULO SINISTRADO	OK -A-
RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO	OK -A-
RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA	OK -A-
RESTRIÇÃO CRLV	OK -A-
RESTRIÇÃO DE VEÍCULO LO APREENDIDO	OK -A-
DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV	OK -A-
HISTÓRICO DE CONSULTA	OK -A-
RESERVA DE DOMÍNIO	OK -A-
ACIDENTES	OK -A-
DUPLICIDADE DE MOTOR	OK -A-
SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS	OK -A-
POSSUI LAUDO	OK -A-
CRLV	OK -A-
PLACAS	OK -A-
VIDROS	OK -A-
CHASSI	OK -A-
MOTOR	OK -A-
DATA DE PEÇAS	OK -A-
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	OK -A-

CINTO DE SEGURANÇA
AIRBAG/ABS
QUILOMETRAGEM

✓ OK -A-
✓ OK -A-
✓ OK -A-

TAG VISTORIAS LTDA

Endereço: RUA ROMA 218 - SP

powered by


MEGA LAUDO
Soluções em Laudo



V12 VISTORIAS



✓ APROVADO



DADOS CLIENTE



DADOS VEICULO



Tipo Veiculo: 3
COR: PRETA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: JaneiroFabricacao
Ano Modelo: 2019

LEGENDAS

✓ CONFORME

! CONFORME COM OBSERVAÇÕES

✗ NÃO CONFORME

PINTURA




PINTURA


CONFORME COM OBSERVAÇÕES

TESTE DE PINTURA

ESTRUTURA INTERNA



PEÇAS EXTERNAS



TAG VISTORIAS LTDA

Endereço: RUA ROMA 218 - SP

powered by

MEGA LAUDO



V12 VISTORIAS

✓ APROVADO

DADOS CLIENTE




DADOS VEICULO

MARCA: LAND ROVER
MODELO: DISC SPT P240FF SE 7L

Tipo Veículo: 3
COR: PRETA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2019
Ano Modelo: 2019

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



TAG VISTORIAS LTDA

Endereço: RUA ROMA 218 - SP

powered by MEGA LAUDO