



Dados do Cliente/Interessado



Dados do Veículo

Marca: RAM
Ano Fab. / Modelo: 2024 / 2024
Placa:
Combustível: GASOLINA
Modelo: RAMPAGE RT GAS
Cor: CINZA
Município: QUEIMADOS-RJ
KM: 9.097

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi				✓
Motor				✓
Câmbio	Não Informado		Não Informado	✓



Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

✓ 201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - ASSOALHO

✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA AUTODESTRUTIVA - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO ESQUERDO

✓ 510 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.2 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO ESQUERDO

✓ 520 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.3 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - DIANTEIRO DIREITO

✓ 530 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

5.4 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA - TRASEIRO DIREITO

✓ 540 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PARA-BRISA

⚠ 612 - GRAVAÇÃO NÃO ORIGINAL

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

AUTO-BLESS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA

CNPJ:

Telefone: (21) 7662-9643

Endereço: Avenida Tim Maia, 07375
Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN -LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN -LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.7 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA TRASEIRA DIREITA

✓ 670 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.8 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIN - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 680 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

8 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROCERIA

✓ 801 - NÃO APRESENTA CORTE/REPARAÇÃO SIGNIFICATIVA NA ESTRUTURA

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO / RESTRIÇÕES

! 909 - BLOQUEIO ADMINISTRATIVO

Observações

POSSUI RESTRIÇÃO DE BENS TRIBUTÁRIOS.

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

AUTO-BLESS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA

CNPJ: [REDACTED]

Telefone: (21) 7662-9643


Endereço: Avenida Tim Maia, 07375
Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ



DIANTEIRA 45°




QR CODE PLACA MERCOSUL



MOTOR



ETIQUETA AUTODESTRUTIVA



TRASEIRA 45°



VIDRO GRAVAÇÃO (VIN)



HODÔMETRO



ETIQUETA AUTODESTRUTIVA



PLACA TRASEIRA



CHASSI



CINTO DE SEGURANÇA



PAINEL INTERNO



AUTO-BLESS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA

CNPJ: [REDACTED]

Telefone: (21) 7662-9643

Endereço: Avenida Tim Maia, 07375
Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ

TRILHO DA PORTA DIANTEIRA



TRILHO DA PORTA TRASEIRA



TRILHO DA PORTA DIANTEIRA



TRILHO DA PORTA TRASEIRA



CAIXA DE AR ESQUERDA



CAIXA DE AR DIREITA



ARCO DO PORTA MALAS



CAIXA DO ESTEPE



PAINEL TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



AUTO-BLESS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA

CNPJ: [REDACTED]

Telefone: (21) 7662-9643

Endereço: Avenida Tim Maia, 07375
Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ

GERAL DO MOTOR



MEDIÇÃO DO APARELHO MEDIDOR



MEDIÇÃO DO APARELHO MEDIDOR



MEDIÇÃO DO APARELHO MEDIDOR



TORRE DO AMORTECEDOR



MEDIÇÃO DO APARELHO MEDIDOR



MEDIÇÃO DO APARELHO MEDIDOR



MEDIÇÃO DO APARELHO MEDIDOR




TORRE DO AMORTECEDOR



MEDIÇÃO DO APARELHO MEDIDOR



MEDIÇÃO DO APARELHO MEDIDOR



MEDIÇÃO DO APARELHO MEDIDOR



AUTO-BLESS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA

CNPJ: [REDACTED]

Telefone: (21) 7662-9643

Endereço: Avenida Tim Maia, 07375
Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ



MEDIÇÃO DO APARELHO MEDIDOR



MEDIÇÃO DO APARELHO MEDIDOR



LONGARINA DIANTEIRA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ASSOALHO CENTRAL INFERIOR



● Análise de pintura



AUTO-BLESS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA


CNPJ: [REDACTED]

Telefone: (21) 7662-9643

Endereço: Avenida Tim Maia, 07375
Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ

*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o micron.

● Análise estrutural



AUTO-BLESS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA

CNPJ: [REDACTED]

Telefone: (21) 7662-9643

Endereço: Avenida Tim Maia, 07375
Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro/RJ

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:



DATA DA PESQUISA: 22/10/2025



11:26:20



DATA DA IMPRESSÃO: 22/10/2025



13:09:50



RESTRIÇÕES



MULTAS E DÉBITOS



INDÍCIO DE SINISTRO



COMUNICAÇÃO DE VENDA



ROUBO E FURTO



VENDA DIRETA



LEILÃO



REMARKETING



DUPLICIDADE DE MOTOR



CHASSI REMARCADO



RENAJUD



OUTROS ALERTAS

BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: **2024**
MARCA / MODELO: **RAM/RAMPAGE RT GAS**
COMBUSTÍVEL: **GASOLINA**
TIPO VEÍCULO: **CAMINHONETE**

ANO MODELO: **2024**
COR: **CINZA**
ESPÉCIE: **ESPECIAL**
CATEGORIA: **PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS: **0**
CILINDRADAS: **1995**
CAPAC. DE CARGA: **75**
QTD. DE EIXOS: **2**
PROCEDÊNCIA: **NACIONAL**
POTÊNCIA: **272**
CMT/PBT: **306/266**

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: **21/05/2024**
MUNICÍPIO PLACA: **QUEIMADOS-RJ**
CHASSI: **[REDACTED]**
TIPO CHASSI: **NORMAL**
DT LICENCIAMENTO: **[REDACTED]**
RENAVAM: **[REDACTED]**
SITUAÇÃO VEÍCULO: **CIRCULACAO**

AGREGADOS (ESTADUAL)

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: **NADA CONSTA**
BLOQUEIO: **NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA: **NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**
JUDICIAL: **NADA CONSTA**
FINANCEIRA: **ALIENACAO FIDUCIARIA**
RENAJUD: **NADA CONSTA**

Atenção: veículos cadastrados em outros estados diferentes do estado de São Paulo pode haver vícios ocultos, restrições (SINISTRO), débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3:	RESTRICAO TRIBUTARIO	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	0,00		

Em decorrência de falhas de comunicação entre o Detran e o sistema RENAINF, sugerimos que os débitos de veículos com circulação de fora do estado de SP seja confirmado jundo ao DETRAN correspondente.

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: KADOSH CONSTRUCOES E R LTDA
PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

DATA INCLUSÃO:	PROTOCOLO:
TIPO DOC.:	CPF/CNPJ:
DATA VENDA:	NOTA FISCAL:

GRAVAME

FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA	CGC FINANCEIRA:	
Nº CONTRATO:		VIGÊNCIA CONTR.:	
ARRENDATÁRIO:		INFORMANTE FINAN:	NÃO DISPONÍVEL
NOME AGENTE		DT INCLUSÃO FN.:	NÃO DISPONÍVEL

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

MARCA/MODELO:	RAM/RAMPAGE RT GAS	ANO FAB/MODELO:	2024/2024
COR:	Cinza	COMBUSTÍVEL:	Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Caminhonete	ESPÉCIE:	Especial
MUNICÍPIO / UF:	QUEIMADOS / RJ	UF ORIGEM:	RJ

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:		POTÊNCIA:	272
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	306.0
CILINDRADAS:	1995	TIPO CARROCERIA:	ABERTA/CABINE DUPLA
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	2	PESO BRUTO TOTAL:	266.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	75.0
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA: **NÃO**
RENAINF (MULTAS): **NÃO**
RECALL: **NÃO**
RENAJUD: **NÃO**

ROUBO E FURTO: **NÃO**
INDICADOR ALARME: **NÃO**
INDICADOR LEILÃO: **NÃO**

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA**
RESTRIÇÃO 3: **SEM RESTRICAO**

RESTRIÇÃO 2: **SEM RESTRICAO**
RESTRIÇÃO 4: **SEM RESTRICAO**

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

ESTE VEÍCULO FOI CONSULTADO 1 VEZES NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

DATAS DAS CONSULTAS: 21/10/2025

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**AUTO-BLESS VISTORIAS AUTOMOTIVAS LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.