VISTORIA CAUTELAR

SuperVisão Vistorias Automotivas

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO





DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	[redacted]
DATA DE VISTORIA:	05/03/2025 12:05:20
MARCA:	JAGUAR
MODELO:	I/JAG EPACE P250 STD
COR:	PRETA
ANO FABRICAÇÃO:	2018
ANO MODELO:	2018
PLACA:	[redacted]
RENAVAM:	
KM:	120552
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
UNIDADE:	[redacted]
CLIENTE:	

RESUMO DE STATUS

OK **CHASSI .**	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK **MOTOR .**	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK **CÂMBIO .**	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK **ETA'S**	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK **PLACAS**	VERIFICA AS CONDIÇÕES DAS PLACAS IDENTIFICADORAS DIANTEIRA E TRASEIRA.
OK **VIDROS**	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK **ESTRUTURA VEICULAR**	ANALISA, NAS PARTES VISÍVEIS, AS CONDIÇÕES DOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRUTURAIS DA CARROCERIA, TRAZENDO POSSÍVEIS INDICAÇÕES DE REPAROS.
OK **HISTÓRICO: LEILÃO/SINISTRO/:**	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.
OK **DOCUMENTAÇÃO**	VERIFICA SE O VEÍCULO POSSUI ALGUMA MODIFICAÇÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE REGULARIZADA NO CRLV.

ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS

- **ACESSÓRIOS E EXTRAS**

  CÂMBIO AUTOMÁTICO

  DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA

Departamento Estadual de Transito do Estado de São Paulo

detran.sp

Vistoria de Identificação Veicular

APROVADO

Validação sujeita à análise do Detran-SP.

FINALIDADE: Transferência de Propriedade/ Interestadual

LAUDO Nº: [redacted]

DATA/HORA : 05/03/2025 11:46 **VALIDADE DO LAUDO:** 04/05/2025

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: [redacted] **CPF/CNPJ:** [redacted]

MUNICÍPIO: SAO JOSE **UF:** SANTA CATARINA

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: [redacted]

MARCA/MODELO: JAG EPACE P250 STD **COR:** PRETA **ANO FAB:** 2018

TIPO DE VEÍCULO: UTILITÁRIO **ESPÉCIE:** MISTO **ANO MOD:** 2018

TIPO DE CARROCERIA: JIPE **COMBUSTÍVEL:** GASOLINA **PASSAGEIROS:** 5

POTÊNCIA: 249 **CAP. CARGA:** 0.43 **CMT:** 4.2

CILINDRADA: 1997 **PBT:** 2.4

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: [redacted] **KM:** 120552

Nº CHASSI:

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



Local: Caraguatatuba / SP - Data/Hora: 05/03/2025 11:48:33 - Gevis
ECV No. 0 TIENGO VISTORIA VEICULAR LTDA
Latitude: -23.6256072 Longitude:-45.4228699

TRASEIRA



Local: Caraguatatuba / SP - Data/Hora: 05/03/2025 11:47:17 - Gevis
ECV No. 0 TIENGO VISTORIA VEICULAR LTDA
Latitude: -23.6256493 Longitude:-45.4229339

HODÔMETRO



Local: Caraguatatuba / SP - Data/Hora: 05/03/2025 11:48:57 - Gevis
ECV No. 0 TIENGO VISTORIA VEICULAR LTDA
Latitude: -23.6257131 Longitude:-45.4229913

LACRE




Local: Caraguatatuba / SP - Data/Hora: 05/03/2025 11:47:29 - Gevis
ECV No. 0 TIENGO VISTORIA VEICULAR LTDA
Latitude: -23.6257569 Longitude:-45.4229072

CHASSI



Local: Caraguatatuba / SP - Data/Hora: 05/03/2025 11:51:50 - Gevis
ECV No. 0 TIENGO VISTORIA VEICULAR LTDA
Latitude: -23.6257294 Longitude:-45.4228486

MOTOR



Local: Caraguatatuba / SP - Data/Hora: 05/03/2025 11:55:21 - Gevis
ECV No. 0 TIENGO VISTORIA VEICULAR LTDA
Latitude: -23.6255856 Longitude:-45.4229501

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: [redacted] **NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** [redacted]

NOME DO VISTORIADOR: [redacted]

MUNICÍPIO : CARAGUATATUBA

OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG [redacted]