



VISAO PLENA VISTORIA LTDA

CNPJ: [REDACTED]
ENDEREÇO: RUA NOVA JERUSALÉM, 797
TELEFONE: (11) 2748-8488
DATA VISTORIA: 17/11/2025 15:31:40

Número da Vistoria [REDACTED]



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [REDACTED]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
			1	GASOLINA	AUDI	I/AUDI A4 2.0T FSI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor		Nr.Câmbio	Kilometragem
2023	2024		PRETA			13312

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a VISAO PLENA VISTORIA LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



VISAO PLENA VISTORIA LTDA

CNPJ: [REDACTED]
ENDEREÇO: RUA NOVA JERUSALÉM, 797
TELEFONE: (11) 2748-8488
DATA VISTORIA: 17/11/2025 15:31:40

Número da Vistoria - [REDACTED]



APROVADO

COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



COL_DIANTEIRA_ESQUERDA



HODOMETRO_KM




CAIXA_AR_ESQUERDA



LONGARINA_TRASEIRA_DIREITA



LONGARINA_TRASEIRA_ESQUERDA





VISAO PLENA VISTORIA LTDA

CNPJ: [REDACTED]
ENDEREÇO: RUA NOVA JERUSALÉM, 797
TELEFONE: (11) 2748-8488
DATA VISTORIA: 17/11/2025 15:31:40

Número da Vistoria = [REDACTED]



APROVADO

COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



PAINEL_TRASEIRO_INTERNO



CAIXA_AR_DIREITA



ANO_FABRICAÇÃO



COL_DIANTEIRA_DIREITA




N_CHASSI





ETIQUETA_MOTOR



LONGARINA_DIANTEIRA_ESQUERDA



LONGARINA_DIANTEIRA_DIREITA



TORRE_AMORTECEDOR_DIREITO



ETIQUETA_ETA_COMPARTIMENTO_DO_MOTOR



COMPARTIMENTO_MOTOR





TORRE_AMORTECEDOR_ESQUERDO



GRAVACAO_VIDROS





PLACA_LACRE



ANO_FABRICAÇÃO



N_MOTOR






VISAO PLENA VISTORIA LTDA
CNPJ: [REDACTED]
ENDEREÇO: RUA NOVA JERUSALÉM, 797
TELEFONE: (11) 2748-8488
DATA VISTORIA: 17/11/2025 15:31:40

Número da Vistoria = [REDACTED]



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

