

Vistoria -

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 5.207

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

Vistoria realizada por:

18/08/2025

09:55

Legenda do Sistema

Verificado

Não Verificado

A

Ótimo

B

Bom

C

Regular

D

Ruim

E

Péssimo

45° Frontal



45° Traseira



Pintura e Lataria

100%

Class A

Ruim | Regular | Bom | Excelente



Estrutura

100%

Class A

Ruim | Regular | Bom | Excelente

Estado da peça:

Nada Consta

Recuperado

Reparado

Avariado

45° Frontal



45° Traseira



Itens consultados e restrições



Não ofertado em
leilão



Veículo sem indício
de acidente Grave



Veículo com
restrições



Veículo não possui
multas



Sem Histórico de
Roubo/Furto



Sem Acionamento de
Seguradora



Vistoria



18/08/2025



09:55

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 5.207

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA:

Vistoria realizada por:



BIN Completa

A vistoria Procemax é realizada por meio do cruzamento de informações de procedência veicular, obtidas a partir de bases públicas e privadas.

Situação do Veículo:

CIRCULACAO

Situação Chassi:

NORMAL

Chassi:

Marca/Modelo

I AUDI

Cor:

CINZA

Cambio:

Cilindros:

Carroceria:

Especie:

AUTOMOVEL

Ano Produção:

2024

Ano Produção:

2025

Renavam:

Combustivel:

GASOLINA

Placa:

Potência Motor:

Cap. de Passageiros:

5

Cap. de Carga:

Procedência:

IMPORTADA

Nra. Eixos:

C.M.T.:

Montagem:

Cidade da Placa:

SAO PAULO

Cidade da Placa:

Comunicação de Vendas

Data de Vendas

Data de Licenciamento

Data Emissão CRLV:

Data Emissão CRLV:

Proprietário Atual:



Itens consultados e restrições

	Item	Status
	Restrição 1:	Nada Consta
	Restrição 2:	Nada Consta
	Restrição 3:	Detectado
	Restrição 4:	Nada Consta
	Outras Restrições	Nada Consta
	DPVAT:	Nada Consta
	Licenciamento:	Não verificado
	Multas:	Nada Consta

	Item	Status
	DER:	Não verificado
	DERSA:	Não verificado
	DETRAN:	Não verificado
	IPVA:	Nada Consta
	Leilão:	Nada Consta
	Indício de Sinistro:	Nada Consta
	Histórico de Roubo e Furto:	Nada Consta
	Divergência n° Motor:	Nada Consta



Resumo:

Restrições: ALIENACAO FIDUCIARIA**Débitos:** Nada consta**Estrutura:** Nada consta**Divergência n° Motor:** Nada Consta

Vistoria



18/08/2025



09:55

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 5.207

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA:

Vistoria realizada por:

45° Frontal



45° Traseira




Traseira



Nº Chassi



Nº Motor



Hodômetro



Vistoria -



18/08/2025



09:55

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 5.207

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA:

Vistoria realizada por:


ETA - Coluna da Porta



ETA - Compartimento do Motor



Placa



QR CODE



VIC 1

VIC 1

Vistoria -

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 5.207

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

Vistoria realizada por:

PLACA:



18/08/2025



09:55

CRLV

Numero VIS do vidro

Data de Peça Obrigatória 1

Data de Peça Obrigatória 2

Print CRLV digital

Assoalho com Painel Traseiro

Vistoria -



18/08/2025



09:55

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 5.207

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA:

Vistoria realizada por:



Pintura e Lataria

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente

Estado da peça:

● Nada Consta


● Recuperado

● Reparado


● Repintado

● Avariado

Visão Superior




Visão Esquerda



Visão Traseira



Visão Direita



👁	Item	Status
2	Vidro Traseiro	Nada Consta
3	Teto	Nada Consta
4	Vidro Dianteiro	Nada Consta
7	Capô	Nada Consta
8	Paralama Esquerdo	Nada Consta
9	Vidro Motorista / E	Nada Consta
10	Porta Motorista	Nada Consta
11	Vidro Traseiro Motorista E	Nada Consta
12	Porta Traseira / E	Nada Consta

👁	Item	Status
13	Paralama Traseiro / E	Nada Consta
14	Tampa Traseira	Nada Consta
15	Paralama Traseiro / D	Nada Consta
16	Vidro Traseiro / D	Nada Consta
17	Porta Traseira / D	Nada Consta
18	Vidro Passageiro / D	Nada Consta
19	Porta Passageiro / D	Nada Consta
20	Paralama Direito	Nada Consta

Vistoria -



18/08/2025



09:55

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 5.207

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

Ultrassom Capô



Ultrassom Teto



Ultrassom Tampa Traseira



Ultrassom Paralamas Dianteiro Esquerdo



Ultrassom Porta Dianteira Esquerda



Ultrassom Porta Traseira Esquerda



Vistoria



18/08/2025



09:55

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 5.207

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

PLACA:

Vistoria realizada por:

Ultrassom Lateral Traseira Esquerda



Ultrassom Lateral Traseira Direita



Ultrassom Porta Traseira Direita



Ultrassom Porta Dianteira Direita



Ultrassom Paralamas Dianteiro Direito



Vistoria

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 5.207

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024

Vistoria realizada por:

PLACA:

18/08/2025

09:55



Nível de Estrutura

100%

Class

A

Ruim

Regular

Bom

Excelente


Estado da peça:

● Nada Consta

● Recuperado

● Reparado

● Avariado



Item	Status
1 Coluna Superior Direita	Nada Consta
2 Longarina Inferior Direita	Nada Consta
3 Painel Frontal	Nada Consta
4 Coluna Superior Esquerda	Nada Consta
5 Longarina Inferior Esquerda	Nada Consta
6 Coluna A Direita	Nada Consta
7 Coluna A Esquerda	Nada Consta
8 Coluna B Direita	Nada Consta
9 Coluna B Esquerda	Nada Consta
11 Coluna C Esquerda	Nada Consta
12 Coluna C Direita	Nada Consta
13 Painel Traseiro	Nada Consta
14 Painel Corta Fogo	Nada Consta
15 Longarina Traseira Direita	Nada Consta
16 Longarina Traseira Esquerda	Nada Consta
17 Assoalho Traseiro	Nada Consta

Item	Status
18 Assoalho Central Esquerdo	Nada Consta
19 Assoalho Central Direito	Nada Consta
20 Caixa de Roda Direita Dianteira	Nada Consta
21 Caixa de Roda Direita Traseira	Nada Consta
22 Caixa de Roda Esquerda Dianteira	Nada Consta
23 Caixa de Roda Esquerda Traseira	Nada Consta
24 Torre do Amortecedor Direita Dianteira	Nada Consta
25 Torre do Amortecedor Esquerda Dianteira	Nada Consta
26 Torre do Amortecedor Esquerda Traseira	Nada Consta
27 Torre do Amortecedor Direita Traseira	Nada Consta
28 Travessas de Reforço Dianteira Direita	Nada Consta
29 Travessas de Reforço Dianteira Esquerda	Nada Consta
30 Travessas de Reforço Traseira Direita	Nada Consta
31 Travessas de Reforço Traseira Esquerda	Nada Consta

Vistoria -



18/08/2025



09:55

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 5.207

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024


PLACA

Vistoria realizada por:


Longarina Frontal Direita



Longarina Frontal Esquerda




Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Painel Dianteiro



Assoalho Traseiro





Vistoria -

Informação do Veículo:

QUILOMETRAGEM: 5.207

COR: CINZA

ANO FABRICAÇÃO: 2024



18/08/2025



09:55

Parecer Técnico

Análise em âmbito nacional.

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas. A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas.



COMENTÁRIO TÉCNICO:

Informações Legais:

A vistoria Procemax é o resultado do cruzamento das informações coletadas de procedência veicular de bases públicas e privadas com a observância na vistoria física de itens à vista desarmada seguindo critérios técnicos e de mercado próprios, não se assemelhando aos utilizados por Seguradoras, Financeiras ou Perícia Criminalística. A finalidade desta vistoria é auxiliar na avaliação do risco da aceitação para o negócio na data da sua emissão sem efeito posterior a esta. Informações inconsistentes ou divergentes nas bases de dados são de responsabilidade dos respectivos detentores dos dados. Não nos responsabilizamos por leitura de hodômetro, air bags e aceitação por companhia de seguro.