

**DADOS GERAIS:**

DATA: 14/11/2025 16:47:59

CLIENTE:

UNIDADE:

STATUS:

APROVADO

Nº DA VISTORIA:

VISTORIADOR:

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA: PEUGEOT

ANO FAB/MODELO: 2016/2017

PLACA:

Nº DO CHASSI NO VEÍC.:

Nº DO CHASSI NA BIN:

Nº DO CHASSI NO CRLV:

Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.: N/I

Nº DO CÂMBIO NA BIN:

MODELO/VERSÃO: PEUGEOT/208 GRIFEE AT

COR: VERMELHA

CIDADE: SAO PAULO

Nº DO MOTOR NO VEÍC.:

Nº DO MOTOR NA BIN:

Nº DO MOTOR NO CRLV:

COMBUSTÍVEL: ALCOL/GASOLINA

KM: 124139

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300 - Condição do número do chassi:

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

604-Não original/outro tipo

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

705-Apresenta avaria e/ou reparo na região traseira da carroçaria.

711- Análise de Pintura não Contratada.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Cabe destacar que a unidade RF START CAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela VISAO TOTAL OSASCO V, podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL OSASCO V apenas reter os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL OSASCO V, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, _____, declaro ter recebido o seguinte da _____, reendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora _____.



FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

DIANTEIRA




TRASEIRA




CHASSI




MOTOR



LACRE



CRLV



ETIQUETA COMPARTIMENTO DO MOTOR



VIDRO



HODÔMETRO



Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, _____, declaro ter recebido o seguinte documento _____, compreendendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.




APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

DIANTEIRA



TRASEIRA



LONGARINA TRASEIRA




LONGARINA TRASEIRA



LONGARINA DIANTEIRA




LONGARINA DIANTEIRA



COMPARTIMENTO DO PORTA MALAS



COMPARTIMENTO DO MOTOR



COLUNA_DIANTEIRA_DIREITA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

eu, o Vistoriador, declaro ter recebido o seguinte documento e, após a inspeção, declaro que o mesmo está em conformidade com as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por meio de processo administrativo.




FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


COLUNA_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA




COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



CAIXA_AR_ESQUERDA




CAIXA_AR_DIREITA




ETIQUETA_VIS_COLUNA



COLUNA_CENTRAL_DIREITA



COLUNA_CENTRAL_ESQUERDA



ASSOALHO



Vistoriador

Auxiliar Conferente


Eu, o Vistoriador, recebi o seguinte do Vistoriando, e eu, o Vistoriando, recebi o seguinte do Vistoriador, concordando que quaisquer observações sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitadas por mim.




APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

TORRE_AMORTECEDOR_DIREITO



TORRE_AMORTECEDOR_ESQUERDO



CAIXA_DE_RODA_DIANTEIRA_ESQUERDA




PLACA_TRASEIRA_COMPLETA




CAIXA_DE_RODA_TRASEIRA_ESQUERDA



CAIXA_DE_RODA_TRASEIRA_DIREITA



CAIXA_DE_RODA_DIANTEIRA_DIREITA



Vistoriador

Auxiliar Conferente

Eu, _____, declaro ter recebido o seguinte da _____, compreendendo todas as informações contidas nesta Vistoria no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.



ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE


Vistoriador

Auxiliar Conferente



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente