



ALMEIDA & FLORENCIO SERVICOS DE VISTORIA  
LTDA - ME  
CNPJ: [REDACTED]

Número da Vistoria = [REDACTED]

**VISTORIA CAUTELAR**

Resultado:  **APROVADO**

Cliente : = X5 MOTORS  
Cidade Estado: = - SP  
Data: = 07/05/2025 08:18:02

#### DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo = PORSCHE | I/PORSCHE MACAN T - 2022 / 2023 - AZUL  
Placa = [REDACTED] Cidade = INDAIATUBA  
[REDACTED]  
Nº do Carr. no Veículo = NENHUMA Nº da Câmbio no Veículo =  
Nº do Carr. na BIN = NENHUMA Nº da Câmbio na BIN =

#### 100-CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa e tarjeta em conformidades (OK).

#### 200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

#### 300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante

#### 400-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:

1 - MODELO NÃO POSSUI NUMERAÇÃO DE FÁBRICA

#### 500-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:

##### 1-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:

Original

##### 2-DO BATENTE DA PORTA:

Original

##### 3-DO ASSOALHO:

Original

#### 600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:

##### 1-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):

Vidro não original

##### 2-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrão

##### 3-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrão

##### 5-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Original/Dentro dos padrão

##### 7-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Original/Dentro dos padrão

##### 8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Original/Dentro dos padrão

#### 700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

#### 800-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.

#### Observação:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a **ALMEIDA & FLORENCIO SERVICOS DE VISTORIA LTDA - ME** não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo



VISTORIA CAUTELAR

Número da Vistoria = [REDACTED]


FRENTE



TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



LATERAL TRASEIRA



KM

