



DADOS GERAIS:

DATA:	19/12/2025 16:42:28	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:	[REDACTED]		
UNIDADE:	[REDACTED]		

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	LAND ROVER	MODELO/VERSÃO:	LR/DISC SPT P250FF SE
ANO FAB/MODELO:	2022/2023	COR:	AZUL
PLACA:	[REDACTED]	CIDADE:	CURITIBA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:	[REDACTED]	Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	[REDACTED]
Nº DO CHASSI NA BIN:	[REDACTED]	Nº DO MOTOR NA BIN:	[REDACTED]
Nº DO CHASSI NO CRLV:	[REDACTED]	Nº DO MOTOR NO CRLV:	[REDACTED]
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:	[REDACTED]	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
Nº DO CÂMBIO NA BIN:	[REDACTED]	KM:	44982

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

3 - Do assoalho:

526-Não obrigatória

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

900 - Avaliação Funcional:

901 - Funcionamento do Veículo

901.1-Funcionando

902 - Funcionamento Luz AIRBAG / ABS

902.1-Funcionando

903 - Funcionamento Ar Condicionado

903.1-A/C Gelado (OK)

904 - Acionamento Vidros Elétricos

904.1-Funcionado

905 - Instalação do Ar Condicionado

905.1-OK

906 - Acionamento Retrovisores Elétricos

906.1-Funciona

907 - Funcionamento Painel de Instrumentos

907.1-Tudo funciona

908 - Funcionamento Direção Assistida

908.1-Funciona

909 - Acessórios e Equipamentos presentes no veículo:

909.1-Direção Hidráulica / Elétrica

909.10-Air Bag Motorista

909.17-Ar Condicionado

909.18-Térmico Traseiro

909.19-Antena

909.21-Triângulo

909.23-Farol de Milha

909.28-Buzina

909.3-Ar Quente

909.4-Estepe

909.8-Vidro Elétrico

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:

Esta Vistoria trata-se da vistoria cautelar do veículo, possuindo caráter informativo da análise de itens, conforme padrões estabelecidos pelos fabricantes, NÃO substituindo em nenhuma hipótese a Perícia Oficial do Instituto de

Criminalística. Cabe destacar que a unidade [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações nos itens do veículo contemplados nesta vistoria, posteriores à realização desta Vistoria, cuja validade tem sua garantia certificada no momento da realização da vistoria. O resultado da Vistoriatécnica segue critérios de avaliação estabelecidos pela [REDACTED] podendo sofrer alterações necessárias em determinado momento, sem prévia comunicação. As informações dos veículos, obtidas através de pesquisa via base de dados dos órgãos públicos e empresas privadas, são de responsabilidade da empresa fornecedora da pesquisa, cabendo à VISAO TOTAL CURITIBA apenas reiterar os dados cadastrados nas referidas bases de consulta. Ao receber esta Vistoria, o cliente fica ciente que as companhias de seguro possuem métodos e critérios próprios de avaliação do risco para aceitação ou não de veículos. Não obstante, o critério de avaliação da VISAO TOTAL CURITIBA, bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:


TRASEIRA




TRASEIRA DIREITA 90°



TRASEIRA ESQUERDA 90°



LACRE DA PLACA



PLACA



INTERIOR DO PORTA-MALAS




CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA TRASEIRA DIREITA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA VIS COLUNA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°




DIANTEIRA





FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




INTERIOR DIANTEIRO



HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



INTERIOR TRASEIRO




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COMPARTIMENTO DO MOTOR




ETIQUETA VIS MOTOR






FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA






LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CHASSI




MOTOR





ORIGINALIDADE DA PINTURA




VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



QUADRO RESUMO

✓	RESTRICÇÕES: NÃO	✓	DÉBITOS: NÃO
✓	LEILÃO 1: NÃO	✓	LEILÃO 2: NÃO
✓	LEILÃO 3: NÃO	✓	VENDA DIRETA: NÃO
✓	APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO: NÃO	✓	INÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO
✓	INÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO	✓	INÍCIO DE SINISTRO 3: NÃO
✓	SINISTRO: NÃO	✓	SITUAÇÃO: EM CIRCULAÇÃO

BIN + RF



PLACA:	
PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:	
RENAVAM:	
NÚMERO DO MOTOR:	
MOTOR DE FÁBRICA:	

COR	AZUL	ANO FAB/MOD	2022/2023
MARCA/MODELO	LR/DISC SPT P250FF SE	UF/MUNICIPIO	PR/CURITIBA
CAP. PASSAGEIROS		COMBUSTÍVEL	ALCOOL/GASOLINA
POTÊNCIA		TIPO	UTILITARIO

CARROCERIA	JIPE	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EXOS		EXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	
CILINDRADAS		REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT		SITUAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	02/06/2023	MONTAGEM	COMPLETA
DATA DE EMISSÃO ÚLTIMO CRLV	NÃO INFORMADO	ANO DE EXERCÍCIO DO CRLV	NÃO INFORMADO

RESTRICÇÕES			
RESTRICÇÃO FINANCEIRA:	ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRICÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRICÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

DADOS DO FABRICANTE			
PLACA:			
UF FATURADO:	PR	DOC FATURADO:	
COR:	AZUL	COMBUSTIVEL:	ALCOOL / GASOLINA
MARCA/MODELO:	LR/DISC SPT P250FF SE	ANO FAB/MOD:	2022/2023
POTENCIA:		CILINDRADAS:	
MOTOR:		CAMBIO:	NADA CONSTA
NUMERO CARROCERIA:	NADA CONSTA	EXOS:	
EXO AUXILIAR:	NADA CONSTA	EXO TRASEIRO DIF.:	NADA CONSTA
PBT:		CMT:	

HISTORICO RF

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO

BASE ESTADUAL

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CHASSI:		MOTOR:	
RENAVAM:		COR:	AZUL
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2022/2023	MUNICÍPIO/UF:	CURITIBA/PR
QTD. PASSAGEIROS:		CAPACIDADE DE CARGA:	
ESPÉCIE:	MISTO	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EXOS:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	UTILITARIO
TIPO CARROCERIA:	JIPE	COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO:	LR/DISC SPT P250FF SE	CMT/PBT:	
POTÊNCIA:		SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:			

RESTRITÕES

CONSTAM RESTRITÕES PARA A PLACA

RESTRICÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO FINANCEIRA:	ALIEACAO FIDUCIARIA
RESTRICÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRICÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRITÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

✓ NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA OU LICENCIAMENTO	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:	0,00	VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO			
ANTERIOR:	NÃO INFORMADO	ATUAL:	

GRAVAME

✓ VÉICULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:		ANO FAB/M OD:	2022 / 2023
RENAVAM:		DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:		CONTRATO:	
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO RODOBENS SA
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	PR
DATA DO GRAVAME:	16/09/2022	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO
NUMERO DA RESTRICAO:		DATA HORA:	08/05/2023-19:27:36

✓ VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO

PLACA/UF:			ANO FAB/M OD:	2022 / 2023
RENAVAM:			DOCUMENTO:	XXXXXXXXXX
NOME:			CONTRATO:	
FINANCEIRA DOC:	XXXXXXXXXX	FINANCEIRA:	BANCO BRADESCO S/A	
FINANCEIRA CÓDIGO:	NÃO INFORMADO	UF DO GRAVAME:	PR	
DATA DO GRAVAME:	18/05/2023	SITUAÇÃO:	VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO PELO AGENTE FINANCEIRO	
NUMERO DA RESTRICAO:		DATA HORA:	19/12/2025-11:57:43	

SENAT RAN INDICADORES

✓ NENHUM REGISTRO	ROUBO/FURTO ATIVO
	COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO
RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD
✓ NENHUM REGISTRO
MULTA RENAINF
✓ NENHUM REGISTRO
RECALL
✓ NENHUM REGISTRO
CERTIFICADO DE SEGURANÇA VECULAR
✓ NÃO CONSTAM REGISTROS DO TIPO SINISTRADO

DECODIFICADOR			
CHASSI:		TIPO VEÍCULO:	NÃO INFORMADO
REGIÃO:	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI	PÁIS:	BRASIL
FABRICANTE:	LAND ROVER	MODELO:	DISC SPT P250FF SE
CATEGORIA:	UTILITARIO	TRANSMISSÃO:	NÃO INFORMADO
MOTORIZAÇÃO:	2.0	VERSÃO:	NÃO INFORMADO

TABELA FIPE		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO (R\$)
	DISCOVERY SPORT SE 2.0 4X4 AUT./FLEX	R\$ 282.675,00
	DISCOVERY SP. SE 2.0 4X4 DIES AUT.(HÍB.)	R\$ 267.664,00
	DISCOVERY SPORT SE 2.0 4X4 DIESEL AUT.	R\$ 267.664,00
	DISCOVERY SPORT SE R-DYN. 2.0 TB DIE	R\$ 280.905,00
	DISCOVERY SPORT SE R-DYN 2.0 S4 FLEX	R\$ 286.130,00

LEILÃO 1	
✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO	
LEILÃO 2	
✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO	
LEILÃO 3	
✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO	
REMARKETING	
✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING	
VENDA DIRETA	
✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO	
APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO	
✓ NADA CONSTA	
DETALHAMENTO DE APONTAMENTO	
✓ NADA CONSTA	
SINISTRO	

✓ VÉCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDÍCIO DE SINISTRO 1

✓ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 2

✓ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 3

✓ NADA CONSTA

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

UF	PLACA	ANO	NOME
PR		2025	
PR		2024	
PR		2023	
PR		2023	
PR		2022	

DETRAN

✓ NÃO CONSTAM DÉBITOS OU RESTRIÇÕES

PLACA:

MARCA/MODELO:

LR/DISC SPT P250FF SE

COR:

AZUL

ANO DO MODELO:

2022/2023

COMBUSTÍVEL:

ALCOOL/GASOLINA

CATEGORIA:	PARTICULAR	ESPÉCIE:	MISTO
MUNICÍPIO:	CURITIBA / PR	SITUAÇÃO:	VIGENTE (EM CIRCULACAO)
DATA:	12/19/2025 12:00:00 AM	HORA:	
FINANCIAMENTO:	ALIENACAO FIDUCIARIA - BANCO BRADESCO S/A	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

RESUMO		
DESCRIÇÃO:	IPVA	VALOR: 0,00
DESCRIÇÃO:	TAXA DE LICENCIAMENTO	VALOR: 0,00
DESCRIÇÃO:	MULTAS	VALOR: 0,00
DESCRIÇÃO:	TOTAL	VALOR: 0,00

ODÔMETRO		
NÚMERO DO PROCESSO		MOTIVO 2 - AQUISICAO DE VEICULO
DATA	26/05/2023	VALOR 9.659 KM

HISTÓRICO DE ODÔMETRO		
MOTIVO	DATA	VALOR
	26/05/2023	9.659 KM
	03/05/2023	9.636 KM
	19/09/2022	15 KM

LICENCIAMENTO	
NADA CONSTA	

FINANCIAMENTO			
NOME DA FINANCEIRA:	BANCO BRADESCO S/A	TIPO DE FINANCIAMENTO DA RESTRIÇÃO:	ALIENACAO FIDUCIARIA
SITUAÇÃO DA RESTRICAO:	RESTRIÇÃO BAIXADA (QUITADA)	NOME DO CONTRATANTE:	
NÚMERO DO CONTRATO:		DATA DO CONTRATO:	18/05/2023
DATA DE ATUALIZAÇÃO:	19/12/2025 11:57:18	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

SEGURANÇA VEÍCULAR	
✓ NÃO CONSTAM REGISTROS	
RECALL	
VEÍCULO NÃO POSSUI RECALL	
RESTRIÇÃO RFB	
VEÍCULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO RFB ATIVA (3971)	

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do estabelecimento comercial, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao estabelecimento comercial em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O estabelecimento comercial declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.