LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

Aprovado

[redacted]

Emissão 24/10/2025 17:31

MÁXIMA OSASCO

Máxima Visão Serviços de Vistoria

CNPJ 11.235.359/0001-64

AV DOS AUTONOMISTAS, 5917 - CEP 06194-050 - Osasco - SP - Telefone (11) 3421-3005

DADOS DO VEÍCULO

[redacted]	Marca/Modelo I / ROLLS ROYCE CULLIN	Ano Fabricação/Modelo 2020/2020	Município/UF São Paulo/SP
[redacted]	Nº Motor Veículo	Nº Câmbio Veículo	
		Nº Câmbio Cadastro	Nº Carroçaria Cadastro

Espécie	Tipo	Carroceria	Cor	Combustível
Misto	Utilitário	N/I	Azul	Gasolina

Potência/Cilindrada 563cv/6750cc	Lotação 4P / 0T	PBT/CMT 0/0T	[redacted]
Número Lacre	Hodômetro	[redacted]	

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA

107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO

807 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

709 - Não apresenta avarias / reparação significativa na estrutura da carroçaria

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO

514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

410 - Numeração é a mesma que consta na BIN

419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original

321 - DO BATENTE DA PORTA: Original

331 - DO ASSOALHO: Original

Veiculo Blindado;

Eu, GATTI VEÍCULOS LTDA EPP declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo,concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui carater informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalistica. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, muança de motor, mudança de câmbio,

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE LAUDO NÃO DETERMINAM A ACEITAÇÃO OU NÃO DO SEGURO DO VEÍCULO, CABENDO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE ÀS COMPANHIAS DE SEGURO.

[redacted]

[redacted] Data 24/10/2025 Aprovado

Comp.do Motor



Assoalho InPortaMala



Lateral Direita



Lateral Esquerda



Extra




Extra



Gravação do Vidro



Etiqueta



[redacted] Data 24/10/2025 Aprovado

FOTOS DO VEÍCULO

Dianteira



Dianteira Esq




Traseira




Traseira Esq



Chassi



Motor



Placa



Câmbio

