


Identificação

Contratante:	RECHETTI E RENESTO LTDA	Placa:	
Veículo:	BMW/320I M SPORT FLEX	KM:	19059



Dados do Veículo

RENAVAM:

Nº do Chassi(BIN Estadual):

Nº do Chassi:

Nº do Motor(BIN Estadual):

Nº do Motor:

Carroceria:

Ano Fabr./Modelo:

Cilindrada:

Espécie:

Potência:

Nº Caixa Câmbio:

Parecer dos Itens e Histórico


Itens Verificados	Situação	Descrição
Chassi	OK	
Motor	OK	
Câmbio	OK	
Condições da Placa	OK	
Estrutura da carroçaria	OK	
Data do cinto de segurança	OK	
Condição da gravação do chassi nos vidros	OK	
Condição das etiquetas ETA	OK	
Consulta/Pesquisa	OK	

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização do exame, em razão do que a VISTOVERDE AMERICANA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo. Especialmente aqueles que impliquem o Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Bem como outras que afetem a segurança do veículo (partes estruturais). Critério de avaliação da seguradoras: As companhias de seguro de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da VISTOVERDE AMERICANA, independe da aceitação ou não da seguradora. Eu, RECHETTI E RENESTO LTDA declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.

Análise da Estrutura

01 - Painel Dianteiro Inferior	Original
02 - Painel Dianteiro Superior	Original
03 - Coluna Superior LE	Original
04 - Coluna Superior LD	Original
05 - Longarina Dianteira LE	Original
06 - Longarina Dianteira LD	Original
07 - Torre Amortecedor LE	Original
08 - Torre Amortecedor LD	Original
09 - Coluna Dianteira LE	Original
10 - Coluna Dianteira LD	Original
11 - Travessa Reforço LE	Original
12 - Travessa Reforço LD	Original
13 - Coluna Central LE	Original
14 - Coluna Central LD	Original
15 - Coluna Traseira LE	Original
16 - Coluna Traseira LD	Original
17 - Longarina Traseira LE	Original
18 - Longarina Traseira LD	Original
19 - Painel Traseiro	Original
20 - Assoalho Traseiro	Original
21 - Painel Corta Fogo	Original





Originalidade da Pintura

Lateral Dianteira LD

Pintura Original

Porta Dianteira LD


Pintura Original

Porta Traseira LD

Pintura Original

Lateral Traseira LD

Pintura Original



Capô

Pintura Original

Teto

Pintura Original

Tampa Traseira

Pintura Original

Lateral Dianteira LE

Pintura Original

Porta Dianteira Esquerda

Pintura Original

Porta Traseira Esquerda


Pintura Original

Lateral Traseira LE

Pintura Original

Fotos

Traseira:




Extra:



Dianteira:




Cinto de
Segurança:



Longarina
Diant /
Esquerda:




Longarina
Traseira /
Esquerda:




Longarina
Traseira /
Direita:



Motor:



Etiqueta:



Etiqueta ETA:




Fotos


Painel de instrumentos:



Qr code:



Placa:



Compartimento do motor:




Gravação de Chassi nos Vidros:



Chassi:



Longarina Diant / Direita:



Torre Amort Diant / Esquerda:



Torre Amort Diant / Direita:




Hodômetro:





Fotos

Gravação de
Chassi nos
Vidros:



Painel de
instrumentos:



Assinaturas



VISTOVERDE AMERICANA

CNPJ: 43074812000194

13478540 - CEP: 13478540 - Americana - SP


E-mail: stg.vistorias@gmail.com - Telefone: 1983024273



PLACA -



19/12/2025 10:45
Protocolo Nº



Roubo/Furto
Negativo


Ind. Sinistro
Negativo

Leilão
Negativo


Gravame
Negativo

Renajud
Negativo


Dados do Veículo



Informações Técnicas



Proprietário do Veículo





CRLV

EMIÇÃO DO CRLV:
06/06/2025

ANO LICENCIAMENTO:
Não informado

Débitos (Multas e Documentação)

LICENCIAMENTO:
Não informado

VALOR LICENC.:
R\$ 0,00

IPVA:
Não informado

VALOR IPVA:
R\$ 0,00

MULTAS:
Não informado

VALOR MULTAS:
R\$ 0,00

DPVAT:
Não informado

VALOR DPVAT:
R\$ 0,00

Restrições

O veículo informado não possui restrições.

Termo

Atenção: Em decorrência de algumas falhas momentâneas de atualizações, entre a Base Estadual e Federal, sugerimos que seja realizada a comparação das informações RESTRITIVAS informadas, com as do DETRAN ESTADUAL.

Decodificador Chassi



MARCA/MODELO:
BMW / 320i

ANO FAB./ANO MODELO:
2023 / 2024

COMBUSTÍVEL:
Não informado

Informações Técnicas

FABRICANTE:
Bmw

TIPO CARROCERIA:
3

MOTOR:
2.0

TIPO DE MOTOR:
Não informado

TRAÇÃO:
Não informado

TIPO DE FREIO:
Não informado

TRANSMISSÃO:
Não informado

PORTAS:
Não informado

COMPRIMENTO:
Não informado

PESO BRUTO:
Não informado

QUANT. DE EIXOS:
Não informado

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS:
Não informado

Nº DE IRREGULARIDADES:
Marca/modelo/ano identificados

CÓD. DE IRREGULARIDADE:
Não informado

VERIFICAÇÃO SERIAL:
Ok

VERSÃO:
Não informado

DÍGITO VERIFICADOR:
Ok



Informações Complementares

LOCAL DE FABRICAÇÃO:
BRASIL

MÊS DE PRODUÇÃO:
Não informado

REGIÃO GEOGRÁFICA:
Brasil / paraguai / colômbia / uruguai

PAÍS:
Brasil

CONCLUSÃO:
Completa

CLASSIFICAÇÃO:
Nacional

Informações de Gravame

Não há registro de Gravame para o veículo pesquisado.

Tabela FIPE



Informações de Leilão

Não há registro de Leilão para o veículo pesquisado

Verificamos nessa data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados de leiloeiros, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

Indício de Sinistro

Não há registro de Indício de Sinistro para o veículo pesquisado.

Histórico de Acidentes

Não há registro de Histórico de Acidentes para o veículo pesquisado.

Histórico Roubo/Furto

Não há registro de Histórico de Roubo e Furto para o veículo pesquisado.

Histórico de KM - Cortesia

Não há registro de Histórico KM para o veículo pesquisado.



Renajud

Não há registro de Renajud para o veículo pesquisado.

Informações do Remarketing

Não há registro de Remarketing Automotivo para o veículo pesquisado

Verificamos nesta data se o veículo em questão possui registro(s) nos bancos de dados, porém não foi encontrado nenhum registro, conforme pode ser constatado na pesquisa anexa ao laudo (documento integrante a este laudo).

IMPORTANTE: O CHECKPRO, por mais esforço que faça para obter informações sobre o veículo, não se responsabiliza pelos resultados das pesquisas por ele realizados e/ou a pedido do cliente, pois tratam-se de informações oriundas de bancos de dados privados e que contêm apenas uma quantidade de veículos cadastrados, podendo haver casos de não informados.

As informações processadas e apresentadas neste relatório são obtidas a partir de serviços disponibilizados por órgãos oficiais e empresas privadas especializadas.

Em consequência disso, o CHECKPRO não se responsabiliza pelo conteúdo apresentado, realizando apenas a pesquisa e a apresentação destes dados, com a finalidade de prestar melhor consultoria aos nossos clientes. Caso as informações encontradas sejam restritas ou divergentes sugerimos aos usuários que procurem o órgão responsável.

www.checkpro.com.br