

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 17/12/2025

Página: 1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:	CNPJ/CPF Solicitante:
Proprietário:	CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veículo

Marca/Modelo: LAND ROVER LR EVOQUE P250FF HSERD	Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Placa:	Data Emissão CRLV:
Kilometragem: 23563	Renavam: 0		Fabricação/Modelo: 2022 / 2023

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:	Motor BIN:
Chassi Veículo:	Motor Veículo:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA: Placa e tarja em conformidades (OK).	VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR: Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI: Numeração dentro dos padrões do fabricante.	VIDRO TRASEIRO (VIGIA): Original/Dentro do padrão
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original	VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
DO BATENTE DA PORTA: Original	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
DO ASSOALHO: Original	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: Original/Dentro do padrão
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA): Original/Dentro do padrão	CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA: Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: Original/Dentro do padrão	REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTÓRIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, câmbio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Vistoriador:

RG:

Conferente

RG:

Resultado:

APROVADO

Número:

Data:

17/12/2025


Página:

2 de 4

Dianteira




Traseira




Placa




Hodômetro




Documento



Etiqueta Motor




Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Resultado:

APROVADO

Número:

Data:

17/12/2025

Página:

3 de 4


Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro



Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito




Teto




Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda




Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Telefone: (11) 4198-6459 -

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 17/12/2025

Página: 4 de 4


Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita




Caixa de Ar Lado Direito




Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 17 DE DEZEMBRO DE 2025

Vis
RG